

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	239 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Opel
Model	Zafira	Model - doplňující informace	2,0 CDTi 125kW 7.míst,...
Karoserie	MPV	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	
Palivo	Nafta	Výkon	125 kW
Objem motoru	1956 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	129 008 km	Rok výroby	2015
Datum první registrace	18.06.2015	STK	01.08.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Švýcarsko	Barva	Hnědá
Provozní hmotnost	2 455 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	7	Počet dveří	5
☐ První majitel ☐ Nehavarané ☒ Servisní knížka	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen ☐ Protokol STK ☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce	Třetí majitel; Výměna rozvodů při 107.485km; 05/2021. K vozidlu sada letních pneu + orig. ALU. Bohatá výbava! V ČR od roku 2021. Velmi hezký stav + vzhled.		

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 6x, ABS, Ambientní LED osvětlení interiéru, Klimatizace aut. , Automatické přepínání dálkových světel, Originální autorádio, Bluetooth, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. sklopná zrcátka, El. sklopná zrcátka, El. parkovací brzda, Hlídání mrtvého úhlu, Imobilizér, Isofix, Kožené čalounění, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Malý kožený paket, Protiprokluzový systém kol (ASR), Satelitní navigace, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, ESP, Start/Stop systém, Střešní nosič, Tažné zařízení, Tempomat, Volba jízdního režimu, Vyhřívaná zadní sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač, Zatmavená zadní skla

KARTA VOZU

Fotografie













Ministerstvo dopravy - kontrola tachometru

Seznam prohlídek - VIN WOLPE9E78F1074276

Datum prohlídky	Prohlídka	Číslo protokolu	Druh prohlídky	Stav km	Poznámka
05.08.2025	STK	CZ-3625-25-08-0102	Pravidelná	127 777	Detail prohlídky
05.08.2025	SME	CZ-461135-25-08-0052	Pravidelná	127 777	Detail prohlídky
07.08.2023	STK	CZ-3625-23-08-0225	Pravidelná	116 052	Detail prohlídky
07.08.2023	SME	CZ-461135-23-08-0126	Pravidelná	116 051	Detail prohlídky
03.08.2021	STK	CZ-3625-21-08-0080	Před registrací	109 109	Detail prohlídky
03.08.2021	SME	CZ-461135-21-08-0037	Pravidelná	109 108	Detail prohlídky

Zobrazuji 1 až 6 z celkem 6 záznamů

(<https://www.mcdor.cz/>)

Prostředí: PROD | Verze: 1

Confirmation d'entretien 5

Chaque opération, est identifiée par : Oui ou Non

Oui = a été changé ou remplacé
Non = aucun changement nécessaire

Remarque
Les données suivantes ne peuvent pas être modifiées.

Entretien : Intermédiaire ☒ Principal ☐
Date 12.05.16 km : 16603

Huile moteur
Qualité : dexos 1 ☐ dexos 2 ☒
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐
Viscosité : 5 W-30

Protection antigel, liquide de refroidissement
Oui Non ☒ -25 °C

☐ Pile (télécommande radio)
☐ Filtre à pollen
☐ Cartouche de filtre à air
☐ Courroie trapézoïdale nervurée
☐ Courroie crantée
☐ Filtre à carburant
☐ Huile de boîte de vitesses
☐ Liquide de freins
☐ Kit de réparation de pneu
☐ Garnitures de frein avant / arrière
☐ Bougies
☐ Liquide de refroidissement

Garage Berger Champs-Élysées SA
9-11, rue de Châteauneuf
1260 Nyon
022 / 994 01 11

6 Confirmation d'entretien

Entretien : Intermédiaire ☐ Principal ☒
Date 28.04.16 km 29150

Huile moteur
Qualité : dexos 1 ☐ dexos 2 ☒
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐
Viscosité : 5 W-30

Protection antigel, liquide de refroidissement
Oui Non ☒ -25 °C

☒ Pile (télécommande radio)
☒ Filtre à pollen
☒ Cartouche de filtre à air
☒ Courroie trapézoïdale nervurée
☒ Courroie crantée
☒ Filtre à carburant
☒ Huile de boîte de vitesses
☒ Liquide de freins
☒ Kit de réparation de pneu
☒ Garnitures de frein avant / arrière
☒ Bougies
☒ Liquide de refroidissement

Reparateur agréé Opel
Garage Berger Champs-Élysées SA
9-11, rue de Châteauneuf
1260 Nyon

Confirmation d'entretien 7

Entretien : Intermédiaire ☐ Principal ☒
Date 28.05.16 km 107216

Huile moteur
Qualité : dexos 1 ☐ dexos 2 ☒
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐
Viscosité : 5 W-30

Protection antigel, liquide de refroidissement
Oui Non ☒ -25 °C

☒ Pile (télécommande radio)
☒ Filtre à pollen
☒ Cartouche de filtre à air
☒ Courroie trapézoïdale nervurée
☒ Courroie crantée
☒ Filtre à carburant
☒ Huile de boîte de vitesses
☒ Liquide de freins
☒ Kit de réparation de pneu
☒ Garnitures de frein avant / arrière
☒ Bougies
☒ Liquide de refroidissement

Reparateur agréé Opel
Garage Berger Champs-Élysées SA
9-11, rue de Châteauneuf
1260 Nyon
022 / 994 01 11

