

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	199 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla			Značka Ford
Model	Fiesta	Model - doplňující informace	1,1 Ti-VCT vyhř čelní S...
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí			Pohon Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	52 kW
Objem motoru	1084 ccm	Emisní norma	EURO 6
Stav tachometru	112 441 km	Rok výroby	2019
Datum první registrace	11.11.2019	STK	05.03.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Černá metalíza
Provozní hmotnost	Největší technicky přípustná hmotnost		
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☒ První majitel			☐ Eko poplatek uhrazen
☐ Nehavarané	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka			☐ Pro zdravotně postižené

Poznámka prodejce

Motor bez turba. Velmi dobrý stav. Karoserie - lak v perfektním stavu. Interiér zachovalý. Servis Ford. Vyhřívání čelní sklo + sedadla. V ceně vozu bude provedena nová STK. Všechny poplatky spojené s dovozem vozidla jsou zaplacené. Pro ověření dostupnosti vozu volejte 775111777.

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 6x, Autorádio, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, El. sklopná zrcátka, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace man. , Mlhovky, Multifunkční volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Sledování jízdního pruhu, Tempomat, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Vyhřívané čelní sklo, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie









Centrální - Rotunda - Technické školení - Technická pomoc - Rychlé odkazy - Záruka			
Historie elektronické servisní knížky			
Vytisknout		Přidat nový záznam	
Opravec	Podrobnosti o zakázce	Počítadlo ujetých kilometrů	Podrobnosti
Arthur-Scheunert-Allee 3	Datum zakázky: 25.01.2023	Výklad: 92952 KM	Plánovaná servisní prohlídka byla dokončena. 6 Roků (90000 km) Byla dokončena kontrola karoserie a laku. 3 - Splněno
Huthetal 14558 Germany 03320086492 0071@de.atu.eu	Číslo zakázky: 10007110848710		Další související položky Nejsou vyžadovány žádné servisní akce Výměna pylového/pachového filtru Výměna oleje a olejového filtru
Bezpečnostní kód: IACBH20230125DE/0			
Datum zakázky: 05.11.2019		Výklad: 3 KM	Plánovaná servisní prohlídka byla dokončena. Prohlídka před předáním vozu. Byla dokončena kontrola karoserie a laku. Nelze použít.
Autohaus Dinneberg Fikale Spandau Brunsbütteler Damm 1921194 Berlin 13581 GERMANY 030/35107-0		Číslo zakázky: WVAN0005846	Další související položky Nejsou vyžadovány žádné servisní akce
Bezpečnostní kód: LAKAA20191107DE/0			

Výsledek kontroly


Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí byl nalezen jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak závažné je nalezené poškození?
Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození se dozvíte v tomto článku

Číslo záznamu 1 / 1

Datum	06/2023
Země	Německo
Výše škody	996 EUR
Druh události	Kalkulace nákladů na opravu
Evidovaná místa poškození	Čelní sklo



<https://cz.cebia.com/payed/detail/KKByuBap7fdoafJB3zANRoGQmBB59WJaBSMADGBK7aqqfakJqc1n&Type=Return?id=8994470328>

