

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	79 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Octavia	Model - doplňující informace	1.4 16V Ambition TOUR
Karoserie	Liftback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	55 kW
Objem motoru	1390 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	194 718 km	Rok výroby	2009
Datum první registrace		STK	01.12.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Černá
Provozní hmotnost	1 750 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované		☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			

KARTA VOZU

Výbava

Originální autorádio, CD přehrávač, Centrální zamykání, ESP, Deaktivace airbagu spolujezdce, Imobilizér, Isofix, Airbag 6x, El. přední okna, Palubní počítač, USB, Výškově nastavitelná sedadla, Senzor opotřebení brzd. destiček

KARTA VOZU

Fotografie











Fahrzeug-Daten

Fahrzeug-Identifizierungs-Nr. 
TMBDC41U69B844933

Datum der Fahrzeugübernahme: 3 0 1 1 0 9

Leier Auto
Kfz-Verkauf (A. 58)
Tel.: 89/520-520

Typbeschreibung: 1U2184 OCT LIM. CN 55KW BGA

Getriebe/Lacknummer/Innenausstattung/Motorleistung/Motorcode: DUW 9910

Mehr-Ausstattung: EOA 1D0 3BF 3AF 1K0 6FB 1AC 3FA 1N6 1NH H3E 4UE 4R5 3NC 3QT 4X0 4A0 8L3 J1P 7AA B0D 6Y0 9AB BRE 7G0 BAA BQC 8X0 4F1 B18 G12 3L1 9P1 G1A 7X0 9W0 BWA 7A0 3GA GG1 OGG L17 7P0 FOA

Ich bestätige, dass ich das Fahrzeug in ordnungsgemäßen Zustand übernommen habe und ich mit der richtigen Bedienung und den Gewährleistungsbedingungen vertraut gemacht wurde.

Unterschrift des Käufers (siehe Daten über Fahrzeughalter, Seite 1)

Service-Nachweis

Datum: 18.04.2011 km-Stand: 16.611

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja	nein	Wechsel der Lambda-Sonde	ja	nein
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐	Bremsschüssigkeitswechsel	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐	Staus- u. Pollenfilter	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	☐	☐			
Zusätzlich					
alle 30 000 km	☒	☐			
alle 60 000 km	☐	☒			
alle 90 000 km	☐	☒			
Zündkerzenwechsel	☐	☒			
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒			
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒			
Zahnriemenwechsel	☐	☒			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒			

2 Jahre Mobilitätsgarantie LongLifeService 1011969
Auto Kühn GmbH
Kapsgraben 13 04626 Schmollin
Tel.: 03491 / 349 40 Fax: 03491 / 349 58
Skoda-Servicepartner Hdl-Nr. 67 595 78
Skoda-Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: nach Datum: Anzeige

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 20 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 12.12.12 km-Stand: 44258

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja	nein	Wechsel der Lambda-Sonde	ja	nein
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐	Bremsschüssigkeitswechsel	☐	☒
Inspektions-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	☐	☒			
Zusätzlich					
alle 30 000 km	☐	☒			
alle 60 000 km	☐	☒			
alle 90 000 km	☐	☒			
Zündkerzenwechsel	☐	☒			
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒			
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒			
Zahnriemenwechsel	☐	☒			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒			

2 Jahre Mobilitätsgarantie LongLifeService 1011969
Auto Kühn GmbH
Kapsgraben 13 04626 Schmollin
Tel.: 03491 / 349 40 Fax: 03491 / 349 58
Skoda-Servicepartner Hdl-Nr. 67 595 78
Skoda-Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: nach Datum: Anzeige

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 22 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 19.12.2013 km-Stand: 61084

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja	nein	Wechsel der Lambda-Sonde	ja	nein
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐	Bremsschüssigkeitswechsel	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	☒	☐			
Zusätzlich					
alle 30 000 km	☐	☒			
alle 60 000 km	☒	☐			
alle 90 000 km	☐	☒			
Zündkerzenwechsel	☒	☐			
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐			
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒			
Zahnriemenwechsel	☐	☒			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒			

2 Jahre Mobilitätsgarantie LongLifeService 1914776
Auto Kühn GmbH
Kapsgraben 13 04626 Schmollin
Tel.: 03491 / 349 40 Fax: 03491 / 349 58
Skoda-Servicepartner Hdl-Nr. 67 595 78
Skoda-Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 90000 Datum: 5-15 bis

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 24 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 02.05.2015 km-Stand: 69342

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja	nein	Wechsel der Lambda-Sonde	ja	nein
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐	Bremsschüssigkeitswechsel	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	☒	☐			
Zusätzlich					
alle 30 000 km	☐	☒			
alle 60 000 km	☐	☒			
alle 90 000 km	☐	☒			
Zündkerzenwechsel	☐	☒			
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒			
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒			
Zahnriemenwechsel	☐	☒			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒			

2 Jahre Mobilitätsgarantie LongLifeService 1550094
Auto Kühn GmbH
Kapsgraben 13 04626 Schmollin
Tel.: 03491 / 349 40 Fax: 03491 / 349 58
Skoda-Servicepartner Hdl-Nr. 67 595 78
Skoda-Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: nach Anzeige Datum:

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 26 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: _____

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel

Motoröl für variable Service-Intervalle

Inspektions-Service

Karosserie auf Lackschäden prüfen

Zusätzlich

alle 30 000 km

alle 60 000 km

alle 90 000 km

Zündkerzenwechsel

Luftfiltereinsatzwechsel

Kraftstofffilterwechsel

Zahnriemenwechsel

Zahnriemen-Spannrollenwechsel

Service-Nachweis

km-Stand: _____

wechsel der Lambda-Sonde ☐ ja ☐ nein

Wasserpumpenflüssigkeitswechsel ☐ ja ☐ nein

Service durchgeführt:

Stempel Skoda Servicepartner

km-Stand: _____

Datum: _____

nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige

Korrosionsschutz der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden => Seite 28 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

MOTOR OILS

Letzter MPM Ölwechsel

Bei km 178 351

Datum 06.08.2024

MPM Ölsorte

5W40

Nächster MPM Ölwechsel

Bei km 208 351

Spätestens am 08.2026