

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	119 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Opel
Model	Astra	Model - doplňující informace	1,6 CDTi SPORT TOURER
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	81 kW
Objem motoru	1598 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	232 000 km	Rok výroby	
Datum první registrace	11.07.2019	STK	01.12.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Rakousko	Barva	Černá
Provozní hmotnost	1 930 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel ☐ Nehavarované ☒ Servisní knížka	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen ☐ Protokol STK ☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

První majitel; VOZIDLO VE VELMI DOBRÉM TECHNICKÉM STAVU; PRAVIDELNÝ SERVIS; SERVISNÍ KNÍŽKA; NOVÁ STK + EMISE; K VOZIDLU SADA ZIMNÍCH KOL; K VOZIDLU SADA LETNÍCH KOL; 1. MAJITEL; ÚDAJE OBSAŽENÉ V TÉTO KARTĚ VOZIDLA MAJÍ INFORMATIVNÍ CHARAKTER. TATO INDIATIVNÍ NABÍDKA NENÍ NABÍDKOU VE SMYSLU § 1731 NEBO § 1732 OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU; ANI SE NEJEDNÁ O VEŘEJNÝ PŘÍSLIB DLE § 1733 OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU A ANI NÁROK NA UZAVŘENÍ SMLOVY.



KARTA VOZU


Výbava


Airbag 6x, ABS, Android Auto, Apple Car Play, LED denní svícení, USB, Klimatizace aut. , Automatické přepínání dálkových světel, Bluetooth, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Digitální příjem rádia (DAB), Klimatizace dvouzónová, Dělená zadní sedadla, El. sklopná zrcátka, Imobilizér, Isofix, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Parkovací kamera, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Satelitní navigace, Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, ESP, Start/Stop systém, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zadní sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Vyhřívaný volant, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač, Ztmavená zadní skla




KARTA VOZU



Fotografie











Servicebestätigung 5

Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren

Ja = wurde gewechselt oder erneuert
Nein = kein Wechsel erforderlich

Hinweis: Vorgedruckte Angaben dürfen nicht geändert werden.

Auf den folgenden Seiten werden die durchgeführten Servicearbeiten dokumentiert.
Beim Erscheinen der Serviceanzeige sollte schnellstmöglich ein Service durchgeführt werden, aber nie später als nach den in der Betriebsanleitung genannten Wartungsintervallen.
Zulässige Motoröle und Motoröleigenschaften entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung.
Für Fahrzeuge mit Benzinmotor oder Dieselmotor (CNG) ist ein gefüllter Kraftstofftank erforderlich.

Service: ☐ Zwischeninspektion ☒ Hauptinspektion
Datum: 17.10.2017 km: 238.77

Motoröl:
Klasse: dexos1 ☐ dexos2 ☐
dexos1 Gen2 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☒

Viskosität: 5 W-30

Gefährdungs-Kühlfüllstand: -3.6 °C

Ja ☒ Nein ☐

☒ Batterie (Funkfernbedienung)
☒ Innenraumluftfilter
☒ Luftfiltersatz
☒ Keilrippenriemen
☒ Zahnriemen
☒ Kraftstofffilter
☒ Gasfilter
☒ Getriebeöl
☒ Bremsflüssigkeit
☒ Reflektorsatz
☒ Bremsbeläge vorn / hinten
☒ Zündkerzen
☒ Kühlmittel

Autoservice Partner
Opel-Benz-Vertragshändler
A-4052 Traun
Tel. 07229/777-0 CR

Servicebestätigung 6

Service: ☐ Zwischeninspektion ☒ Hauptinspektion
Datum: 17.10.2017 km: 240.55

Motoröl:
Klasse: dexos1 ☐ dexos2 ☐
dexos1 Gen2 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☒

Viskosität: 5 W-30

Gefährdungs-Kühlfüllstand: -3.0 °C

Ja ☒ Nein ☐

☒ Batterie (Funkfernbedienung)
☒ Innenraumluftfilter
☒ Luftfiltersatz
☒ Keilrippenriemen
☒ Zahnriemen
☒ Kraftstofffilter
☒ Gasfilter
☒ Getriebeöl
☒ Bremsflüssigkeit
☒ Reflektorsatz
☒ Bremsbeläge vorn / hinten
☒ Zündkerzen
☒ Kühlmittel

Autoservice Partner
Opel-Benz-Vertragshändler
A-4052 Traun
Tel. 07229/777-0

Servicebestätigung 7

Service: ☐ Zwischeninspektion ☒ Hauptinspektion
Datum: 17.10.2017 km: 240.55

Motoröl:
Klasse: dexos1 ☐ dexos2 ☐
dexos1 Gen2 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☒

Viskosität: 5 W-30

Gefährdungs-Kühlfüllstand: -3.6 °C

Ja ☒ Nein ☐

☒ Batterie (Funkfernbedienung)
☒ Innenraumluftfilter
☒ Luftfiltersatz
☒ Keilrippenriemen
☒ Zahnriemen
☒ Kraftstofffilter
☒ Gasfilter
☒ Getriebeöl
☒ Bremsflüssigkeit
☒ Reflektorsatz
☒ Bremsbeläge vorn / hinten
☒ Zündkerzen
☒ Kühlmittel

Autoservice Partner
Opel-Benz-Vertragshändler
A-4052 Traun
Tel. 07229/777-0

Servicebestätigung 8

Service: ☐ Zwischeninspektion ☒ Hauptinspektion
Datum: 17.10.2017 km: 240.55

Motoröl:
Klasse: dexos1 ☐ dexos2 ☐
dexos1 Gen2 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☒

Viskosität: 5 W-30

Gefährdungs-Kühlfüllstand: -3.6 °C

Ja ☒ Nein ☐

☒ Batterie (Funkfernbedienung)
☒ Innenraumluftfilter
☒ Luftfiltersatz
☒ Keilrippenriemen
☒ Zahnriemen
☒ Kraftstofffilter
☒ Gasfilter
☒ Getriebeöl
☒ Bremsflüssigkeit
☒ Reflektorsatz
☒ Bremsbeläge vorn / hinten
☒ Zündkerzen
☒ Kühlmittel

Autoservice Partner
Opel-Benz-Vertragshändler
A-4052 Traun
Tel. 07229/777-0