

# KARTA VOZU

## Základní údaje

<b>Cena</b>	209 900,00 Kč		
<b>Skupina</b>	Osobní	<b>Stav</b>	Ojeté
<b>Kategorie vozidla</b>		<b>Značka</b>	Volkswagen
<b>Model</b>	Tiguan	<b>Model - doplňující informace</b>	2.0TDi,4x4,Automat,Tažné
<b>Karoserie</b>	Kombi	<b>Převodovka</b>	Automatická
<b>Počet rychlostí</b>		<b>Pohon</b>	4x4
<b>Palivo</b>	Nafta	<b>Výkon</b>	103 kW
<b>Objem motoru</b>	1968 ccm	<b>Emisní norma</b>	
<b>Stav tachometru</b>	183 956 km	<b>Rok výroby</b>	2010
<b>Datum první registrace</b>	08.03.2010	<b>STK</b>	08.12.2027

## Rozšiřující údaje

<b>Země původu</b>	Rakousko	<b>Barva</b>	Šedá metalíza
<b>Provozní hmotnost</b>	1 604 kg	<b>Největší technicky přípustná hmotnost</b>	2 260 kg
<b>Spotřeba</b>			
<b>Počet míst k sezení</b>	5	<b>Počet dveří</b>	5
<input checked="" type="checkbox"/> První majitel		<input type="checkbox"/> Eko poplatek uhrazen	
<input type="checkbox"/> Nehavarované	<input type="checkbox"/> COC list	<input type="checkbox"/> Protokol STK	
<input checked="" type="checkbox"/> Servisní knížka		<input type="checkbox"/> Pro zdravotně postižené	
<b>Poznámka prodejce</b>			

# KARTA VOZU

## Výbava

**ABS, Airbag 8x, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace dvouzónová, Litá kola, Mlhovky, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Panoramatická střecha, Parkovací senzory, Posilovač řízení, Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Tažné zařízení, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač**

---

# KARTA VOZU


## Fotografie













Service-Nachweis T2			
Durchgeführt wurde:	in	Zeitraum	Wochentag
Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	ATF	<input checked="" type="checkbox"/>
Intervall-Service (PFR-Nr. QG2)	<input type="checkbox"/>	DSG <sup>®</sup> , Öl und Filter	<input checked="" type="checkbox"/>
Intervall-Service (PFR-Nr. QG1/QG2)	<input type="checkbox"/>	Festgasbehälter und -leitungen	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input type="checkbox"/>	Halbes Kuppelring Öl	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremssattelwechsel	<input type="checkbox"/>	Kraftstofffilter	<input checked="" type="checkbox"/>
Langfristige Mängel vermeiden	<input type="checkbox"/>	Luftfiltereinlass	<input checked="" type="checkbox"/>
Datum: 11.7.2013		Belüftungsaussparung	<input checked="" type="checkbox"/>
km Stand: 160611		Belüftungslinse	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechnungsnummer:		Staub- und Pollerfiltereinlass	<input checked="" type="checkbox"/>
Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/>	Zahnräder	<input checked="" type="checkbox"/>
		Zahnräder Spannscheibe	<input checked="" type="checkbox"/>
		Zinskerzen	<input checked="" type="checkbox"/>
Service durchgeführt von: <i>[Signature]</i>		Langfristige Mängelgarantie	
Stempel des Volkswagen Partners			

Ihre nächsten Service-Fristen	
<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> Zusatzanfertigung
<input type="checkbox"/> Intervall-Service	Monat ..... Jahr .....
<input type="checkbox"/> nach (festlicher Service-Intervall-Anzeige)	oder bei ..... km*
<input type="checkbox"/> Inspektions-Service	(* je nachdem, was zuerst eintritt)
Monat ..... Jahr .....	Monat ..... Jahr .....

Sämtliche Eintragungen der Werkstatt	
Eintragungsnummer: 65888	 219/234 <b>ESSNER</b> 2020 Hollabrunn Stempel des Volkswagen Partners
Datum: 30.3.2014	
Eintragungsnummer: 23R7	Ein-Stand: Datum: Berechnungen:  Stempel des Volkswagen Partners
	Ein-Stand: Datum: Berechnungen:  Stempel des Volkswagen Partners
	Ein-Stand: Datum: Berechnungen:  Stempel des Volkswagen Partners