

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	199 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Tiguan	Model - doplňující informace	2.0TDi,4x4,Automat,Tažné
Karoserie	Kombi	Převodovka	Automatická
Počet rychlostí		Pohon	4x4
Palivo	Nafta	Výkon	103 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	183 956 km	Rok výroby	2010
Datum první registrace	08.03.2010	STK	08.12.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Rakousko	Barva	Šedá metalíza
Provozní hmotnost	1 604 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	2 260 kg
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
<input checked="" type="checkbox"/> První majitel		<input type="checkbox"/> Eko poplatek uhrazen	
<input type="checkbox"/> Nehavarované	<input type="checkbox"/> COC list	<input type="checkbox"/> Protokol STK	
<input checked="" type="checkbox"/> Servisní knížka		<input type="checkbox"/> Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 8x, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace dvouzónová, Litá kola, Mlhovky, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Panoramatická střecha, Parkovací senzory, Posilovač řízení, Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Tažné zařízení, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač

KARTA VOZU



Fotografie











Service-Nachweis 2

Durchgeführt wurde: ja nein

Überholt-Service: ja nein

Intervall-Service (PK-Nr.: QG1) ja nein

Intervall-Service (PK-Nr.: QG2/QG3) ja nein

Inspektions-Service ja nein

Bremsflüssigkeitswechsel ja nein

LongLife Motoröl verwendet ja nein

Datum: 11.10.2013

km-Stand: 21796

Rechnungsnummer: ja nein

Reparaturempfehlung ja nein

Service durchgeführt von: LongLife-Mobilitätsgarantie

Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Ereignisse

Überholt-Service

Intervall-Service

nach flexibler Service-Intervall-Anzeige

Inspektions-Service

Bremsflüssigkeitswechsel

Service-Nachweis 4

Durchgeführt wurde: ja nein

Überholt-Service: ja nein

Intervall-Service (PK-Nr.: QG1) ja nein

Intervall-Service (PK-Nr.: QG2/QG3) ja nein

Inspektions-Service ja nein

Bremsflüssigkeitswechsel ja nein

LongLife Motoröl verwendet ja nein

Datum: 16.10.2014

km-Stand: 41000

Rechnungsnummer: ja nein

Reparaturempfehlung ja nein

Service durchgeführt von: LongLife-Mobilitätsgarantie

Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Ereignisse

Überholt-Service

Intervall-Service

nach flexibler Service-Intervall-Anzeige

Inspektions-Service

Bremsflüssigkeitswechsel

Service-Nachweis 6

Durchgeführt wurde: ja nein

Überholt-Service: ja nein

Intervall-Service (PK-Nr.: QG1) ja nein

Intervall-Service (PK-Nr.: QG2/QG3) ja nein

Inspektions-Service ja nein

Bremsflüssigkeitswechsel ja nein

LongLife Motoröl verwendet ja nein

Datum: 20.11.2014

km-Stand: 27213 km

Rechnungsnummer: ja nein

Reparaturempfehlung ja nein

Service durchgeführt von: LongLife-Mobilitätsgarantie

Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Ereignisse

Überholt-Service

Intervall-Service

nach flexibler Service-Intervall-Anzeige

Inspektions-Service

Bremsflüssigkeitswechsel

Service-Nachweis 8

Durchgeführt wurde: ja nein

Überholt-Service: ja nein

Intervall-Service (PK-Nr.: QG1) ja nein

Intervall-Service (PK-Nr.: QG2/QG3) ja nein

Inspektions-Service ja nein

Bremsflüssigkeitswechsel ja nein

LongLife Motoröl verwendet ja nein

Datum: 16.10.2014

km-Stand: 98006 km

Rechnungsnummer: ja nein

Reparaturempfehlung ja nein

Service durchgeführt von: LongLife-Mobilitätsgarantie

Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Ereignisse

Überholt-Service

Intervall-Service

nach flexibler Service-Intervall-Anzeige

Inspektions-Service

Bremsflüssigkeitswechsel

Service-Nachweis 10

Durchgeführt wurde: ja nein

Überholt-Service: ja nein

Intervall-Service (PK-Nr.: QG1) ja nein

Intervall-Service (PK-Nr.: QG2/QG3) ja nein

Inspektions-Service ja nein

Bremsflüssigkeitswechsel ja nein

LongLife Motoröl verwendet ja nein

Datum: 03.11.2014

km-Stand: 100 km

Rechnungsnummer: ja nein

Reparaturempfehlung ja nein

Service durchgeführt von: LongLife-Mobilitätsgarantie

Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Ereignisse

Überholt-Service

Intervall-Service

nach flexibler Service-Intervall-Anzeige

Inspektions-Service

Bremsflüssigkeitswechsel

Service-Nachweis 12

Durchgeführt wurde: ja nein

Überholt-Service: ja nein

Intervall-Service (PK-Nr.: QG1) ja nein

Intervall-Service (PK-Nr.: QG2/QG3) ja nein

Inspektions-Service ja nein

Bremsflüssigkeitswechsel ja nein

LongLife Motoröl verwendet ja nein

Datum: 11.11.2014

km-Stand: 106 km

Rechnungsnummer: ja nein

Reparaturempfehlung ja nein

Service durchgeführt von: LongLife-Mobilitätsgarantie

Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Ereignisse

Überholt-Service

Intervall-Service

nach flexibler Service-Intervall-Anzeige

Inspektions-Service

Bremsflüssigkeitswechsel

