

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	349 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Opel
Model	Combo	Model - doplňující informace	1.2 110k SERVIS ZÁRUKA...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	81 kW
Objem motoru	1199 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	93 405 km	Rok výroby	2019
Datum první registrace		STK	01.12.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Jiná
Provozní hmotnost	2 040 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarané	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Prověřený vůz se zárukou na ujeté kilometry a původ vozu! Zdarma roční pojištění poruch/závad vozu s krytím SILVER a možností prodloužení až na 3 roky! Vozidlo prověřeno naším mechanikem. 11/2025 při 93 tis kilometrech provedena výměna oleje; provozních filtrů a zapalovacích svíček. U vozu proběhla dekarbonizace a kontrola rozvodového řemene. Nové zimní pneumatiky. Pro detailnější informace o zárukách; pojištění a financování navštivte naše webové stránky colorcars.cz nebo nás neváhejte kontaktovat.

KARTA VOZU

Výbava

Originální autorádio, Bluetooth, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. sklopná zrcátka, El. sklopná zrcátka, Vyhřívaná zrcátka, Klimatizace dvouzónová, Klimatizovaná přihrádka, Multifunkční volant, Satelitní navigace, Palubní počítač, El. přední okna, Mlhovky, Start/Stop systém, Tempomat, USB, Výškově nastavitelná sedadla, ABS, Senzor tlaku v pneumatikách, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor stěračů, Parkovací senzory zadní, Airbag 6x, ESP, Deaktivace airbagu spolujezdce, Isofix, Střešní nosič







Servicebestätigung

Service: ☐ Zwischeninspektion
☒ Hauptinspektion

Datum: 06.05.21 km 26058

Motoröl
Klasse: dexos1 ☐ dexos2 ☐
dexos1 Gen2 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Viskosität: 0 W- 30

Gefrierschutz, Kühlfüssigkeit 30 °C

Ja Nein

☒ Batterie (Funkfernbedienung)
☒ Innenraumluftfilter
☒ Luftfiltereinsatz
☒ Keilrippenriemen
☒ Zahnriemen
☒ Kraftstofffilter
☒ Gasfilter
☒ Getriebeöl
☒ Bremsflüssigkeit
☒ Reifenreparaturset
☒ Bremsbeläge vorn / hinten
☒ Zündkerzen
☒ Kraftstoffzusatz

100 REGO
Autorisierter Service Partner
Stempel und Unterschrift
Info@ktzwuppertal.de

100 auto-service Brass
Autorisierter Service Partner
Stempel und Unterschrift
Info@ktzwuppertal.de

Servicebestätigung

Service: ☐ Zwischeninspektion
☒ Hauptinspektion

Datum: 21.5.21 km 70148

Motoröl
Klasse: dexos1 ☐ dexos2 ☐
dexos1 Gen2 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Viskosität: 0 W- 30

Gefrierschutz, Kühlfüssigkeit 30 °C

Ja Nein

☒ Batterie (Funkfernbedienung)
☒ Innenraumluftfilter
☒ Luftfiltereinsatz
☒ Keilrippenriemen
☒ Zahnriemen
☒ Kraftstofffilter
☒ Gasfilter
☒ Getriebeöl
☒ Bremsflüssigkeit
☒ Reifenreparaturset
☒ Bremsbeläge vorn / hinten
☒ Zündkerzen
☒ Kraftstoffzusatz

100 REGO
Autorisierter Service Partner
Stempel und Unterschrift
Info@ktzwuppertal.de

100 auto-service Brass
Autorisierter Service Partner
Stempel und Unterschrift
Info@ktzwuppertal.de