

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	219 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	
Kategorie vozidla		Značka	Seat
Model	Leon	Model - doplňující informace	2.0 FR TDi 184k PANORAMA
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	135 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	215 241 km	Rok výroby	2014
Datum první registrace		STK	01.12.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Šedá
Provozní hmotnost	1 980 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované		☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Prověřený vůz se zárukou na ujeté kilometry a původ vozu! Vozidlo prověřeno naším mechanikem. Možnost zakoupení záruky náhlých závad a poruch.

KARTA VOZU

Výbava


Originální autorádio, Bluetooth, CD přehrávač, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Klimatizovaná přihrádka, Litá kola, Multifunkční volant, Satelitní navigace, Ostřikovače světlometů, Start/Stop systém, Střešní okno, Tempomat, Denní svícení, El. sklopná zrcátka, Vyhřívaná zrcátka, Palubní počítač, Panoramatická střecha, El. přední okna, Mlhovky, USB, Klimatizace dvouzónová, Výškově nastavitelná sedadla, Vyhřívaná zadní sedadla, ABS, Deaktivace airbagu spolujezdce, ESP, Imobilizér, Isofix, Airbag 6x, Senzor tlaku v pneumatikách, Senzor stěračů

KARTA VOZU

Fotografie











SEAT empfiehlt Castrol

1.	1.	VSSZZZ5FzER126342
2.	2.	5F8 5TX LEON ST 2.0CR FR 5T135 DK7 6G
3.	3.	CUPA LS7K CP
4.	4.	X0A B0A DK7 G0K 1AT 8GU J2D C0T HM4 1G9 1NL I6D 8ZH 9VD 8IT 8WH 8TB Q2J 4A3 2PF 2B2 5SJ 5RQ Q61 7MJ G03
5.	5.	05.4 03.7 04.3 0141 0096 0112

Service-Information

Service-Information

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: *Leon ST 2.0 CR 135kW*
 Kennzeichen: *34304*
 Fahrzeug-Identifikationsnummer: *VSSZZZ5FzER126342*
 Tag der Erstzulassung: *28.06.2014*
 SEAT-Vertragspartner: *Schuler + Eisner*
Pfaffenpfad 2 97440 Werneck
Schuler + Eisner
97440 Werneck
Pfaffenpfad 2 · Tel. (09722) 94 70-0

Service-Berater: *Werneck*
 Telefon: *09722/9470-0*

Empfangsbestätigung von Dokumenten und Fahrzeugschlüssel

Zum Fahrzeug gehören:

Bordbuch mit Wartungsprogramm	ja	nein
Hauptschlüssel	☒	☐
Zweiter Schlüssel	☒	☐

Die korrekte Funktion der Schlüssel wurde überprüft

Ort: *Werneck* Datum: *28.06.2014*

Unterschrift des Fahrzeugbesitzers: *[Signature]*

Nachweise

Service-Nachweise

LongLife Service:	☒	JA	NEIN
Zahl- oder laufleistungsfähiger Service	☒	JA	NEIN
Ölwechsel-Service	☒	JA	NEIN
Inspektion	☒	JA	NEIN
Ohne Ölwechsel	☒	JA	NEIN
Mit Ölwechsel	☒	JA	NEIN
Zusätzliche Arbeiten	☒	JA	NEIN
Staub- und Pollenfilter	☒	JA	NEIN
Luftfilter	☒	JA	NEIN
Kraftstofffilter	☒	JA	NEIN
Zündkerzen	☒	JA	NEIN
Brandschutz	☒	JA	NEIN
Öl- und Filter	☒	JA	NEIN

Datum: *4.05.16*
 km: *18799*

Reparaturempfehlung:

Service durchgeführt von: *Schuler + Eisner GmbH & Co. KG*
Pfaffenpfad 2 97440 Werneck
[Signature]
 Stempel der Vertragswerkstatt: *SEAT*

Nächster fälliger Service:

Datum: *Anzeige*
 km: *(was zuerst eintritt)*

Hinweis

Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Öl, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

Nachweise

Unterlagen zur Prüfung der Karosserie (auf Korrosion)

Abb. 1: Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserietypen.

Ihr Fachbetrieb markiert auf der Abbildung die beschädigten Teile mit folgenden Symbolen:

☒ Kratzer
 ☐ Beule
 ☐ Lackschaden
 ▲ Steinerschlag

Wurden Mängel festgestellt?
 Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:
34304
Schuler + Eisner GmbH & Co. KG
Pfaffenpfad 2 97440 Werneck
 Stempel der Vertragswerkstatt: *SEAT*

29 Nachweise

Service-Nachweise

	JA	NEIN
LongLife Service:	☒	☐
Zeit- oder lauffleistungsabhängiger Service	☐	☒
Ölwechsel-Service	☒	☐
Inspektion	☒	☐
Ohne Ölwechsel	☒	☐
Mit Ölwechsel	☒	☐
Zusätzliche Arbeiten	JA	NEIN
Staub- und Pollenfilter	☒	☐
Luftfilter	☒	☐
Kraftstofffilter	☒	☐
Zündkerzen	☒	☐
Bremsschalligkeit	☒	☐
DSG-Öl und Filter	☒	☐

Service nach Herstellervorgaben durchgeführt

Datum: 11.5.2018
km: 77871

Rechnungsnummer:
Reparaturempfehlung:

Service durchgeführt von: **Auto Aickermann Kfz-Werkstatt Am Wasserhaus 1 97262 Hausen**

Nächster fälliger Service:
Datum: 14.05.2019
km: 79292

Hinweis
Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Öl, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

22 Nachweise

Service-Nachweise

	JA	NEIN
LongLife Service:	☐	☐
Zeit- oder lauffleistungsabhängiger Service	☐	☐
Ölwechsel-Service	☒	☐
Inspektion	☒	☐
Ohne Ölwechsel	☐	☐
Mit Ölwechsel	☒	☐
Zusätzliche Arbeiten	JA	NEIN
Staub- und Pollenfilter	☒	☐
Luftfilter	☒	☐
Kraftstofffilter	☒	☐
Zündkerzen	☒	☐
Bremsschalligkeit	☒	☐
DSG-Öl und Filter	☒	☐

Datum: 07.04.2020
km: 71851

Rechnungsnummer:
Reparaturempfehlung:

Service durchgeführt von: **LIXL Kfz-Meisterbetrieb Unterneuses 20 Stempel der Vertragswerkstatt**

Nächster fälliger Service:
Datum: 07.04.2021
km: (was zuerst eintritt)

Hinweis
Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Öl, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

26 Nachweise

Service-Nachweise

	JA	NEIN
LongLife Service:	☐	☐
Zeit- oder lauffleistungsabhängiger Service	☐	☐
Ölwechsel-Service	☐	☐
Inspektion	☒	☐
Ohne Ölwechsel	☐	☐
Mit Ölwechsel	☐	☐
Zusätzliche Arbeiten	JA	NEIN
Staub- und Pollenfilter	☒	☐
Luftfilter	☒	☐
Kraftstofffilter	☒	☐
Zündkerzen	☒	☐
Bremsschalligkeit	☒	☐
DSG-Öl und Filter	☒	☐

Datum: 05.08.2021
km: 102937

Rechnungsnummer:
Reparaturempfehlung:

Service durchgeführt von: **LIXL Kfz-Meisterbetrieb Unterneuses 20 96139 Burgbreich Stempel der Vertragswerkstatt**

Nächster fälliger Service:
Datum: laut Anzeige
km: 08/2022

Hinweis
Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Öl, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

30 Nachweise

Service-Nachweise

	JA	NEIN
LongLife Service:	☒	☐
Zeit- oder lauffleistungsabhängiger Service	☒	☐
Ölwechsel-Service	☒	☐
Inspektion	☒	☐
Ohne Ölwechsel	☐	☐
Mit Ölwechsel	☐	☐
Zusätzliche Arbeiten	JA	NEIN
Staub- und Pollenfilter	☒	☐
Luftfilter	☒	☐
Kraftstofffilter	☒	☐
Zündkerzen	☒	☐
Bremsschalligkeit	☒	☐
DSG-Öl und Filter	☒	☐

Datum: 12.12.23
km: 171423

Rechnungsnummer: R12023/385
Reparaturempfehlung:

Service durchgeführt von: **TCGA Kfz-Meisterbetrieb Technik Center Grumann Stempel der Vertragswerkstatt**

Nächster fälliger Service:
Datum: laut Anzeige
km: (was zuerst eintritt)

Hinweis
Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Öl, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

28 Nachweise

Service-Nachweise

	JA	NEIN
LongLife Service:	☒	☐
Zeit- oder lauffleistungsabhängiger Service	☐	☒
Ölwechsel-Service	☒	☐
Inspektion	☒	☐
Ohne Ölwechsel	☐	☐
Mit Ölwechsel	☒	☐
Zusätzliche Arbeiten	JA	NEIN
Staub- und Pollenfilter	☒	☐
Luftfilter	☒	☐
Kraftstofffilter	☒	☐
Zündkerzen	☒	☐
Bremsschalligkeit	☒	☐
DSG-Öl und Filter	☒	☐

Datum: 25.07.2022
km: 130159

Rechnungsnummer: R12022/218
Reparaturempfehlung: nein

Service durchgeführt von: **TCGA Kfz-Meisterbetrieb Technik Center Grumann Stempel der Vertragswerkstatt**

Nächster fälliger Service:
Datum: 07.12.24
km: 160159

Hinweis
Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Öl, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

32 Nachweise

Service-Nachweise

	JA	NEIN
LongLife Service:	☒	☐
Zeit- oder lauffleistungsabhängiger Service	☐	☒
Ölwechsel-Service	☒	☐
Inspektion	☒	☐
Ohne Ölwechsel	☐	☐
Mit Ölwechsel	☐	☐
Zusätzliche Arbeiten	JA	NEIN
Staub- und Pollenfilter	☒	☐
Luftfilter	☒	☐
Kraftstofffilter	☒	☐
Zündkerzen	☒	☐
Bremsschalligkeit	☒	☐
DSG-Öl und Filter	☒	☐

Datum: 28.01.25
km: 157823

Rechnungsnummer:
Reparaturempfehlung:

Service durchgeführt von: **TCGA Kfz-Meisterbetrieb Technik Center Grumann Stempel der Vertragswerkstatt**

Nächster fälliger Service:
Datum: nach Anzeige
km: 01/26

Hinweis
Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Öl, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.