

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	229 999,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Octavia	Model - doplňující informace	2.0 TDi Xenony , NAVI
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	
Palivo	Nafta	Výkon	110 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	232 000 km	Rok výroby	2013
Datum první registrace	24.09.2013	STK	18.11.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Stříbrná metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Velmi pěkný a zachovalý stav, kompletní servisní historie. Prodávající si vyhrazuje právo na chyby v popisu vozidla.			

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Adaptivní tempomat, Airbag 6x, Asistent pro vedení vozu v jízdách pruzích, Autorádio, Dálkové centrální zamykání, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Litá kola, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Parkovací senzory, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Satelitní navigace, Tažné zařízení, Tempomat, Tónovaná skla, Vyhřívaná sedadla, Výškově nastavitelná sedadla, Xenony, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie





RD

Co. KG

RD GmbH & Co. KG

sen

Bericht Nr. : D-10534326479001
Prüfziffer iKFZ : qhE3ID8h
(1) Fz-Ident.-Nr. : TMBJJ7NE2E0058651
(2) Amtl. Kennz. : D H DL3514
(3) Ort, Datum : Garbsen, 03.01.2024
(4) km-Stand : 200304
(5) Fz-Art : Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. M1
 Kombilimousine AC

(7) Ergebnis : Ohne erkennbare Mängel
(8) Nächste HU : Dezember 2025
HU-Plakette : ja
Fz-Hersteller : SKODA (CZ) 8004
Fz-Typ : 5E ANL00030
Erstzulassung : 24.09.2013
zGM / zAL [kg] : 1882
Letzte HU : 12.2021
Auftrags-Nr./Intern : 03.01.2024, 08:20 Uhr
Ende der HU : 10532542689001
Vorbericht : 12.12.2023
vom :

er einer Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO
 Richtlinie 2014/45/EU - Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU

sehr geehrter Kunde,
 werden zum Prüfzeitpunkt keine Mängel festgestellt.

Fahrzeugdaten

Fahrzeug-Identifikationsnummer (VIN) : TMBJJ7NE2E0058651 CKFC

Fahrzeugtyp : 5E5485 OCT COM ELE

Getriebekennbuchstaben / Lacknummer / Innenausstattung / Motorleistung / Motorherkunftsbuchstaben : PFL LA7W-BE8E HA 110KW CKFC

Teilweise Fahrzeugbeschreibung : EDA 1DD 55J 5RG 1KD 6FF 1AT 3FA
 1N3 1NL H6L 4UP 4R4 3NU 3QB 4X3
 4A3 BZH J2D 016 89U 9AK BRM
 7U0 1B0 BGL 8X1 4K3 B01 7MJ GN2
 3L3 9P5 G1A 7X2 9ZE BWE 3GN
 7AA G01 L16 7P4 FOA 3S2 2UC

Skoda Hotline
 0800 - 44 24 244

Betriebsgewicht (in kg)
 Verbrauch (in l/100 km) - innerorts /
 außerorts / kombiniert
 CO₂ - kombiniert (in g/km)

SKODA
 RINDT & GAIDA GMBH
 LISE-MEINER-STR. 1
 30966 HEMMINGEN
 TEL: 0511 - 4 20 32-0
 FAX: 0511 - 4 20 32-10
 HDL-NR. 5531980

Ich bestätige, dass ich das angegebene Fahrzeug im ordnungsgemäßen Zustand übernommen habe und mit dessen richtiger Handhabung sowie den Garantiebedingungen vertraut gemacht wurde.

SKODA Partner
 Stempel und Unterschrift des Verkäufers

Unterschrift des Kunden

* Je nachdem, welches Ereignis zuerst eintritt.

Service-Nachweis

Datum: 27.12.23 km-Stand: 200234

Service-Ereignis : Durchge-
 führt ja nein

Ölwechsel-Service : ☒ ja ☐ nein
 Inspektion : ☒ ja ☐ nein
 mit Ölwechsel : ☒ ja ☐ nein
 mit erweitertem Serviceumfang : ☒ ja ☐ nein

Motoröl für das Service-Intervall Q16
 Karosserie auf Lackschäden geprüft
 Pannenset: Dichtungsmittelwechsel
 Zusätzliche Servicearbeiten
 Kraftstofffilterwechsel
 Zündkerzenwechsel
 Luftfiltereinsatzwechsel
 Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe
 Zahnriemenwechsel
 Zahnriemen-Spannrollenwechsel
 Hallex-Kupplung, Ölwechsel
 Staub- und Pollenfilterwechsel

Stempel des SKODA Partners / SKODA Servicepartners

Service durchgeführt von:
SKODA
 Linde Meiner-Str. 1, 30966 Hemmingen
 Tel: 0511 - 4 20 32-0
 Fax: 0511 - 4 20 32-10
 HDL-NR. 5531980

Stempel des Fachbetriebs

Nächster Bremsflüssigkeitswechsel
 Datum:

Abb. 10

Service-Nachweis

Datum: 01.08.24 km-Stand: 29874

Service-Ereignis : Durchge-
 führt ja nein

Ölwechsel-Service : ☒ ja ☐ nein
 Inspektion : ☒ ja ☐ nein
 mit Ölwechsel : ☒ ja ☐ nein
 mit erweitertem Serviceumfang : ☒ ja ☐ nein

Motoröl für das Service-Intervall Q16
 Karosserie auf Lackschäden geprüft
 Pannenset: Dichtungsmittelwechsel
 Zusätzliche Servicearbeiten
 Kraftstofffilterwechsel
 Zündkerzenwechsel
 Luftfiltereinsatzwechsel
 Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe
 Zahnriemenwechsel
 Zahnriemen-Spannrollenwechsel
 Hallex-Kupplung, Ölwechsel
 Staub- und Pollenfilterwechsel

Stempel des SKODA Partners / SKODA Servicepartners

Service durchgeführt von:
SKODA
 Linde Meiner-Str. 1, 30966 Hemmingen
 Tel: 0511 - 4 20 32-0
 Fax: 0511 - 4 20 32-10
 HDL-NR. 5531980

Stempel des Fachbetriebs

Nächster Bremsflüssigkeitswechsel
 Datum:

Service-Nachweis

Datum: 12.07.16 km-Stand: 87884

Service-Ereignis : Durchge-
 führt ja nein

Ölwechsel-Service : ☒ ja ☐ nein
 Inspektion : ☒ ja ☐ nein
 mit Ölwechsel : ☒ ja ☐ nein
 mit erweitertem Serviceumfang : ☒ ja ☐ nein

Motoröl für das Service-Intervall Q16
 Karosserie auf Lackschäden geprüft
 Pannenset: Dichtungsmittelwechsel
 Zusätzliche Servicearbeiten
 Kraftstofffilterwechsel
 Zündkerzenwechsel
 Luftfiltereinsatzwechsel
 Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe
 Zahnriemenwechsel
 Zahnriemen-Spannrollenwechsel
 Hallex-Kupplung, Ölwechsel
 Staub- und Pollenfilterwechsel

Stempel des SKODA Partners / SKODA Servicepartners

Service durchgeführt von:
SKODA
 Linde Meiner-Str. 1, 30966 Hemmingen
 Tel: 0511 - 4 20 32-0
 Fax: 0511 - 4 20 32-10
 HDL-NR. 5531980

Stempel des Fachbetriebs

Nächster Bremsflüssigkeitswechsel
 Datum:

Service-Nachweis

Datum: 21.05.21 km-Stand: 169867

Service-Ereignis : Durchge-
 führt ja nein

Ölwechsel-Service : ☒ ja ☐ nein
 Inspektion : ☒ ja ☐ nein
 mit Ölwechsel : ☒ ja ☐ nein
 mit erweitertem Serviceumfang : ☒ ja ☐ nein

Motoröl für das Service-Intervall Q16
 Karosserie auf Lackschäden geprüft
 Pannenset: Dichtungsmittelwechsel
 Zusätzliche Servicearbeiten
 Kraftstofffilterwechsel
 Zündkerzenwechsel
 Luftfiltereinsatzwechsel
 Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe
 Zahnriemenwechsel
 Zahnriemen-Spannrollenwechsel
 Hallex-Kupplung, Ölwechsel
 Staub- und Pollenfilterwechsel

Stempel des SKODA Partners / SKODA Servicepartners

Service durchgeführt von:
SKODA
 Linde Meiner-Str. 1, 30966 Hemmingen
 Tel: 0511 - 4 20 32-0
 Fax: 0511 - 4 20 32-10
 HDL-NR. 5531980

Stempel des Fachbetriebs

Nächster Bremsflüssigkeitswechsel
 Datum:

