

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	274 990,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Mazda
Model	6	Model - doplňující informace	2,0 i 121KW VÝHŘEV NAVI...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	
Palivo	Benzín	Výkon	121 kW
Objem motoru	1998 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	159 000 km	Rok výroby	2013
Datum první registrace	18.10.2013	STK	01.11.2027

Rozšiřující údaje

Země původu		Barva	Červená
Provozní hmotnost	1 990 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba	6,1 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Druhý majitel; NOVÁ STK; EL. SERVISNÍ HISTORIE MAZDA; VÝHŘEV SEDAČEK; XENONY; NAVIGACE; ALU; TAŽNÉ; KŮŽE; DRŽENÍ V PRUHU; ASISTENT BRZDĚNÍ VE MĚSTE; HLÍDÁNÍ MRTVÉHO ÚHLU; REPRODUKTORY BOSE; VELMI ZACHOVALÉ RODINNÉ KOMBI NABÍZÍME MOŽNOST PROTIÚČTU VAŠÍM VOZEM! NA VÁMI VYBRANÝ VŮZ MOŽNOST PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY NA 3 ROKY! DALŠÍ SLUŽBY: POVINNÉHO RUČENÍ; FINANCOVÁNÍ VOZU; PRODEJ MIMO OTEVÍRACÍ DOBU.

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 7x, ABS, Airbag řidiče, Alarm, Asistent rozjezdu do kopce, Klimatizace aut. , Automatické přepínání dálkových světel, Originální autorádio, Bi-xenony, Bluetooth, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, Klimatizace dvouzónová, El. sklopná zrcátka, El. startér, El. sklopná zrcátka, Sledování jízdního pruhu, Hlídání mrtvého úhlu, Imobilizér, Isofix, Kožené čalounění, LED denní svícení, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Natáčecí světlomety, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Paměť nastavení sedadla řidiče, Parkovací kamera, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Malý kožený paket, Protiprokluzový systém kol (ASR), Satelitní navigace, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Sportovní sedadla, ESP, Start/Stop systém, Střešní nosič, Tažné zařízení, Tempomat, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Vyhřívání zadní sedadla, Vyhřívání zrcátka, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelná sedadla, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní loketní opěrka, Zadní stěrač, Zatmavená zadní skla, Závěsné zařízení v TP


KARTA VOZU

Fotografie















Nasledující plánovaná údržba		Záruka výrobce alebo voliteľná rozšírená záruka môže byť ovplyvnená, čo	
Najneskôr však		ak nebude dodržaný odporúčaný servisný plán.	
180.000 km / 112.500 míľ / 9.rok		136.250 km alebo 10/09/2022 (podľa toho, čo nastane najskôr)	
Predchádzajúca návšteva	Dátum / Číslo záasky	Stav tachometra	Vykonalé úkony
MMSK, ALTERIA MOTOR s.r.o. Predmestská 90 SK - 010 01 Zilina +421902896300	10/09/2021 mb71838	116250 Km	160.000 km / 100.000 míľ / 8.rok Kontrola karosérie
MMSK, ALTERIA MOTOR s.r.o. Predmestská 90 SK - 010 01 Zilina +421902896300	04/09/2020 mb6831	108400 Km	140.000 km / 87.500 míľ / 7.rok Kontrola karosérie
MMSK, ALTERIA MOTOR s.r.o. Predmestská 90 SK - 010 01 Zilina +421902896300	12/09/2019 mb5855	96316 Km	120.000 km / 75.000 míľ / 6.rok Kontrola karosérie
MMSK, ALTERIA MOTOR s.r.o. Predmestská 90 SK - 010 01 Zilina +421902896300	28/09/2018 mb4902	77176 Km	100.000 km / 62.500 míľ / 5.rok Kontrola karosérie
MMSK, ALTERIA MOTOR s.r.o. Predmestská 90 SK - 010 01 Zilina +421902896300	10/10/2017 MB3953	57900 Km	80.000 km / 50.000 míľ / 4.rok Kontrola karosérie

