

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	169 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Octavia	Model - doplňující informace	combi 1.4 TSI DSG...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Automatická
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	90 kW
Objem motoru	1390 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	172 177 km	Rok výroby	2012
Datum první registrace		STK	01.01.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Jiná
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované		☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			

KARTA VOZU

Výbava

Originální autorádio, CD přehrávač, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Denní svícení, Vyhřívaná zrcátka, El. sklopná zrcátka, Klimatizace aut. , ABS, ESP, Deaktivace airbagu spolujezdce, Imobilizér, Isofix, Airbag 6x, Parkovací senzory zadní, Senzor tlaku v pneumatikách, Bi-xenony, Mlhovky, El. přední okna, Palubní počítač, Klimatizovaná přihrádka, Tempomat, Výškově nastavitelná sedadla, Vyhřívaná zadní sedadla, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor opotřebení brzd. destiček


KARTA VOZU






Fotografie











Service-Nachweis		km-Stand: 75085	
Durchgeführt wurde:	ja nein	Service durchgeführt von:	Mobilitätsgarantie*
Motorölwechsel	☒ ☐	Gierth & Römer GbR	
Motoröl für das Service-Intervall Q16 verwendet	☒ ☐	Kiz-Werkstatt	
Inspektions-Service	☒ ☐	Zuckelhauser Ring 7	
Intervall-Service	☒ ☐	04288 Leipzig Holzhausen	
Karosserie auf Lackschäden geprüft	☒ ☐	Tel. 034297 / 4 15 01 Fax 98 67 35	
Bremsflüssigkeitswechsel	☒ ☐	Stempel des SKODA Vertragspartners	
Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service	☒ ☐		
Kraftstofffilterwechsel	☐ ☒	Nächster Inspektions/Intervall-Service:	
Zündkerzenwechsel	☐ ☒	km-Stand:	<i>gem. Anzeige</i>
Luftfiltereinsatzwechsel	☒ ☐	Datum:	
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	☐ ☒	(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)	
Zahnriemenwechsel	☐ ☒		
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐ ☒		
Halbex-Kupplung-Ölwechsel	☐ ☒		
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel	☐ ☒		

* Bestätigen Sie in diesem Feld die Mobilitätsgarantie beim Inspektions-Service, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt wurden. Geleistet wird die Mobilitätsgarantie bis zur Fälligkeit des nächsten Inspektions-Service. Streichen Sie das Kästchen durch, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.

** Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden » Seite 23.

Service-Nachweis		km-Stand: 97154	
Durchgeführt wurde:	ja nein	Service durchgeführt von:	Mobilitätsgarantie*
Motorölwechsel	☒ ☐	L.E. Scooter OHG	
Motoröl für das Service-Intervall Q16 verwendet	☒ ☐	Zuckelhauser Ring 7	
Inspektions-Service	☒ ☐	04288 Leipzig Holzhausen	
Intervall-Service	☒ ☐	Tel. 034297 / 4 15 01 Fax 98 67 35	
Karosserie auf Lackschäden geprüft	☒ ☐	Stempel des SKODA Vertragspartners	
Bremsflüssigkeitswechsel	☒ ☐		
Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service	☒ ☐	Nächster Inspektions/Intervall-Service:	
Kraftstofffilterwechsel	☐ ☒	km-Stand:	<i>nach Anzeige</i>
Zündkerzenwechsel	☐ ☒	Datum:	
Luftfiltereinsatzwechsel	☐ ☒	(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)	
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	☐ ☒		
Zahnriemenwechsel	☐ ☒		
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐ ☒		
Halbex-Kupplung-Ölwechsel	☐ ☒		
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel	☐ ☒		

* Bestätigen Sie in diesem Feld die Mobilitätsgarantie beim Inspektions-Service, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt wurden. Geleistet wird die Mobilitätsgarantie bis zur Fälligkeit des nächsten Inspektions-Service. Streichen Sie das Kästchen durch, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.

** Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden » Seite 23.