

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	145 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	
Kategorie vozidla		Značka	Suzuki
Model	Grand Vitara	Model - doplňující informace	2.0, 103kW, 4x4, Klima
Karoserie	SUV	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	4x4
Palivo	Benzín	Výkon	103 kW
Objem motoru	1995 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	120 969 km	Rok výroby	2005
Datum první registrace		STK	01.12.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Rakousko	Barva	Šedá
Provozní hmotnost	2 070 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované		☐ Protokol STK	
☐ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			


KARTA VOZU


Výbava

Klimatizace aut. , Litá kola, Dálkové centrální zamykání, El. přední okna, Výškově nastavitelná sedadla, Multifunkční volant, Palubní počítač, Airbag 6x, ABS, Isofix

KARTA VOZU

Fotografie







KAROSSERIE-UNTERSUCHUNGSNACHWEISE
(für alle SUZUKI-Modelle)

1. Karosserie-Kontrolle
(11-12 Monate nach der EZ)

Fahrzeug in Ordnung ☐

Fahrzeug nachbehandelt ☐

Unfall-/Karosserieschäden ☐ ja ☐ nein

Nach Werkvorschrift behoben ☐ ja ☐ nein

Bemerkungen:

SUZUKI GERSTER
Auto Center GmbH Dornbirn
Schwäbisch 84, 083729781, Fax 55

Prüfergebnis durch entsprechendes Symbol kennzeichnen

○ Steinschlag
△ Kratzer
□ Lackschaden

● Delle/Beule
▲ Karosserieschaden
■ Unterbodenkonservierung

Datum: 16.30

Unterschrift (Stempel der Autorisierten SUZUKI Werkstatt)

SUZUKI
Caring for Customers

- 11 -

KAROSSERIE-UNTERSUCHUNGSNACHWEISE
(für alle SUZUKI-Modelle)

2. Karosserie-Kontrolle
(23-24 Monate nach der EZ)

Fahrzeug in Ordnung ☒

Fahrzeug nachbehandelt ☐

Unfall-/Karosserieschäden ☐ ja ☐ nein

Nach Werkvorschrift behoben ☐ ja ☐ nein

Bemerkungen:

SUZUKI Service
AUTO EGLE GMBH
Lustenauerstr. 1, A-6845 Hohenems
Telefon +43 663 7672800

Prüfergebnis durch entsprechendes Symbol kennzeichnen

○ Steinschlag
△ Kratzer
□ Lackschaden

● Delle/Beule
▲ Karosserieschaden
■ Unterbodenkonservierung

Datum: 09.10.08

Unterschrift (Stempel der Autorisierten SUZUKI Werkstatt)

SUZUKI
Caring for Customers

- 12 -

KAROSSERIE-UNTERSUCHUNGSNACHWEISE
(für alle SUZUKI-Modelle)

4. Karosserie-Kontrolle
(47-48 Monate nach der EZ)

Fahrzeug in Ordnung ☒

Fahrzeug nachbehandelt ☐

Unfall-/Karosserieschäden ☐ ja ☐ nein

Nach Werkvorschrift behoben ☒ ja ☐ nein

Bemerkungen:

SUZUKI Service
AUTO EGLE GMBH
Lustenauerstr. 1, A-6845 Hohenems
Telefon +43 663 7672800

Prüfergebnis durch entsprechendes Symbol kennzeichnen

○ Steinschlag
△ Kratzer
□ Lackschaden

● Delle/Beule
▲ Karosserieschaden
■ Unterbodenkonservierung

Datum: 02.11.11

Unterschrift (Stempel der Autorisierten SUZUKI Werkstatt)

SUZUKI
Caring for Customers

- 14 -

KAROSSERIE-UNTERSUCHUNGSNACHWEISE
(für alle SUZUKI-Modelle)

5. Karosserie-Kontrolle
(59-60 Monate nach der EZ)

Fahrzeug in Ordnung ☒

Fahrzeug nachbehandelt ☐

Unfall-/Karosserieschäden ☐ ja ☐ nein

Nach Werkvorschrift behoben ☒ ja ☐ nein

Bemerkungen:

SUZUKI Service
AUTO EGLE GMBH
Lustenauerstr. 1, A-6845 Hohenems
Telefon +43 663 7672800

Prüfergebnis durch entsprechendes Symbol kennzeichnen

○ Steinschlag
△ Kratzer
□ Lackschaden

● Delle/Beule
▲ Karosserieschaden
■ Unterbodenkonservierung

Datum: 11.11.2012

Unterschrift (Stempel der Autorisierten SUZUKI Werkstatt)

SUZUKI
Caring for Customers

- 15 -

