

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	249 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Caddy	Model - doplňující informace	1.2 TSI 86k SERVIS...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	63 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	145 800 km	Rok výroby	2014
Datum první registrace		STK	01.11.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Zelená
Provozní hmotnost	2 000 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	


Poznámka prodejce

Prověřený vůz se zárukou na ujeté kilometry a původ vozu! Zdarma roční pojištění poruch/závad vozu s krytím BRONZ a možností prodloužení až na 3 roky! Vozidlo prověřeno naším mechanikem. 11/2025 při 145 tis kilometrech provedena výměna oleje a provozních filtrů; zapalovacích svíček; předních i zadních brzdových kotoučů a destiček; sady rozvodového řetězu včetně olejového čerpadla; spojky včetně ložiska; sady řemene pohonu příslušenství a brzdové kapaliny. Pro detailnější informace o zárukách; pojištění a financování navštivte naše webové stránky colorcars.cz nebo nás neváhejte kontaktovat.


KARTA VOZU

Výbava

Originální autorádio, CD přehrávač, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, El. sklopná zrcátka, Vyhřívaná zrcátka, El. přední okna, Palubní počítač, Klimatizovaná přihrádka, Litá kola, Výškově nastavitelná sedadla, ABS, ESP, Deaktivace airbagu spolujezdce, Imobilizér, Isofix, Airbag 4x, Parkovací senzory zadní, Senzor tlaku v pneumatikách







Service-Nachweise 3		Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von	
Fal	Ja / Nein, Durchgefahr wurde:	☒ Aufputz	bei 6- oder 8-Zylinder Motoren
	☒ Ölwechsel Service	☒ Bremsförmigkeit	
1	☒ Inspektion	☒ Kraftstofffilter	
2	☒ mit Motorwechsel	☒ Doppelkupplungsgetriebe DSG	Combi und ggf. Caddy
	☒ mit erneuter Inspektionsurteilung	☒ Halbschwächung Öl	
3	☒ LongLife Motor verwendet	☒ Luftfilterersatz	
4	☒ Kassenprüfung	☒ ZEFER Fließengenanlage	
	☒ Kassenprüfung	☒ Staub- und Pollenfilter	
	☒ Rechnerurteilung	☒ Zahnriemen	
	☒ Kundenwunsch	☒ Zahnriemen: Spanncrol	
	☒ nach Auftr. vermerkt	☒ Zündkerzen	
	Service durchgeführt am: 14. 9. 17	☐	
	bei km-Stand: 41360	☐	
	Rechnungsmuster:		
	Service durchgeführt:	LongLife Mobilölsysteme:	
	 142/225 Kässmann 74521 Mosbach	 142/225 Kässmann GmbH 74521 Mosbach	
	Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners	Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners	
Abt	Ihre nächsten Service-Termine		
	Service-Ereignis		
Dc	☒ Nach Service-Intervall-Anzeige	Zusatzarbeiten	
	oder	am (Datum):	
	am (Datum):	oder	
	oder		
	bei (km-Stand):	bei (km-Stand):	

Abb. 5 Prinzipdarstellung: Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieförmen.

Ihr Fachbetriebe markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

• Kratzer □ Beule/Delle □ Lacksturz △ Störloch

Mängel festgestelt? Ja: ☒ Nein: ☐

Beschreibung der Mängel:

 142/225 Kässmann 74521 Mosbach

Stempel des Volkswagen Partners

Service-Nachweis 2		Zu 1. Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von	
Fa	(zu) Nach Durchgeführt wurde:	☒ 1. Kettöl	
	☒ Ölwechsel-Service	☒ 2. des Criller 5-Zylinder-Motors	
1	☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit	
2	☒ 1. Öl-Wasserwechsel	☒ Kraftstofffilter	
3	☒ 2. Öl zusätzlich Inspektionsprüfung	☒ Doppelverpackungsmaschine GSGF, Gasenbold und ggf. Ölfüll.	
4	☒ Langzeit-Instand versetzt	☒ Haltebleckprüfung Öl	
	☒ 3. Kennzeichenprüfung	☒ Luftströmungsmaß	
	☒ 4. Gasleitungsprüfung	☒ Filter Plektromechanische	
	☒ 5. Abgasleistungsprüfung	☒ Staub- und Pollenfilter	
	☒ 6. Lichtscheinwerfer	☒ Zahnriemen	
	(nach auf dem Auftrag vertrieben)	☒ Zahnriemen Spannschraube	
	Service durchgeführt am: 30.11.15	☒ Zündkerzen	
	bei km-Stand: 64.384	☒ 1.12	
	Rechnungsnummer: #A 930	Langst. Mobilitätsgarantie:	
	Service durchgeführt von:		

Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeug Partners Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners

Für nächsten Service-Termin		Zusatzarbeiten	
☒ bei nächstem Service-Termin		☒ bei nächstem Service-Termin	
☒ nach Service-Intervall-Anzeige		☒ bei nächstem Service-Termin	
oder		☒ bei nächstem Service-Termin	
am (Datum):		☒ bei nächstem Service-Termin	
oder		☒ bei nächstem Service-Termin	
am (Datum):		☒ bei nächstem Service-Termin	
bei (km-Stand):		☒ bei nächstem Service-Termin	
		☒ bei nächstem Service-Termin	

Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeug Partners Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners

Service-Nachweis 7

Zu 1. Nach Durchsicht wurde

☒ Ölwechsel-Service

☒ Inspektion

☒ bei Motorwechsel

☒ an erwarteter Inspektionsanlassung

☒ Longlife-Motor verwendet

☒ Kettenspannungprüfung

☒ Gassenprüfung

☒ Reparaturscheinprüfung

☒ Antriebsverlust

☒ Nachsch. auf dem Lauffuß vermerken

Service durchgeführt am **23.7.20**

bei (km-Stand) **11440**

Rechnungsnummer **6323**

Service durchgeführt am

14.08.2020

Manfred Juchacz

74821 Moabit

Longlife Mobilblögen

14.08.2020

Manfred Juchacz

74821 Moabit

Longlife Mobilblögen

14.08.2020

Manfred Juchacz

74821 Moabit

Longlife Mobilblögen

14.08.2020

Manfred Juchacz

74821 Moabit

Longlife Mobilblögen

14.08.2020

Manfred Juchacz

74821 Moabit

Longlife Mobilblögen

14.08.2020

Manfred Juchacz

74821 Moabit

Longlife Mobilblögen

14.08.2020

Manfred Juchacz

74821 Moabit

Longlife Mobilblögen

14.08.2020

Manfred Juchacz

74821 Moabit

Longlife Mobilblögen

14.08.2020

Manfred Juchacz

74821 Moabit

Longlife Mobilblögen

14.08.2020

Manfred Juchacz

74821 Moabit

Longlife Mobilblögen

14.08.2020

Manfred Juchacz

74821 Moabit

Longlife Mobilblögen

14.08.2020

Manfred Juchacz

74821 Moabit

Longlife Mobilblögen

14.08.2020

Manfred Juchacz

74821 Moabit

Longlife Mobilblögen

14.08.2020

Manfred Juchacz

74821 Moabit

Longlife Mobilblögen

14.08.2020

Manfred Juchacz

74821 Moabit

Longlife Mobilblögen

14.08.2020

Manfred Juchacz

74821 Moabit

Longlife Mobilblögen

14.08.2020

Manfred Juchacz

74821 Moabit

Service-Nachweis 8

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorwechsel
- ☒ mit erweiterten Inspektionsumfang
- ☒ LongLife-Motöl verwendet
- ☒ Karosserieprüfung
- ☒ Gesamtinspektion
- ☒ Reparaturempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: **27.7.21**

bei km-Stand: **13324**

Rechnungsnummer: **142100193**

Service durchgeführt von: **LongLife-Mobilitätsgarantie**

Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners

Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Korrosion)

Abb. 10: Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 10 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- * Kratzer
- Beule/Delle
- Lackschaden
- △ Stein Schlag

Mängel festgestellt? Ja ☒ Nein ☐

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners

Der Volkswagen Service | 21

Service-Nachweis 9

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorwechsel
- ☒ mit erweiterten Inspektionsumfang
- ☒ LongLife-Motöl verwendet
- ☒ Karosserieprüfung
- ☒ Gesamtinspektion
- ☒ Reparaturempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: **02.03.2022**

bei km-Stand: **100248**

Rechnungsnummer: **142100193**

Service durchgeführt von: **LongLife-Mobilitätsgarantie**

Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners

Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Korrosion)

Abb. 11: Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 11 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- * Kratzer
- Beule/Delle
- Lackschaden
- △ Stein Schlag

Mängel festgestellt? Ja ☒ Nein ☐

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners

Der Volkswagen Service | 23

Service-Nachweis 10

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorwechsel
- ☒ mit erweiterten Inspektionsumfang
- ☒ LongLife-Motöl verwendet
- ☒ Karosserieprüfung
- ☒ Gesamtinspektion
- ☒ Reparaturempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: **03.03.2023**

bei km-Stand: **112981**

Rechnungsnummer: **142100193**

Service durchgeführt von: **LongLife-Mobilitätsgarantie**

Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners

Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Korrosion)

Abb. 12: Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 12 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- * Kratzer
- Beule/Delle
- Lackschaden
- △ Stein Schlag

Mängel festgestellt? Ja ☒ Nein ☐

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners

Der Volkswagen Service | 25

Service-Nachweis 11

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorwechsel
- ☒ mit erweiterten Inspektionsumfang
- ☒ LongLife-Motöl verwendet
- ☒ Karosserieprüfung
- ☒ Gesamtinspektion
- ☒ Reparaturempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: **26.03.2023**

bei km-Stand: **126673**

Rechnungsnummer: **142100193**

Service durchgeführt von: **LongLife-Mobilitätsgarantie**

Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners

Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Korrosion)

Abb. 13: Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 13 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- * Kratzer
- Beule/Delle
- Lackschaden
- △ Stein Schlag

Mängel festgestellt? Ja ☒ Nein ☐

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners

Der Volkswagen Service | 27

Service-Nachweis 12

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorwechsel
- ☒ mit erweiterten Inspektionsumfang
- ☒ LongLife-Motöl verwendet
- ☒ Karosserieprüfung
- ☒ Gesamtinspektion
- ☒ Reparaturempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: **3.11.25**

bei km-Stand: **15829**

Rechnungsnummer: **142100193**

Service durchgeführt von: **LongLife-Mobilitätsgarantie**

Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners

Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Korrosion)

Abb. 14: Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 14 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- * Kratzer
- Beule/Delle
- Lackschaden
- △ Stein Schlag

Mängel festgestellt? Ja ☒ Nein ☐

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners

Der Volkswagen Service | 29