

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	264 800,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Touran	Model - doplňující informace	HIGHLINE 2.0 TDI DSG
Karoserie	MPV	Převodovka	Automatická
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	110 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	180 339 km	Rok výroby	2016
Datum první registrace	08.04.2016	STK	08.01.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Rakousko	Barva	Modrá metalíza metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
<input checked="" type="checkbox"/> První majitel		<input type="checkbox"/> Eko poplatek uhrazen	
<input type="checkbox"/> Nehavarované	<input type="checkbox"/> COC list	<input type="checkbox"/> Protokol STK	
<input checked="" type="checkbox"/> Servisní knížka		<input type="checkbox"/> Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Koupeno v A, Vozidlo registrované jako nové v Rakousku, pravidelně servisováno, 1. Majitel, možné financování vozidla, Možnost prodloužení záruky, Garance najetých KM i původu vozidla, historie vozidla prověřena společností CEBIA, na vyžádání lze zaslat Cebia report, Údaje obsažené v této kartě mají informativní charakter. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle občanského zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká nárok na uzavření kupní smlouvy

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Adaptivní tempomat, Airbag 8x, Airbag řidiče, Asistent rozjezdu do kopce, Automatické svícení, Autorádio, Bluetooth, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, El. parkovací brzda, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Klimatizace dvouzónová, Klimatizovaná přihrádka, LED adaptivní světlomety, LED denní svícení, Litá kola, Malý kožený paket, Masážní sedadla, Mlhovky, Mobilní připojení, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Natáčecí světlomety, Originální autorádio, Pádla řazení na volantu, Palubní počítač, Parkovací senzory, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Satelitní navigace, Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Start/Stop systém, Tempomat, USB, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie











Ja / Nein, Durchgeführt wurde: <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service <input checked="" type="checkbox"/> Inspektion <input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang <input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet <input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Einstiegsstange <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung <input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von: <input type="checkbox"/> AllIn® <input type="checkbox"/> Bremsscheiben <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschutz <input checked="" type="checkbox"/> Getrieböl: DISIP, ATF <input checked="" type="checkbox"/> Halbleitungsprüfung <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen <input checked="" type="checkbox"/> Luftfilterwechsel <input checked="" type="checkbox"/> Reifenluftdruck (Dichttest) <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfilterwechsel <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Service durchgeführt am: 11.12.16 bei km-Stand: 33306 Rechnungsnummer: Service durchgeführt von: 130192253 Stempel des Fachbetriebs: Weeber		Dokumentation der Karosserieprüfung Abb. 3 Prinzipdarstellung: DR für alle Fahrzeug- und Karosserieformen In der Fachleiste markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole: <input checked="" type="checkbox"/> Kratzer <input type="checkbox"/> Bruch/Delle <input type="checkbox"/> Korrosion <input type="checkbox"/> Stoßschlag Mängel festgesetzt? Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Beschreibung der Mängel: Stempel des Fachbetriebs:	
Ihre nächsten Service-Termine Service-Intervall-Anzeige am (Datum): 12.17 oder bei (km-Stand): 60000		Zusatzarbeiten Pollenfilter am (Datum): 4.18 oder bei (km-Stand): 60000	

Ja / Nein, Durchgeführt wurde: <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service <input checked="" type="checkbox"/> Inspektion <input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang <input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet <input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Einstiegsstange <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von: <input checked="" type="checkbox"/> AllIn® <input checked="" type="checkbox"/> Bremsscheiben <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschutz <input checked="" type="checkbox"/> Getrieböl: DISIP, ATF <input checked="" type="checkbox"/> Halbleitungsprüfung <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen <input checked="" type="checkbox"/> Luftfilterwechsel <input checked="" type="checkbox"/> Reifenluftdruck (Dichttest) <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfilterwechsel <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Service durchgeführt am: 13.10.17 bei km-Stand: 61737 Rechnungsnummer: Service durchgeführt von: 130171340 Stempel des Fachbetriebs: Weeber		Dokumentation der Karosserieprüfung Abb. 4 Prinzipdarstellung: DR für alle Fahrzeug- und Karosserieformen In der Fachleiste markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole: <input checked="" type="checkbox"/> Kratzer <input type="checkbox"/> Bruch/Delle <input type="checkbox"/> Korrosion <input type="checkbox"/> Stoßschlag Mängel festgesetzt? Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Beschreibung der Mängel: Stempel des Fachbetriebs:	
Ihre nächsten Service-Termine Service-Intervall-Anzeige am (Datum): 10.18 oder bei (km-Stand): 95000		Zusatzarbeiten Luftfilter am (Datum): 11.17 oder bei (km-Stand): 80000	

