

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	178 990,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Octavia	Model - doplňující informace	2,0 TDI, serviska, digi...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	110 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	262 049 km	Rok výroby	2013
Datum první registrace	30.08.2013	STK	01.01.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Stříbrná
Provozní hmotnost	1 912 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba	4,5 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce	První majitel; Úvěr možný; 09/2020 rozvodová sada v 134 410km; Kompletní servisní historie		

KARTA VOZU

Výbava

CD přehrávač, USB, Vstup paměťové karty, Bluetooth, Dálkové centrální zamykání, Imobilizér, El. sklopná zrcátka, Vyhřívaná zrcátka, Střešní nosič, Tónovaná skla, Mlhovky, Denní svícení, Dojezdové rezervní kolo, Klimatizace aut. , Klimatizovaná přihrádka, Dělená zadní sedadla, Vyhřívaná zadní sedadla, Klimatizace dvouzónová, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač, Multifunkční volant, Isofix, Airbag 6x, Deaktivace airbagu spolujezdce, Palubní počítač, Nastavitelný volant, ABS, Parkovací senzory zadní, Protiprokluzový systém kol (ASR), ESP, Senzor tlaku v pneumatikách, Venkovní teploměr, Tempomat, Asistent rozjezdu do kopce, Posilovač řízení, Senzor stěračů


KARTA VOZU

Fotografie













Ölwechsel

Der Motor wurde befüllt mit 6,6 Liter

Hochleistungsöl low SAPS*		Hochleistungsöl Quartz 9000 Xtra	
☐ Efficiency	0W-12	☐ Future XT	0W-8
☐ Dynamics	0W-20	☐ Quartz 9000 Future	0W-16
☐ FDE	0W-20	☐ GF6	0W-20
☐ First	0W-20	☐ FGC	5W-30
☐ Long Life	0W-20	☐ Quartz 9000	0W-30
☐ EC6	0W-20	☐ Energy	0W-30
☐ Quartz Ineo	0W-30	☐ Energy	0W-40
☐ FDE	0W-30	☐ Energy	5W-30
☐ First	0W-30	☐ Energy	5W-40
☒ Long Life	0W-30	☐ NFC	5W-30
☐ Efficiency	5W-30	☐ HKR	5W-30
☐ Long Life	5W-30	☐ Sonstiges:	0W-30
☐ C1	5W-30		5W-40
☐ C4	5W-30		
☐ MDC	5W-30	☐ Getriebeöl	
☐ ECS	5W-30	☐ Kühlerfrostschutz	
☐ MC3	5W-40	☐ Bremsflüssigkeit	
☐ C3	5W-20	☐ Ölfilterwechsel	
☐ EcoB	5W-30		
☐ RCP	10W-60		
☐ Racing			

*Xinidinger Sulfatgehalt, Phosphor- und Schwefelgehalt

Wechsel am 25.12.15 Nächster Wechsel am: 3.1.16

Wechsel bei km 244351 Nächster Wechsel bei km 249000

INA A

Timing Drive

www.repxpert.com

09 / 2020

km/ miles 134410



Fahrzeugdaten		
Fahrzeug-Identifizierungsnummer (VIN)	TMBJJ7NE5E0040287	CKFC
Fahrzeugtyp	SE5385 OCT	COM AMB
Getriebekombi (Lacknummer / Innenausstattung / Motorleistung / Motorkombi)	PFL LA7W-BE8E HA 110KW CKFC	
Teilweise Fahrzeugbeschreibung		
EOA 1D0 5S3 5RQ 1KD 6FF 1AT 3FA	1N3 1N3 HH7 4UP 4R4 3NU 3GN 4X3	4A3 BZH J2D Q16 8GU 9AK 8RM
7Q0 1BA 8GL 8X0 4K3 B01 7MJ 8N0	3L3 9P5 Q1A 7X1 9ZE 8WB 3GA	7AA G01 L05 7P4 F0A 3S2 2UA
SKODA Auto-Center Weber GmbH Otto-Schmidt Straße 8 04425 Taucha T 034298 504-0, F 034298 504-25 SKODA Partner Stempel und Unterschrift des Verkäufers Ich bestätige, dass ich das angegebene Fahrzeug in ordnungsgemäßen Zustand übernommen habe und mit dessen richtiger Handhabung sowie den Garantiebedingungen vertraut gemacht wurde. Unterschrift des Kunden		
Betriebsgewicht (in kg) Verbrauch (in l/100 km) - innerorts / außerorts / kombiniert CO ₂ - kombiniert (in g/km)		

* Je nachdem, welches Ereignis zuerst eintritt.

Service-Nachweis		km-Stand:	30.11.14
Datum:	27.11.2014	Durchgeführt:	ja ☒ nein ☐
Service-Ereignis	Ölwechsel-Service Inspektion mit Ölwechsel mit erweitertem Serviceumfang	 2 Jahre Mobilitätsgarantie. TMB: JJ7NE5E0040287 2302319	
Motoröl für das Service-Intervall Q16 Karosserie auf Lackschäden geprüft Panzenmat: Dichtungsmittelwechsel Zusätzliche Servicearbeiten Kraftstofffilterwechsel Zündkerzenwechsel Luftfiltereinzelwechsel Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe Zahnriemenwechsel Zahnriemen-Spannrollenwechsel Hallex-Kupplung Ölwechsel Staub- und Pollenfilterwechsel		Service durchgeführt von: Auto-Center Weber GmbH Otto-Schmidt Straße 8 04425 Taucha T 034298 504-0, F 034298 504-25	
Nächster Bremsflüssigkeitswechsel Datum:		2302319	

* Dieses Feld kann nur durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.
 * Bestätigung der Unversehrtheit des Karosseriebeschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden - Seite 13.

Service-Nachweis		km-Stand:	10.02.15
Datum:	25.11.2014	Durchgeführt:	ja ☒ nein ☐
Service-Ereignis	Ölwechsel-Service Inspektion mit Ölwechsel mit erweitertem Serviceumfang	 2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE TMB: 2647896 2302319	
Motoröl für das Service-Intervall Q16 Karosserie auf Lackschäden geprüft Panzenmat: Dichtungsmittelwechsel Zusätzliche Servicearbeiten Kraftstofffilterwechsel Zündkerzenwechsel Luftfiltereinzelwechsel Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe Zahnriemenwechsel Zahnriemen-Spannrollenwechsel Hallex-Kupplung Ölwechsel Staub- und Pollenfilterwechsel		Service durchgeführt von: Auto-Center Weber GmbH & Co. KG Otto-Schmidt Straße 8 04425 Taucha T 034298 504-0, F 034298 504-25 Stempel des Fachbetriebs	
Nächster Bremsflüssigkeitswechsel Datum: 03/16		2302319	

* Dieses Feld kann nur durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.
 * Bestätigung der Unversehrtheit des Karosseriebeschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden - Seite 13.

Service-Nachweis		km-Stand:	8.799,7
Datum:	29.05.2017	Durchgeführt:	ja ☒ nein ☐
Service-Ereignis	Ölwechsel-Service Inspektion mit Ölwechsel mit erweitertem Serviceumfang	 2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE TMB: JJ7NE5E0040287 2302319	
Motoröl für das Service-Intervall Q16 Karosserie auf Lackschäden geprüft Panzenmat: Dichtungsmittelwechsel Zusätzliche Servicearbeiten Kraftstofffilterwechsel Zündkerzenwechsel Luftfiltereinzelwechsel Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe Zahnriemenwechsel Zahnriemen-Spannrollenwechsel Hallex-Kupplung Ölwechsel Staub- und Pollenfilterwechsel		Service durchgeführt von: Auto-Center Weber GmbH & Co. KG Otto-Schmidt Straße 8 04425 Taucha T 034298 504-0, F 034298 504-25 Stempel des Fachbetriebs	
Nächster Bremsflüssigkeitswechsel Datum: 05/2019		2302319	


* Dieses Feld kann nur durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.
 * Bestätigung der Unversehrtheit des Karosseriebeschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden - Seite 13.

Service-Nachweis		km-Stand:	98.530
Datum:	18.6.18	Durchgeführt:	ja ☒ nein ☐
Service-Ereignis	Ölwechsel-Service Inspektion mit Ölwechsel mit erweitertem Serviceumfang	 1 JAHR MOBILITÄTSGARANTIE TMB: JJ7NE5E0040287 1/2.566.789	
Motoröl für das Service-Intervall Q16 Karosserie auf Lackschäden geprüft Panzenmat: Dichtungsmittelwechsel Zusätzliche Servicearbeiten Kraftstofffilterwechsel Zündkerzenwechsel Luftfiltereinzelwechsel Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe Zahnriemenwechsel Zahnriemen-Spannrollenwechsel Hallex-Kupplung Ölwechsel Staub- und Pollenfilterwechsel		Service durchgeführt von: Auto-Center Weber GmbH & Co. KG Otto-Schmidt Straße 8 04425 Taucha T 034298 504-0, F 034298 504-25 Stempel des Fachbetriebs	
Nächster Bremsflüssigkeitswechsel Datum: 05/2019		1/2.566.789	

* Dieses Feld kann nur durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.
 * Bestätigung der Unversehrtheit des Karosseriebeschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden - Seite 13.


Service-Nachweis		km-Stand:	25.06.18
Datum:	18.06.18	Durchgeführt:	ja ☒ nein ☐
Service-Ereignis	Ölwechsel-Service Inspektion mit Ölwechsel mit erweitertem Serviceumfang	 1 JAHR MOBILITÄTSGARANTIE TMB: JJ7NE5E0040287 1/2.566.789	
Motoröl für das Service-Intervall Q16 Karosserie auf Lackschäden geprüft Panzenmat: Dichtungsmittelwechsel Zusätzliche Servicearbeiten Kraftstofffilterwechsel Zündkerzenwechsel Luftfiltereinzelwechsel Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe Zahnriemenwechsel Zahnriemen-Spannrollenwechsel Hallex-Kupplung Ölwechsel Staub- und Pollenfilterwechsel		Service durchgeführt von: Auto-Center Weber GmbH & Co. KG Otto-Schmidt Straße 8 04425 Taucha T 034298 504-0, F 034298 504-25 Stempel des Fachbetriebs	
Nächster Bremsflüssigkeitswechsel Datum: 6/2021		1/2.566.789	

* Dieses Feld kann nur durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.
 * Bestätigung der Unversehrtheit des Karosseriebeschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden - Seite 13.

Service-Nachweis	
Datum: 08.05.2021	km-Stand: 215.161
Service-Ereignis	Durchgeführt ja ☒ nein ☐
Ölwechsel-Service Inspektion mit Ölwechsel mit erweitertem Serviceumfang	
Motoröl für das Service-Intervall Q16 Karosserie auf Lackschäden geprüft ¹⁾ Pannenset: Dichtungsmittelwechsel	
Zusätzliche Servicearbeiten	
Kraftstofffilterwechsel	
Zündkerzenwechsel	
Luftfiltereinsatzwechsel	
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	
Zahnriemenwechsel	
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	
Halbex-Kupplung-Ölwechsel	
Staub- und Pollenfilterwechsel	
Bremsflüssigkeitswechsel	
	Nächster Bremsflüssigkeitswechsel Datum: 06/2025
 1 Jahr Mobilitätsgarantie TMB: J77NE5E0040787 1/6.076.795 SAD51961001 Stand 01/2023  Service durchgeführt von: Auto-Center Weber GmbH & Co. KG Otto-Schmidt-Straße 8, 04425 Taucha www.auto-center-weber.de STAMP: AUTO-CENTER WEBER Stempel des Fachbetriebs	

1) Dieses Feld kann nur durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.
2) Bestätigung der Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden - Seite 35.

34 Service-Nachweise

Eintragungen der Werkstatt	
km-Stand: 244.351 km	SKODA
Datum: 25.03.25	1 Jahr Mobilitätsgarantie
Bemerkungen: Insp. + Ölwechsel, UN - Erweiterte Laufzeit - Kraftstofffilter - Luftfilter - Bremsflüssigkeitsservice	TMB: J77NE5E0040787  SAD51961001 Stand 10/2023 Auto-Center Weber GmbH & Co. KG Otto-Schmidt-Straße 8, 04425 Taucha www.auto-center-weber.de STAMP: AUTO-CENTER WEBER Stempel des Fachbetriebs
km-Stand:	
Datum:	
Bemerkungen:	
	Stempel des Fachbetriebs