

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	69 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla	Značka		Volkswagen
Model	Golf	Model - doplňující informace	1.6 i Pěkný
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí	Pohon		
Palivo	Benzín	Výkon	85 kW
Objem motoru	1598 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	209 000 km	Rok výroby	2005
Datum první registrace	26.01.2005	STK	08.01.2028

Rozšiřující údaje

Země původu		Německo	Barva		Běžová metalíza
Provozní hmotnost			Největší technicky přípustná hmotnost		
Spotřeba					
Počet míst k sezení	5		Počet dveří	5	
☐ První majitel		☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen		
☐ Nehavarané			☐ Protokol STK		
☒ Servisní knížka			☐ Pro zdravotně postižené		
Poznámka prodejce					
Servisní kniha + doklady dekra , , Nová STK , Prodávající si vyhrazuje právo na chyby v popisu vozidla.					

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 10x , Autorádio, Dálkové centrální zamykání, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Litá kola, Mlhovky, Originální autorádio, Palubní počítač, Posilovač řízení, Tónovaná skla, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie







Fahrzeugdatenträger

1. WVWZZZ1K z 5W185710
1K1 OH2
2. GOLF 1.6 FSI TREND
85 KW 6F
3. BLF HBM
LD1W HA

4. BOA CBV GOK H7F J1P D4K
- 1AT 1G2 - 1NC 5RQ 5SL T72
OBD 3U1 GG1 - 8GG 8ZG
1KD 1ZF - 3YG 602 0GG
4UF 4X3 4R4 4K3 N4C 5TC
BRW 2JB E0A OAD OBD 2UA 2GT
1JA L02 OYC

① Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer
② Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe
③ Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung

Datum der Auslieferung: 22

Heft 1.1 Serviceplan

Service-Nachweis 1

Durchgeführt wurde: ☒ Ja ☐ nein

Überholt-Service ☒ ☐ Zusatzarbeiten

Intervall-Service ☒ ☐ Zündkerzen-Wechsel

Intervall-Service Inspektion ☒ ☐ Luftfilterwechsel

LongLife-Motorenöl ☒ ☐ Kraftstofffilter-Wechsel

Datum: 3.1.07

km-Stand: 16842

Rechnungsnummer: 28356

Reparaturempfehlung ☐ ☒ Bremsscheiben-Service

Service durchgeführt von: [Signature]

LongLife-Motorenöl: [Signature]

Stempel des Volkswagen Partners: [Signature]

Stempel des Volkswagen Partners: [Signature]

Ihre nächsten Service-Ereignisse

Überholt-Service ☐ ☐ Zusatzumfang

Intervall-Service ☐ ☐ nach flexibler Service-Intervall-Anzeige

Intervall-Service Inspektion ☐ ☐ Monat _____ Jahr _____

Intervall-Service Inspektion ☐ ☐ oder bei _____ km* (je nachdem, was zuerst eintritt)

Intervall-Service Inspektion ☐ ☐ Monat _____ Jahr _____

Intervall-Service Inspektion ☐ ☐ oder bei _____ km* (je nachdem, was zuerst eintritt)

Intervall-Service Inspektion ☐ ☐ Monat _____ Jahr _____

Intervall-Service Inspektion ☐ ☐ oder bei _____ km* (je nachdem, was zuerst eintritt)

Heft 1.1 Serviceplan

Service-Nachweis 2

Durchgeführt wurde: ☒ Ja ☐ nein

Überholt-Service ☒ ☐ Zusatzarbeiten

Intervall-Service ☒ ☐ Zündkerzen-Wechsel

Intervall-Service Inspektion ☒ ☐ Luftfilterwechsel

LongLife-Motorenöl ☒ ☐ Kraftstofffilter-Wechsel

Datum: 20.1.2011

km-Stand: 58434

Rechnungsnummer: 3423

Reparaturempfehlung ☐ ☒ Bremsscheiben-Service

Service durchgeführt von: [Signature]

LongLife-Motorenöl: [Signature]

Stempel des Volkswagen Partners: [Signature]

Stempel des Volkswagen Partners: [Signature]

Ihre nächsten Service-Ereignisse

Überholt-Service ☐ ☐ Zusatzumfang

Intervall-Service ☐ ☐ nach flexibler Service-Intervall-Anzeige

Intervall-Service Inspektion ☐ ☐ Monat _____ Jahr _____

Intervall-Service Inspektion ☐ ☐ oder bei _____ km* (je nachdem, was zuerst eintritt)

Intervall-Service Inspektion ☐ ☐ Monat _____ Jahr _____

Intervall-Service Inspektion ☐ ☐ oder bei _____ km* (je nachdem, was zuerst eintritt)

Intervall-Service Inspektion ☐ ☐ Monat _____ Jahr _____

Intervall-Service Inspektion ☐ ☐ oder bei _____ km* (je nachdem, was zuerst eintritt)

Heft 1.1 Serviceplan

Service-Nachweis 3

Durchgeführt wurde: ☒ Ja ☐ nein

Überholt-Service ☒ ☐ Zusatzarbeiten

Intervall-Service ☒ ☐ Zündkerzen-Wechsel

Intervall-Service Inspektion ☒ ☐ Luftfilterwechsel

LongLife-Motorenöl ☒ ☐ Kraftstofffilter-Wechsel

Datum: 07.01.2015

km-Stand: 112125

Rechnungsnummer: 3423

Reparaturempfehlung ☐ ☒ Bremsscheiben-Service

Service durchgeführt von: [Signature]

LongLife-Motorenöl: [Signature]

Stempel des Volkswagen Partners: [Signature]

Stempel des Volkswagen Partners: [Signature]

Ihre nächsten Service-Ereignisse

Überholt-Service ☐ ☐ Zusatzumfang

Intervall-Service ☐ ☐ nach flexibler Service-Intervall-Anzeige

Intervall-Service Inspektion ☐ ☐ Monat _____ Jahr _____

Intervall-Service Inspektion ☐ ☐ oder bei _____ km* (je nachdem, was zuerst eintritt)

Intervall-Service Inspektion ☐ ☐ Monat _____ Jahr _____

Intervall-Service Inspektion ☐ ☐ oder bei _____ km* (je nachdem, was zuerst eintritt)

Intervall-Service Inspektion ☐ ☐ Monat _____ Jahr _____

Intervall-Service Inspektion ☐ ☐ oder bei _____ km* (je nachdem, was zuerst eintritt)

REGISTRATION DES DEKRA e.V.

03-124A DEKR315182254

DEKRA

(1) FINRA WVWZZZ1K25W185710
(2) Kennz. D MD JC271
(3) Prüfört Hamburg, 17.01.2020
(4) km-St. 148266

(5) Fz-Kl. 01
Aufbau 0200
Herst. 0603
Typ 722
Var. 016
ZGM 1810 kg
EZ 26.01.2005
Dat. letzt. HU 01/2018
Prüfört-Nr. 0000354758

PERSONENKRAFTWAGEN
GESCHLOSSEN
VOLKSWAGEN-VW
1K

Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel

MD JC271

A photograph of the engine compartment of a 2007 Toyota Camry Hybrid. The engine cover is black with a silver section in the center that has "FSI" written on it. To the left of the engine cover, there is a blue cap for the coolant reservoir and a blue cap for the oil filler. To the right, there is a black air filter box. The engine is surrounded by various hoses and components, and the hood is open, revealing the windshield and wipers in the background.

