

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	115 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Roomster	Model - doplňující informace	1.2 TSi, 63 kW, Scout
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	63 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	129 100 km	Rok výroby	2011
Datum první registrace	11.01.2011	STK	10.01.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Česká republika	Barva	Šedá metalíza
Provozní hmotnost	1 221 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	1 676 kg
Spotřeba	5.33 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☒ Eko poplatek uhrazen	
☒ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
2. majitel, koupeno nové v ČR, Pravidelný servis, varianta Scout, klimatizace			

KARTA VOZU


Výbava

ABS, Airbag 6x, Alarm, Automatické svícení, Autorádio, CD přehrávač, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, Dojezdové rezervní kolo, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, El. startér, Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko, Imobilizér, Isofix, Klimatizace man. , LED denní svícení, Litá kola, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Originální autorádio, Palubní počítač, Plnohodnotné rezervní kolo, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Příprava pro isofix, Příprava pro telefon, Rezervní kolo, Senzor stěračů, Střešní nosič, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač, Záruka, Zatmavená zadní skla

KARTA VOZU

Fotografie












Servisní doklad

Datum: 27.5.2011 Stav km: 14467

Provedeno: ano ne

Výměna motorového oleje ☒ ☐ Prohlídka provedl:  Záruka mobility¹⁾

Použití motorový olej pro servisní intervaly QG1 ☒ ☐

Servisní prohlídka ☒ ☐ Kontrola poškození laku karoserie²⁾ ☒ ☐

Výměna brzdové kapaliny ☒ ☐ Výměna palivového filtru ☒ ☐

Vyčištění zadních bubnových brzd ☒ ☐ Výměna zapalovacích svíček ☒ ☐

Výměna vložky vzduchového filtru ☒ ☐ Výměna ATF (oleje) v automatické převodovce ☒ ☐

Výměna ozubeného řemene ☒ ☐ Výměna napínací kladky ozubeného řemene ☒ ☐

Příští servisní prohlídka: Stav km: 29167 Datum: 5/2012

(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)


¹⁾ V rámci polku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nebyly, polko prodejte.

²⁾ Potvrďte neporušenost antikorozní ochrany karoserie, resp. případné závady zaznamenejte → strana 18, „Kontrola antikorozní ochrany karoserie“.

Servisní doklad

Datum: 31.10.2011 Stav km: 78291

Provedeno: ano ne

Výměna motorového oleje ☒ ☐ Prohlídka provedl:  Záruka mobility¹⁾

Použití motorový olej pro servisní intervaly QG1 ☒ ☐

Servisní prohlídka ☒ ☐ Kontrola poškození laku karoserie²⁾ ☒ ☐

Výměna brzdové kapaliny ☒ ☐ Výměna palivového filtru ☒ ☐

Vyčištění zadních bubnových brzd ☒ ☐ Výměna zapalovacích svíček ☒ ☐

Výměna vložky vzduchového filtru ☒ ☐ Výměna ATF (oleje) v automatické převodovce ☒ ☐

Výměna ozubeného řemene ☒ ☐ Výměna napínací kladky ozubeného řemene ☒ ☐

Příští servisní prohlídka: Stav km: 13291 Datum: 31.10.2012

(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

¹⁾ V rámci polku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nebyly, polko prodejte.

²⁾ Potvrďte neporušenost antikorozní ochrany karoserie, resp. případné závady zaznamenejte → strana 20, „Kontrola antikorozní ochrany karoserie“.

Servisní doklad

Datum: 27.11.2013 Stav km: 52922

Provedeno: ano ne

Výměna motorového oleje ☒ ☐ Prohlídka provedl:  Záruka mobility¹⁾

Použití motorový olej pro servisní intervaly QG1 ☒ ☐

Servisní prohlídka ☒ ☐ Kontrola poškození laku karoserie²⁾ ☒ ☐

Výměna brzdové kapaliny ☒ ☐ Výměna palivového filtru ☒ ☐

Vyčištění zadních bubnových brzd ☒ ☐ Výměna zapalovacích svíček ☒ ☐

Výměna vložky vzduchového filtru ☒ ☐ Výměna ATF (oleje) v automatické převodovce ☒ ☐

Výměna ozubeného řemene ☒ ☐ Výměna napínací kladky ozubeného řemene ☒ ☐

Příští servisní prohlídka: Stav km: 57922 Datum: 11/2015

(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)


¹⁾ V rámci polku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nebyly, polko prodejte.

²⁾ Potvrďte neporušenost antikorozní ochrany karoserie, resp. případné závady zaznamenejte → strana 22, „Kontrola antikorozní ochrany karoserie“.

Servisní doklad

Datum: 1.12.2014 Stav km: 52946

Provedeno: ano ne

Výměna motorového oleje ☒ ☐ Prohlídka provedl:  Záruka mobility¹⁾

Použití motorový olej pro servisní intervaly QG1 ☒ ☐

Servisní prohlídka ☒ ☐ Kontrola poškození laku karoserie²⁾ ☒ ☐

Výměna brzdové kapaliny ☒ ☐ Výměna palivového filtru ☒ ☐

Vyčištění zadních bubnových brzd ☒ ☐ Výměna zapalovacích svíček ☒ ☐

Výměna vložky vzduchového filtru ☒ ☐ Výměna ATF (oleje) v automatické převodovce ☒ ☐

Výměna ozubeného řemene ☒ ☐ Výměna napínací kladky ozubeného řemene ☒ ☐

Příští servisní prohlídka: Stav km: 67946 Datum: 12/2015

(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

¹⁾ V rámci polku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nebyly, polko prodejte.

²⁾ Potvrďte neporušenost antikorozní ochrany karoserie, resp. případné závady zaznamenejte → strana 24, „Kontrola antikorozní ochrany karoserie“.

Servisní doklad

Datum: 8.11.2015 Stav km: 62676

Provedeno: ano ne

Výměna motorového oleje ☒ ☐ Prohlídka provedl:  Záruka mobility¹⁾

Použití motorový olej pro servisní intervaly QG1 ☒ ☐

Servisní prohlídka ☒ ☐ Kontrola poškození laku karoserie²⁾ ☒ ☐

Výměna brzdové kapaliny ☒ ☐ Výměna palivového filtru ☒ ☐

Vyčištění zadních bubnových brzd ☒ ☐ Výměna zapalovacích svíček ☒ ☐

Výměna vložky vzduchového filtru ☒ ☐ Výměna ATF (oleje) v automatické převodovce ☒ ☐

Výměna ozubeného řemene ☒ ☐ Výměna napínací kladky ozubeného řemene ☒ ☐

Příští servisní prohlídka: Stav km: 67676 Datum: 12/2016

(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

¹⁾ V rámci polku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nebyly, polko prodejte.

²⁾ Potvrďte neporušenost antikorozní ochrany karoserie, resp. případné závady zaznamenejte → strana 26, „Kontrola antikorozní ochrany karoserie“.

Servisní doklad

Datum: 20.12.2016 Stav km: 71127

Provedeno: ano ne

Výměna motorového oleje ☒ ☐ Prohlídka provedl:  Záruka mobility¹⁾

Použití motorový olej pro servisní intervaly QG1 ☒ ☐

Servisní prohlídka ☒ ☐ Kontrola poškození laku karoserie²⁾ ☒ ☐

Výměna brzdové kapaliny ☒ ☐ Výměna palivového filtru ☒ ☐

Vyčištění zadních bubnových brzd ☒ ☐ Výměna zapalovacích svíček ☒ ☐

Výměna vložky vzduchového filtru ☒ ☐ Výměna ATF (oleje) v automatické převodovce ☒ ☐

Výměna ozubeného řemene ☒ ☐ Výměna napínací kladky ozubeného řemene ☒ ☐

Příští servisní prohlídka: Stav km: 86127 Datum: 12/2017

(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

¹⁾ V rámci polku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nebyly, polko prodejte.

²⁾ Potvrďte neporušenost antikorozní ochrany karoserie, resp. případné závady zaznamenejte → strana 28, „Kontrola antikorozní ochrany karoserie“.

Servisní doklad

Datum: 3.9.2018 Stav km: 79503 km

Provedeno: ano ne

Výměna motorového oleje ☒ ☐ Prohlídka proved: ☒ ☐ Závazky mobility:

Použití motorový olej pro servisní intervaly QG1 ☒ ☐

Servisní prohlídka ☒ ☐

Kontrola poškození laku karoserie⁽¹⁾ ☒ ☐

Výměna brzdové kapaliny ☒ ☐

Výměna palivového filtru ☒ ☐

Vyčištění zadních bubnových brzd ☒ ☐

Výměna zapalovacích svíček ☒ ☐

Výměna vložky vzduchového filtru ☒ ☐

Výměna ATF (oleje) v automatické převodovce ☒ ☐

Výměna ozubeného řemene ☒ ☐

Výměna napínací kladky ozubeného řemene ☒ ☐

Příští servisní prohlídka: Stav km: 95000 km Datum: 1/2019

(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

⁽¹⁾ V rámci přílohy potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nebyly, přílohu prošetřete.

⁽²⁾ Pokud neprošel kontrolou ochrany karoserie, resp. případné závady zaznamenejte → strana 30 „Kontrola antikorozní ochrany karoserie“.

Servisní doklad

Datum: 10.1.18 Stav km: 80981

Provedeno: ano ne

Výměna motorového oleje ☒ ☐ Prohlídka proved: ☒ ☐ Závazky mobility:

Použití motorový olej pro servisní intervaly QG1 ☒ ☐

Servisní prohlídka ☒ ☐

Kontrola poškození laku karoserie⁽¹⁾ ☒ ☐

Výměna brzdové kapaliny ☒ ☐

Výměna palivového filtru ☒ ☐

Vyčištění zadních bubnových brzd ☒ ☐

Výměna zapalovacích svíček ☒ ☐

Výměna vložky vzduchového filtru ☒ ☐

Výměna ATF (oleje) v automatické převodovce ☒ ☐

Výměna ozubeného řemene ☒ ☐

Výměna napínací kladky ozubeného řemene ☒ ☐

Příští servisní prohlídka: Stav km: 105000 Datum: 1/2020

(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

⁽¹⁾ V rámci přílohy potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nebyly, přílohu prošetřete.

⁽²⁾ Pokud neprošel kontrolou ochrany karoserie, resp. případné závady zaznamenejte → strana 30 „Kontrola antikorozní ochrany karoserie“.

Servisní doklad

Datum: 24.1.2020 Stav km: 84108

Provedeno: ano ne

Výměna motorového oleje ☒ ☐ Prohlídka proved: ☒ ☐ Závazky mobility:

Použití motorový olej pro servisní intervaly QG1 ☒ ☐

Servisní prohlídka ☒ ☐

Kontrola poškození laku karoserie⁽¹⁾ ☒ ☐

Výměna brzdové kapaliny ☒ ☐

Výměna palivového filtru ☒ ☐

Vyčištění zadních bubnových brzd ☒ ☐

Výměna zapalovacích svíček ☒ ☐

Výměna vložky vzduchového filtru ☒ ☐

Výměna ATF (oleje) v automatické převodovce ☒ ☐

Výměna ozubeného řemene ☒ ☐

Výměna napínací kladky ozubeného řemene ☒ ☐

Příští servisní prohlídka: Stav km: 112100 Datum: 1/2021

(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

⁽¹⁾ V rámci přílohy potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nebyly, přílohu prošetřete.

⁽²⁾ Pokud neprošel kontrolou ochrany karoserie, resp. případné závady zaznamenejte → strana 30 „Kontrola antikorozní ochrany karoserie“.

Servisní doklad

Datum: 24.1.2023 Stav km: 104404

Provedeno: ano ne

Výměna motorového oleje ☒ ☐ Prohlídka proved: ☒ ☐ Závazky mobility:

Použití motorový olej pro servisní intervaly QG1 ☒ ☐

Servisní prohlídka ☒ ☐

Kontrola poškození laku karoserie⁽¹⁾ ☒ ☐

Výměna brzdové kapaliny ☒ ☐

Výměna palivového filtru ☒ ☐

Vyčištění zadních bubnových brzd ☒ ☐

Výměna zapalovacích svíček ☒ ☐

Výměna vložky vzduchového filtru ☒ ☐

Výměna ATF (oleje) v automatické převodovce ☒ ☐

Výměna ozubeného řemene ☒ ☐

Výměna napínací kladky ozubeného řemene ☒ ☐

Příští servisní prohlídka: Stav km: 122404 Datum: 01/23

(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

⁽¹⁾ V rámci přílohy potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nebyly, přílohu prošetřete.

⁽²⁾ Pokud neprošel kontrolou ochrany karoserie, resp. případné závady zaznamenejte → strana 30 „Kontrola antikorozní ochrany karoserie“.

Servisní doklad

Datum: 12.1.2023 Stav km: 111645

Provedeno: ano ne

Výměna motorového oleje ☒ ☐ Prohlídka proved: ☒ ☐ Závazky mobility:

Použití motorový olej pro servisní intervaly QG1 ☒ ☐

Servisní prohlídka ☒ ☐

Kontrola poškození laku karoserie⁽¹⁾ ☒ ☐

Výměna brzdové kapaliny ☒ ☐

Výměna palivového filtru ☒ ☐

Vyčištění zadních bubnových brzd ☒ ☐

Výměna zapalovacích svíček ☒ ☐

Výměna vložky vzduchového filtru ☒ ☐

Výměna ATF (oleje) v automatické převodovce ☒ ☐

Výměna ozubeného řemene ☒ ☐

Výměna napínací kladky ozubeného řemene ☒ ☐

Příští servisní prohlídka: Stav km: 132645 Datum: 01/24

(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

⁽¹⁾ V rámci přílohy potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nebyly, přílohu prošetřete.

⁽²⁾ Pokud neprošel kontrolou ochrany karoserie, resp. případné závady zaznamenejte → strana 30 „Kontrola antikorozní ochrany karoserie“.

