

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	129 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Golf	Model - doplňující informace	1,4 TSi SERV.KNÍŽKA,MÁLO...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	90 kW
Objem motoru	1390 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	172 733 km	Rok výroby	2010
Datum první registrace	27.08.2010	STK	01.01.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Černá
Provozní hmotnost	1 940 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Spotřebitelský úvěr možný; Perfektní stav; SERVISNÍ KNÍŽKA - pravidelný servis; vše řádně zapsáno v servise; faktury; protokoly z DE STK; maxidot; 2x parkovací senzory; orig. R16 elektronky; v ceně zimní sada kol a poklice; velice pěkný stav karoserie; vozidlo téměř bez koroze; 2x klíč DO; VIN: WVWZZZ1KZAM703982. Záruka PŮVODU a KILOMETRŮ. Kontakt: 601 002 157; rádi Vám poradíme. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy (nabídku) ve smyslu § 1731 a §1732 zákona č. 89/2012 Sb.; Občanského zákoníku. Společnost Balantero s.r.o. si vyhrazuje právo uzavření všech smluvních vztahů písemně.

KARTA VOZU

Výbava

CD přehrávač, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Imobilizér, El. přední okna, El. sklopná zrcátka, Vyhřívaná zrcátka, Mlhovky, Tónovaná skla, Natáčecí světlomety, Zatmavená zadní skla, Denní svícení, Plnohodnotné rezervní kolo, Klimatizovaná přihrádka, Dělená zadní sedadla, Závěsné zařízení v TP, Vyhřívaná zadní sedadla, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Výškově nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Zadní stěrač, Airbag 10x , Deaktivace airbagu spolujezdce, Palubní počítač, Zadní loketní opěrka, Isofix, Tažné zařízení, ABS, Protiprokluzový systém kol (ASR), ESP, Posilovač řízení, Tempomat, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní

KARTA VOZU

Fotografie



Hauptuntersuchung nach § 29 StvZO
Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU / Roadworthiness certificate according to 2014/45/EU

(1) Fz.-Ident.Nr.: **WVWZZZ1KZAM703982** (5) Fz.-Art: **MTAC** Fz.z.Pers.bef.b. 8 S Bericht-Nr.: **X178890091**
(2) Amtl. Kennz.: **D STD-KB993** Aufbau-Art: **Kombilimousine** ZGM: **1940** Expresscode: **G2QIDo4G**
(3) Prüfdatum: **13.11.2024 / 11:07** Hersteller: **0603** VOLKSWAGEN-VW Kennnummer: **C0357007**
(4) Prüfort: **Bargstedt** Fz.-Typ: **AMN00037** 1KM U-Stelle: **23266AC**
(5) Laufleistung: **168328 km** Erstzul.: **08/2010** letzte HU: **10/2022** Auftrag: **23266**

geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

Bargstedter Automobilservice
Inspektionen · HU+AU · Reifenservice · Klimaanlage-Service

OK Car-Service Bargstedt · Hohe Luft 23 · 21698 Bargstedt

Herrn
Kevin Buckstöver
Grasselweg 2
27449 Kutenholz

Rechnung
ORIGINAL
Seite 1 vom: 06.05.2024
Rechnung # 2024 / RG810415
KdNr: 20371
UST-IdNr:

STL-KB 993	VOLKSWAGEN-VW GOLF 1KM	0603AMN	WVWZZZ1KZAM703982	CAX
amt. Kennz.	Fahrzeugtyp	KBA-Nr.	Fahrgestell-Nr.	Motor-Nr.
27.08.2010	10.2024	10.2024	168.714	06.05.2024
Erstzulassung	HU-Termin	AU-Termin	Km-Stand	Annahme Datum
			VK-Preis Menge Rab. %	Pos. Betrag

Service-Information

Fahrzeugdaten

Modell:
amtliches Kennzeichen:
Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
Tag der Erstzulassung bzw. Auslieferung:
betreuender Volkswagen Partner:

Service-Besitzer:
Telefon:

Empfangsbestätigung von Dokumenten und Fahrzeugschlüsseln

Dem Fahrzeug lagen bei:	ja
Bordbuch inkl. Serviceplan	☐
Erstschlüssel	☐
Zweitschlüssel	☐

Die Funktion aller Schlüssel wurde geprüft:

Ort: Datum:

Unterschrift des Fahrzeughalters:

Fahrzeugdaten

1. VIN: **WVWZZZ1KZAM703982** 90
2. Typ: **LC9X LHY** 175 000-401
3. Eng. code/Trans. code: **CAX**
4. Code motor/bohle vlt.: **LC9X FH 6184**
5. Paint No. Interior:
6. N° painted:
7. Options: 236 C85 C90 H87 41L K30 40F 40X USA
8. 412 400 6A2 3A7 362 18V 2A8 599
9. 76P 302 32L 088 423 795 3L3 3T2 061 3Y0 463 806
10. L74 610 0A6 008 1N3 3F8 483 484 8Y1 82N 9AP

Identifizierungsnummer
Typ, Motorisierung, Getriebe
Abbauchcode, Getriebebauchcode, Lacknummer, Innenausstattung
Lieferungen, PB-Nummern

Eröffnung: 7.9. AUG. 2010

Volkswagen Partners

Durchgeführt wurde:		ja	nein	Zusatzarbeiten - Wechsel von	ja	nein
Owchel-Service	☐			ATP	☒	☒
Intervall-Service (IPK-S: G0)	☒			DSG-Gl Öl und Filter	☒	☒
Intervall-Service (IPR-N: Q60/Q62)	☒			Halter, Kupplung, Öl	☒	☒
Inspektions-Service	☒			Kraftstofffilter	☒	☒
Bremshilfsventilwechsel	☒			Luftfilterwechsel	☒	☒
LongLife Monitor verwendet	☒			Refendrucksensoren	☒	☒
Datum: 20.06.2014				Refenduffflasche	☒	☒
km-Stand: 36236				Staub- und Pollenfiltersatz	☒	☒
Leihungsnummer: 83827				Zahnriemen	☒	☒
Technische Daten: VW Golf 5				Zündkerzen	☒	☒
Werkstatt: VW Partner					☒	☒
Service durchgeführt von: H. J. Freudenreich Tel.: 04199-323 Fax: 04199-355 E-Mail: freudenreich@vda.de Stempel des Volkswagen Partners						

LongLife Mobilisierungsantrag:

Service-Nachweis 4		Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
Durchgeführt wurde:	ja	nein	ATF
Ölwechsel-Service	☒	☐	DSG [®] , Öl und Filter
Intervall-Service (PK-Nr.: QG1)	☒	☐	Haldex-Kupplung: Öl
Intervall-Service (PK-Nr.: QG2/QG2)	☒	☐	Kraftstofffilter
Inspektions-Service	☒	☒	Luftfiltereinsatz
Bremsschallleistungswechsel	☐	☒	Reifen-drucksensoren
Lang Leie Monitoril verwendet	☒	☐	Reifenluftloschen
Datum: 31.08.2019			Staub- und Pollenfiltereinsatz
km Stand: 94779			Zahnriemen
Rechnungsnummer: 37993			Zündkerzen
Kundenname: G. G. G. G.		☒	
Vollständige Formel		Lang Leie Mobil	
Service durchgeföhrt am: 22.08.2019		Reparatur- und Reparatur- und Reparatur- und	
31177 Freudenberg			
Telefon 0411 123456			
Telefon 0411 123456			
Informations- und Service- und			
Stempel des Volkswagen Partners 67			

Ihre nächsten Service-Ereignisse

☐ Ölwechsel-Service ☒ Intervall-Service ☐ nach flexibler Service-Intervall-Anzeige ☒ Inspektions-Service oder bei PK 37993, 2019 (* je nachdem, was zuerst eintritt)	Zusatzumfänge Monat: <u>1</u> oder bei PK 1200 (* je nachdem, was zuerst eintritt) ☒ Bremsflüssigkeit Monat: <u>12</u>
---	--

Service-Nachweis 6	ja	nein	Zusatzarbeiten – Wechsel vom
Durchgeführt wurde:			ATF
Ölwechsel-Service			
Intervall-Service (PR-Nr.: G01)	☒	☐	DSG*: Öl und Filter
Intervall-Service (PR-Nr.: G02/G02)	☐	☐	Haldex-Kupplung, Öl
Inspektions-Service	☒	☐	Kraftstoff-Filter
Bremsschlauchwechsel	☐	☒	Luftfiltereinatz
Long life Motoröl verwendet	☒	☐	Reifendruckmessen
Datums:	11.02.21		Reifenluftschäcke
km-Stand:	141772		Staub- und Pollenfiltereinatz
Rechnungsnummer:	10761		Zuhilfen
Reparaturauftrag	☒	☐	Zündkerzen
Bruns Service AG 22.02.21 Service-Mitarbeiter:  			
OK Car-Service Bargstedt Hohe Luft 23 27689 Bargstedt Tel. +49 382 999 188-111 Fax +49 382 999 188-289 E-Mail: info@ok-car-service.de www.ok-car-service.de			
Ihre nächsten Service-Termine			
☐ Ölwechsel-Service	☐ Zusatzumfüllge	Monat Ja	
☐ Intervall-Service	oder bei (je nachdem, was nach flexibler Service-Intervall-Anzeige		
☐ Inspektions-Service	☐ Bremsflüssigkeit	Monat Ja	
Monat Jahr	oder bei km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)		

Service-Nachweis ?	ja	nein	Zusatzarbeiten - Wechsel von	ja	nein
Durchgefallene Stunden	☐	☐	ATF	☐	☒
Durchgeführte Service [PRÜFUNG]	☒	☐	DSG [®] -Öl und Filter	☐	☐
Intervall-Service [PRÜFUNG] (QZ)	☐	☐	Haken-Kippung Öl	☐	☐
Intervall-Service [PRÜFUNG] (QZ) (QZ)	☒	☐	Kraftstofffilter	☐	☐
Injektions-Service	☐	☐	Luftfilter/einsatz	☐	☐
remittungswechsel	☐	☐	Bremsdruckmessern	☐	☐
nigte Motoröl	☒	☐	Reifenluftflasche	☐	☐
nerst:	88.11.22				
m:	156.573				
and:	LAB. F.				
agnummer:	80.89.44				
erichte, Abzug	☐	☒	Zahnriemen	☐	☐
OK	CAR SERVICE			☐	☐
angeführt ist					
			Längste Mobilitätsgarantie:		
Car-Service Bargeldzeit 12/2017 bis 01/2018 Rücktritt 100 € (zuzügl. +49-430 499 885) 100 € / Jahr Spezialangebot des VW Leasing Partners					

Ihre nächsten Service-Ergebnisse

sel-Service	☐	Zusatzumfänge
Service	☐	Monat _____ Jahr _____
ibler Service-Intervall-Anzeige	☐	oder bei _____ km*
is-Service	☐	(* je nachdem, was zuerst eintritt)
_____ Jahr* _____	☐	Bremsflüssigkeitswechsel
_____ km*	☐	Monat _____ Jahr _____
un, nach Service (eintritt)		

Service-Nachweise u. Durchgeführt wurde:	ja	nein	Zusatzarbeiten - Wechsel von ATF
Ölwechsel-Service	☐	☐	DSG*- Öl und Filter
Interval-Service (P/Nr.: QG1)	☒	☐	Haldex-Kupplung Öl
Interval-Service (P/Nr.: QG0/QG2)	☐	☐	Kraftstofffilter
Inspektions-Service	☒	☐	Reifenreparatur 45,- €
Bremsschließbleichwechsel	☒	☐	Leitfadenkreuzsensoren
Tonglife Motoröl verwendet	☐	☐	Reifenfüllflasche
Datum: 6/5/24			
km-Stand: 165714			
Rechnungsnummer: 810415			
Reparaturempfehlung ☐ ☐			Zündkerzen Sie
 			LongLife Mo
OK Car-Service bargstedt Hohe Luft 27 1/2 km Bargstedt Tel. 04403 94511 Fax 04403 94512 www.bargstedt.ok-car-service.de			
Ihre nächsten Service-Ereignisse			
☐ Ölwechsel-Service			☐ Zusatzumf.
Interval-Service			Monat vom
nach flexibler Service-Intervall-Anzeige			oder bei ...
☐ Inspektions-Service			☐ Bremsflü.
Monat Jahr*,			Monat
oder bei km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)			

















