

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	364 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla	Značka		Volkswagen
Model	Touran	Model - doplňující informace	1,4 TSi 7.míst, DSG,...
Karoserie	MPV	Převodovka	Automatická
Počet rychlostí	Pohon		
Palivo	Benzín	Výkon	110 kW
Objem motoru	1395 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	119 755 km	Rok výroby	2016
Datum první registrace	01.08.2016	STK	01.06.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Modrá
Provozní hmotnost	2 140 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	7	Počet dveří	5
☐ První majitel	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované		☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Úvěr možný; Bohatá výbava; např. nezávislé topení; adaptivní tempomat; LED svícení; ...			

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 6x, ABS, Adaptivní tempomat, Klimatizace aut. , Originální autorádio, Bluetooth, Dálkové centrální zamykání, Centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, El. sklopná zrcátka, El. sklopná zrcátka, El. parkovací brzda, Imobilizér, Isofix, LED adaptivní světlomety, LED denní svícení, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Natáčecí světlomety, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Pádla řazení na volantu, Satelitní navigace, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, ESP, Start/Stop systém, USB, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zadní sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač, Zatmavená zadní skla

KARTA VOZU

Fotografie


















Service-Nachweis 1	
Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselfahrstofffilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Haldekupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 24.08.18	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 19513	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 2018061242	
Service durchgeführt von: VW 146/72907 Volkswagen Automobile Berlin GmbH 14167 Berlin	LongLife Mobilitätsgarantie bis Anzeile Service 146/72907 Stempel des Volkswagen Partners
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige oder	
am (Datum):	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand): 49000

Service-Nachweis 2	
Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselfahrstofffilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Haldekupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 1.9.20	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 45778	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 201809942	
Service durchgeführt von: VW 146/72907 Volkswagen Automobile Berlin GmbH 14167 Berlin	LongLife Mobilitätsgarantie bis Anzeile Service 146/72907 Stempel des Volkswagen Partners
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige oder	
am (Datum):	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand): 60000

Service-Nachweis 3	
Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselfahrstofffilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Haldekupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 18.09.2022	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 76834	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	
Service durchgeführt von: A.K.T. Autoklinik Travemünde 23570 Travemünde, Am Dreilingberg 11 (0 45 02) 77 06 09 www.autoklinik-travemuende.de	LongLife Mobilitätsgarantie: Stempel des Volkswagen Partners
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige oder	
am (Datum):	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand):

Service-Nachweis 4	
Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselfahrstofffilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Haldekupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 21.09.23	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 90322	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	
Service durchgeführt von: A.K.T. Autoklinik Travemünde 23570 Travemünde, Am Dreilingberg 11 (0 45 02) 77 06 09 www.autoklinik-travemuende.de	LongLife Mobilitätsgarantie: Stempel des Volkswagen Partners
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige oder	
am (Datum):	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand):

Service-Nachweis 5	
Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselfahrstofffilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Haldekupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 30.09.24	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 106455	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	
Service durchgeführt von: A.K.T. Autoklinik Travemünde 23570 Travemünde, Am Dreilingberg 11 (0 45 02) 77 06 09 www.autoklinik-travemuende.de	LongLife Mobilitätsgarantie: Stempel des Volkswagen Partners
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige oder	
am (Datum):	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand):

