

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	194 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla	Značka		Opel
Model	Astra	Model - doplňující informace	1,6 CDTi 81kW,2x kola...
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí	Pohon		
Palivo	Nafta	Výkon	81 kW
Objem motoru	1598 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	162 965 km	Rok výroby	2017
Datum první registrace	28.11.2017	STK	01.12.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Česká republika	Barva	Jiná
Provozní hmotnost	1 865 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované		☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Druhý majitel; v TP 2.majitelé; ale pořád 1.provozovatel; nehavarované; nelakované. Doložený pravidelný servis-viz. servisní kniha; výměna rozvodového řetězu při 155.250km v 01/2025-viz. faktura. K vozidlu sada letních pneu+orig. ALU; zánovní zimní pneumatiky.

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 6x, ABS, Adaptivní tempomat, Klimatizace aut. , Originální autorádio, Bluetooth, Dálkové centrální zamykání, Centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. sklopná zrcátka, Sledování jízdního pruhu, Imobilizér, Isofix, LED denní svícení, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Satelitní navigace, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, ESP, Start/Stop systém, USB, Vyhřívaná zrcátka, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie
















Potrvení servisních prací 5

Práce se označuje pomocí ano nebo ne
Ano = bylo vyměněno
Ne = výměna nebyla nutná

Poznámky
Předem stanovené údaje se nesmějí upravovat.

Servisní prohlídka: V mezděb ☐ Hlavní ☒
Datum 26.11.2018 km 22033

Motorový olej
Kvalita: dexos1 ☐ dexos2 ☒
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☒

Viskozita: 5 W-30

Nemrznoucí kapalina, chladicí kapalina
Ano Ne ☐ -35 °C

☐ Baterie (rádiový dálkový ovladač)
☐ Pylový filtr
☐ Vzduchový filtr
☐ Dražkovany kinový feren
☐ Ozubený feren
☐ Palivový filtr
☐ Plynový filtr
☐ Olej převodovky
☐ Brzdová kapalina
☐ Sada na opravu pneumatik
☐ Přední / zadní brzdové destičky
☐ Zapalovací svíčky
☐ Chladicí kapaliny

Další servisní prohlídka na základě indikátoru
Datum 27.11.2018 km 22033
(+max. 1 měsíc) (+max. 1500 km)

Potrvení servisních prací 6

Servisní prohlídka: V mezděb ☐ Hlavní ☒
Datum 5.12.2018 km 52032

Motorový olej
Kvalita: dexos1 ☐ dexos2 ☒
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☒

Viskozita: 5 W-30

Nemrznoucí kapalina, chladicí kapalina
Ano Ne ☐ -35 °C

☐ Baterie (rádiový dálkový ovladač)
☐ Pylový filtr
☐ Vzduchový filtr
☐ Dražkovany kinový feren
☐ Ozubený feren
☐ Palivový filtr
☐ Plynový filtr
☐ Olej převodovky
☐ Brzdová kapalina
☐ Sada na opravu pneumatik
☐ Přední / zadní brzdové destičky
☐ Zapalovací svíčky
☐ Chladicí kapaliny

Další servisní prohlídka na základě indikátoru
Datum 6.12.2018 km 52032
(+max. 1 měsíc) (+max. 1500 km)

Potrvení servisních prací 7

Servisní prohlídka: V mezděb ☐ Hlavní ☒
Datum 12.12.2018 km 80350

Motorový olej
Kvalita: dexos1 ☐ dexos2 ☒
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☒

Viskozita: 5 W-30

Nemrznoucí kapalina, chladicí kapalina
Ano Ne ☐ -35 °C

☐ Baterie (rádiový dálkový ovladač)
☐ Pylový filtr
☐ Vzduchový filtr
☐ Dražkovany kinový feren
☐ Ozubený feren
☐ Palivový filtr
☐ Plynový filtr
☐ Olej převodovky
☐ Brzdová kapalina
☐ Sada na opravu pneumatik
☐ Přední / zadní brzdové destičky
☐ Zapalovací svíčky
☐ Chladicí kapaliny

Další servisní prohlídka na základě indikátoru
Datum 13.12.2018 km 80350
(+max. 1 měsíc) (+max. 1500 km)

Potrvení servisních prací 8

Servisní prohlídka: V mezděb ☐ Hlavní ☒
Datum 12.12.2018 km 112500

Motorový olej
Kvalita: dexos1 ☐ dexos2 ☒
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☒

Viskozita: 5 W-30

Nemrznoucí kapalina, chladicí kapalina
Ano Ne ☐ -35 °C

☐ Baterie (rádiový dálkový ovladač)
☐ Pylový filtr
☐ Vzduchový filtr
☐ Dražkovany kinový feren
☐ Ozubený feren
☐ Palivový filtr
☐ Plynový filtr
☐ Olej převodovky
☐ Brzdová kapalina
☐ Sada na opravu pneumatik
☐ Přední / zadní brzdové destičky
☐ Zapalovací svíčky
☐ Chladicí kapaliny

Další servisní prohlídka na základě indikátoru
Datum 13.12.2018 km 112500
(+max. 1 měsíc) (+max. 1500 km)

Potrvení servisních prací 9

Servisní prohlídka: V mezděb ☐ Hlavní ☒
Datum 12.12.2018 km 151100

Motorový olej
Kvalita: dexos1 ☐ dexos2 ☒
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☒

Viskozita: 5 W-30

Nemrznoucí kapalina, chladicí kapalina
Ano Ne ☐ -35 °C

☐ Baterie (rádiový dálkový ovladač)
☐ Pylový filtr
☐ Vzduchový filtr
☐ Dražkovany kinový feren
☐ Ozubený feren
☐ Palivový filtr
☐ Plynový filtr
☐ Olej převodovky
☐ Brzdová kapalina
☐ Sada na opravu pneumatik
☐ Přední / zadní brzdové destičky
☐ Zapalovací svíčky
☐ Chladicí kapaliny

Další servisní prohlídka na základě indikátoru
Datum 13.12.2018 km 151100
(+max. 1 měsíc) (+max. 1500 km)

