

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	118 800,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla	Značka		Škoda
Model	Fabia	Model - doplňující informace	1,2 TSI 63 KW FAMILY STK...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí	Pohon		Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	63 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	EURO 5
Stav tachometru	136 245 km	Rok výroby	2011
Datum první registrace	25.08.2011	STK	15.01.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Nizozemsko	Barva	Modrá metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované		☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

SVIŽNÝ MOTOR TSI, NA VOZE ZIMNÍ PNEU+K VOZU PĚKNÁ LETNÍ ALU KOLA, DVA KLÍČE, DOBRÉ KM, ZADNÍ PARKOVACÍ SENZORY, TEMPOMAT, PALUBNÍ PC, VÝHŘEV SEDADEL, CLIMATRONIC, SERVISNÍ KNIHA, NYNÍ NOVÝ MOTOROVÝ OLEJ A VODNÍ PUMPA, V CENĚ VOZU NOVÁ DOVOZOVÁ STK DO 1/2028, PŘI PRODEJI POMOHU S POJIŠTĚNÍM VOZU A VYSTAVÍM PŘEVOZNÍ ČÍSLO, PŘEPIS A SPZ 800KČ, K DISPOZICI CEBIA REPORT.

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 4x, Autorádio, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Mlhovky, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Tempomat, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie
















[illegible]

Service-Nachweis		km-Stand: 108506	
Datum: 22.10.08	☐	ja	nein
Durchgef. wurde:	☐	☐	☐
Wasserpumpentest	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	
Wasserdruck-Wasserpumpe Service Intervall 200 km/h	☐	Service durchgeführt:	
Inspektion Service	☐	Auto: H. Rottemservice Peter Schmidt Heinricher Straße 85 38632 Garbsen/Lauschgraben TEL: 090687/80 898 Fax 01728	
Karosserie auf Leuchtstrahl prüfen?	☐	Stempel Skoda Servicepartner	
Benutzungsgehaltstest	☐	Nächster Inspektions-Service	
Zusatzöl wie 10 000 km oder 4 Jahre	☐	km-Stand: 108517	
Wahlölwechsel	☐	Datum:	
Leuchteventest	☐	je nachdem, was zuerst eintrifft bzw. nach Service-Intervall-Abschluss	
Luftfilterwechsel	☐		
Grundölfilter im nächsten Service 1000 km	☐		
Tachometerwechsel	☐		
Zahnriemen/Spannrollewechsel	☐		

A. Nachweis der Durchführung des Karosserieschutzes der Karosserie bzw. umsehen Sie eventuelle Schäden zu Seite 25 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Korrosionsschutz

Zeichnen Sie in die Austauschöffnungen

A stack of four used tires with silver alloy wheels, resting on a paved surface. The tires show signs of wear, and the wheels have a multi-spoke design. The stack is positioned on a light-colored, textured pavement, and a shadow is cast to the left.

