

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	319 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Touran	Model - doplňující informace	2.0 TDI DSG Highline 7...
Karoserie	MPV	Převodovka	Automatická
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	140 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	261 859 km	Rok výroby	2016
Datum první registrace	03.11.2016	STK	01.06.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Česká republika	Barva	Černá
Provozní hmotnost	2 340 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	7	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce	Komisní prodej - vozidlo stojí zaparkované v našem autobazaru. K VOZIDLU DRUHÁ SADA LETNÍCH ALU KOL!		

KARTA VOZU


Výbava

Originální autorádio, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Bluetooth, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, Vyhřívaná zrcátka, El. sklopná zrcátka, Klimatizace aut. , ABS, Deaktivace airbagu spolujezdce, ESP, Imobilizér, Isofix, Senzor tlaku v pneumatikách, Mlhovky, El. přední okna, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Multifunkční volant, Litá kola, Klimatizovaná přihrádka, Start/Stop systém, Tažné zařízení, Adaptivní tempomat, USB, Vyhřívaná zadní sedadla, Výškově nastavitelná sedadla, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů

KARTA VOZU

Fotografie

















Kompletní potvrzení

Datum vydání	
VPN	WV0CZZZ1ZNNH039232
Označení typu	TOURAN 2.0 HLBMF 1.407d DAF
Datum prodeje	2016-11-08

Prohlídka s výměnou oleje (prezentativ)	
Datum	2017-09-14
Stav km	30503 km
Číslo zakázky	452420
Provedené dodatkové práce	✓ Prostrředek reduční
Provedeno	AUTODRUSTVO PODBAŘSKÁ
	Pod Paankou 217/1
	Praha 6 Praha 6
	Česká republika
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Prohlídka předprodeji	
Datum	2016-10-25
Stav km	0 km
Číslo zakázky	426715
Provedeno	AUTODRUSTVO PODBAŘSKÁ
	Pod Paankou 217/1
	Praha 6 Praha 6
	Česká republika
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Datum prohlídky 4/23

Stav tachometru: 190000

Provedená výměna:

☒ olej Castrol EDGE SW-30-50400 ☒ prohlídka klimatizace

☒ filtr oleje ☒ filtr paliva ☒ filtr vzduchu ☒ Dezinfecte ožehem

☒ filtr pylový ☒ zapalovací svíčky ☒ brzdová kapalina ☒ chladič kapalina

☒ výměna rozvodů ☒ výměna rozvodů

☒ jiné Celková kontrola; Dekarbonizace motoru BG 109; Sint. přír. plet. pol. systém BG 245; BG 586 + 112; dolev. AD blue; nové baterie v kuč. test elektro; sada udržování imp. klad. nová autobaterie EFB (EMDE)

Podpis a razítko servisu:

Kvalitu a úplnost provedených prací

Termin příští prohlídky 200000

nebo při stavu tachometru: 200000

Depozitová výměna autokontrola

Filtry Mann

Datum prohlídky 8/23

Stav tachometru: 201000

Provedená výměna:

☒ olej Castrol EDGE SW-30-50400 ☒ prohlídka klimatizace

☒ filtr oleje ☒ filtr paliva ☒ filtr vzduchu ☒ Dezinfecte ožehem

☒ filtr pylový ☒ zapalovací svíčky ☒ brzdová kapalina ☒ chladič kapalina

☒ výměna rozvodů ☒ výměna rozvodů

☒ jiné Celková kontrola; BG 109; dolev. dolev. AD blue;

Podpis a razítko servisu:

Kvalitu a úplnost provedených prací

Termin příští prohlídky 8/24

nebo při stavu tachometru: 211000

Filtry Mann

Datum prohlídky 12/23

Stav tachometru: 210000 km

Provedená výměna:

☒ olej Petrol SW-30-50400 ☒ prohlídka klimatizace

☒ filtr oleje ☒ filtr paliva ☒ filtr vzduchu ☒ Dezinfecte ožehem

☒ filtr pylový ☒ zapalovací svíčky ☒ brzdová kapalina ☒ chladič kapalina

☒ výměna rozvodů ☒ výměna rozvodů

☒ jiné BG 109 + 112 + 245; doplnění AD blue; nové příl. baterie (PAG)

Podpis a razítko servisu:

Kvalitu a úplnost provedených prací

Termin příští prohlídky 12/24

nebo při stavu tachometru: 220000 km

VÝMENA OLEJE 2SG + proploštění + BG 106 + 303

Datum prohlídky 6/24

Stav tachometru: 233000 km

Provedená výměna:

☒ olej Petrol SW-30 VHP 50400 ☒ prohlídka klimatizace

☒ filtr oleje ☒ filtr paliva ☒ filtr vzduchu ☒ Dezinfecte ožehem

☒ filtr pylový ☒ zapalovací svíčky ☒ brzdová kapalina ☒ chladič kapalina

☒ výměna rozvodů ☒ výměna rozvodů

☒ jiné BG 109 + 112; celková kontrola; dolev. AD blue; nové přír. plet. pol. systém BG 245; BG 586 + 112; dolev. AD blue; nové baterie v kuč. test elektro; sada udržování imp. klad. nová autobaterie EFB (EMDE)

Podpis a razítko servisu:

Kvalitu a úplnost provedených prací

Termin příští prohlídky 6/25

nebo při stavu tachometru: 233000 km

Filtry Mann

Datum prohlídky 11/24

Stav tachometru: 233000

Provedená výměna:

☒ olej Petrol SW-30 VHP 50400 ☒ prohlídka klimatizace

☒ filtr oleje ☒ filtr paliva ☒ filtr vzduchu ☒ Dezinfecte ožehem

☒ filtr pylový ☒ zapalovací svíčky ☒ brzdová kapalina ☒ chladič kapalina

☒ výměna rozvodů ☒ výměna rozvodů

☒ jiné BG 109 + 112 + 245; dekarbonizace motoru; dolev. AD blue; celková kontrola.

Podpis a razítko servisu:

Kvalitu a úplnost provedených prací

Termin příští prohlídky 11/25

nebo při stavu tachometru: 243000

Filtry Mann

Datum prohlídky 4/25

Stav tachometru: 246000

Provedená výměna:

☒ olej ☒ SW-30 VAP DAVYKOL ☒ prohlídka klimatizace

☒ filr oleje ☒ filr paliva ☒ filr vzduchu ☒ autotinty okna

☒ filr pylový ☒ zapalovací svíčky ☒ brzdová kapalina ☒ chladič kapalina

☒ jiné 36105 + 42,245, a 12000 kontrola vidění ☒ výměna rozvodů

Vizuální kontrola vozů:



Podpis a razítko servisu:

Kvalita a úplnost provedení práce

Zkontroloval: [Signature]

Termin příští prohlídky 4/26

nebo při stavu tachometru: 256000

8

Datum prohlídky _____

Stav tachometru: _____

Provedená výměna:

☐ olej ☐ filr oleje ☐ filr paliva

☐ filr pylový ☐ zapalovací ☐ jiné

Termin příští prohlídky _____

nebo při stavu tachometru _____