

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	79 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla	Značka		Kia
Model	Carens	Model - doplňující informace	1,6 CRDi 16V 4x2
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí	Pohon		Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	94 kW
Objem motoru	1582 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	201 755 km	Rok výroby	2012
Datum první registrace	12.11.2012	STK	01.01.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Černá
Provozní hmotnost	2 070 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované		☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			

KARTA VOZU

Výbava



Airbag 10x , ABS, CD přehrávač, Klimatizace aut. , Originální autorádio, Dálkové centrální zamykání, Denní svícení, Dělená zadní sedadla, El. sklopná zrcátka, Imobilizér, Isofix, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), ESP, Tempomat, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zadní sedadla, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie







Inspektion		Inspektion	
60 ¹ km oder nach <u>48</u> Monaten	75 ¹ km oder nach <u>60</u> Monaten	90 ¹ km oder nach <u>72</u> Monaten	90 ¹ km oder nach <u>72</u> Monaten
durchgeführt	durchgeführt	durchgeführt	durchgeführt
Datum <u>20.5.15</u>	Datum <u>23/05/2017</u>	Datum <u>24.5.2017</u>	Datum <u>24.5.2017</u>
km-Stand <u>59305</u>	km-Stand <u>75368</u>	km-Stand <u>90344</u>	km-Stand <u>90344</u>
☐ Shell Öl	☐ Shell Öl	☐ Shell Öl	☐ Shell Öl
☒ Öl-Bezeichnung/Viskosität	☒ Öl-Bezeichnung/Viskosität	☒ Öl-Bezeichnung/Viskosität	☒ Öl-Bezeichnung/Viskosität
Leistungen durchgeführt ja ☐ nein ☒	Leistungen durchgeführt ja ☐ nein ☒	Leistungen durchgeführt ja ☐ nein ☒	Leistungen durchgeführt ja ☐ nein ☒
Bremsschüssigkeit ☒ ☐	Bremsschüssigkeit ☐ ☒	Bremsschüssigkeit ☒ ☐	Bremsschüssigkeit ☒ ☐
Klimaanlagenwartung ☐ ☒	Klimaanlagenwartung ☐ ☒	Klimaanlagenwartung ☐ ☒	Klimaanlagenwartung ☐ ☒
Kühlfülligkeit ☐ ☒	Kühlfülligkeit ☐ ☒	Kühlfülligkeit ☐ ☒	Kühlfülligkeit ☐ ☒
Zahlennamen mit Spannrollen ☐ ☒	Zahlennamen mit Spannrollen ☐ ☒	Zahlennamen mit Spannrollen ☐ ☒	Zahlennamen mit Spannrollen ☐ ☒

A close-up photograph of a car's instrument cluster. The primary feature is a speedometer with a black face and white markings, ranging from 0 to 220 km/h. The needle is orange and points to approximately 10 km/h. To the left of the speedometer, a tachometer is partially visible, showing '000rpm'. Below the speedometer is a digital display with an orange background. It shows 'TRIP B' at the top, followed by the number '123'. Below that, it shows 'ODO' followed by '201755 km'. The entire instrument cluster is housed in a black plastic frame.