

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	99 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Golf	Model - doplňující informace	VII 1,2 TSI 77kW
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	77 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	215 219 km	Rok výroby	2013
Datum první registrace	03.10.2013	STK	01.10.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Česká republika	Barva	Šedá
Provozní hmotnost	1 730 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarané	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce	1.MAJITEL; KOUPENO NOVÉ V ČR; SERVISNÍ KNIHA + PROTOKOL CEBIA; STK+ME 10/2027		



KARTA VOZU

Výbava


Airbag 6x, ABS, Klimatizace aut. , Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, Klimatizace dvouzónová, El. sklopná zrcátka, Imobilizér, Isofix, Klimatizovaná přihrádka, Mlhovky, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), ESP, Tempomat, Tónovaná skla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač

KARTA VOZU


Fotografie



















Potvrzení servisních úkonů 3

Ano / Ne. Provedeno:	Ano / Ne. Vyměna:
1/1 Servis výměny oleje	1/1 Adblu®
2/1 Prohlídka	2/1 B. Brožková kapalina
3/1 s výměnou motorového oleje	3/1 F. Filtr motorové nafty
4/1 při rozložení rozsahu prohlídky	4/1 Plynový filtr
5/1 Použití motorového oleje LongLife	5/1 Plynový olej DSG®, ATF
6/1 Kontrola karoserie	6/1 Spojka Haldex olej
7/1 Doporučení k opravě	7/1 Vložka vzduchového filtru
8/1 Přání zákaznicka (i toto je nutné zaznamenat do záhlaví)	8/1 Láhve s oprašovačkým médiem na pneumatiky
Servis provedl dne: 22. 9. 2017	9/1 Vložka pracovištní a pýlového filtru
Stav km: 65 885	10/1 Očištění fénem
Číslo faktury:	11/1 Zapalovací svíčky
Servis proveden (kým):	12/1

Záruka mobility LongLife

AutoServis Schönert
Ka Hřbitovu 1
350 03 CHEB
401 - 28967 4

Záruka mobility
MARFED SCHÖNERT
AUTOSERVIS
401 - 28967 4

Váš příští servis

1. podle ukazatele servisních intervalů
nebo
2. dne (datum): 06/2018
nebo
3. při (stav km): 100 000

Klady ze servisních úkonů rozsahu je potřeba uvést jako nedostatek?

Prohlídka: ☐ Ano ☒ Ne

Zjištěn nedostatek? Ano ☐ Ne ☒

Popis nedostatků:

AutoServis Schönert
Ka Hřbitovu 1
350 03 CHEB
401 - 28967 4

Razítko partnera Volkswagen

18 Servisní plán

Potvrzení servisních úkonů 4

Ano / Ne. Provedeno:	Ano / Ne. Vyměna:
1/1 Servis výměny oleje	1/1 Adblu®
2/1 Prohlídka	2/1 B. Brožková kapalina
3/1 s výměnou motorového oleje	3/1 F. Filtr motorové nafty
4/1 při rozložení rozsahu prohlídky	4/1 Plynový filtr
5/1 Použití motorového oleje LongLife	5/1 Plynový olej DSG®, ATF
6/1 Kontrola karoserie	6/1 Spojka Haldex olej
7/1 Doporučení k opravě	7/1 Vložka vzduchového filtru
8/1 Přání zákaznicka (i toto je nutné zaznamenat do záhlaví)	8/1 Láhve s oprašovačkým médiem na pneumatiky
Servis provedl dne: 16. 9. 2018	9/1 Vložka pracovištní a pýlového filtru
Stav km: 20 932	10/1 Očištění fénem
Číslo faktury: 10 432 918	11/1 Zapalovací svíčky
Servis proveden (kým):	12/1

Záruka mobility LongLife

AutoServis Schönert
Ka Hřbitovu 1
350 03 CHEB
401 - 28967 4

Záruka mobility
MARFED SCHÖNERT
AUTOSERVIS
401 - 28967 4

Váš příští servis

1. podle ukazatele servisních intervalů
nebo
2. dne (datum): 01/2019
nebo
3. při (stav km): 100 000

Klady ze servisních úkonů rozsahu je potřeba uvést jako nedostatek?

Prohlídka: ☐ Ano ☒ Ne

Zjištěn nedostatek? Ano ☐ Ne ☒

Popis nedostatků:

AutoServis Schönert
Ka Hřbitovu 1
350 03 CHEB
401 - 28967 4

Razítko partnera Volkswagen

19 Servisní plán

Potvrzení servisních úkonů 5

Ano / Ne. Provedeno:	Ano / Ne. Vyměna:
1/1 Servis výměny oleje	1/1 Adblu®
2/1 Prohlídka	2/1 B. Brožková kapalina
3/1 s výměnou motorového oleje	3/1 F. Filtr motorové nafty
4/1 při rozložení rozsahu prohlídky	4/1 Plynový filtr
5/1 Použití motorového oleje LongLife	5/1 Plynový olej DSG®, ATF
6/1 Kontrola karoserie	6/1 Spojka Haldex olej
7/1 Doporučení k opravě	7/1 Vložka vzduchového filtru
8/1 Přání zákaznicka (i toto je nutné zaznamenat do záhlaví)	8/1 Láhve s oprašovačkým médiem na pneumatiky
Servis provedl dne: 15. 6. 2019	9/1 Vložka pracovištní a pýlového filtru
Stav km: 97 466	10/1 Očištění fénem
Číslo faktury: 10 432 918	11/1 Zapalovací svíčky
Servis proveden (kým):	12/1

Záruka mobility LongLife

AutoServis Schönert
Ka Hřbitovu 1
350 03 CHEB
401 - 28967 4

Záruka mobility
MARFED SCHÖNERT
AUTOSERVIS
401 - 28967 4

Váš příští servis

1. podle ukazatele servisních intervalů
nebo
2. dne (datum): 06/2020
nebo
3. při (stav km): 100 000

Klady ze servisních úkonů rozsahu je potřeba uvést jako nedostatek?

Prohlídka: ☐ Ano ☒ Ne

Zjištěn nedostatek? Ano ☐ Ne ☒

Popis nedostatků:

AutoServis Schönert
Ka Hřbitovu 1
350 03 CHEB
401 - 28967 4

Razítko partnera Volkswagen

14 Servisní plán

Potvrzení servisních úkonů 6

Ano / Ne. Provedeno:	Ano / Ne. Vyměna:
1/1 Servis výměny oleje	1/1 Adblu®
2/1 Prohlídka	2/1 B. Brožková kapalina
3/1 s výměnou motorového oleje	3/1 F. Filtr motorové nafty
4/1 při rozložení rozsahu prohlídky	4/1 Plynový filtr
5/1 Použití motorového oleje LongLife	5/1 Plynový olej DSG®, ATF
6/1 Kontrola karoserie	6/1 Spojka Haldex olej
7/1 Doporučení k opravě	7/1 Vložka vzduchového filtru
8/1 Přání zákaznicka (i toto je nutné zaznamenat do záhlaví)	8/1 Láhve s oprašovačkým médiem na pneumatiky
Servis provedl dne: 26. 6. 2020	9/1 Vložka pracovištní a pýlového filtru
Stav km: 110 450	10/1 Očištění fénem
Číslo faktury: 10 432 918	11/1 Zapalovací svíčky
Servis proveden (kým):	12/1

Záruka mobility LongLife

AutoServis Schönert
Ka Hřbitovu 1
350 03 CHEB
401 - 28967 4

Záruka mobility
MARFED SCHÖNERT
AUTOSERVIS
401 - 28967 4

Váš příští servis

1. podle ukazatele servisních intervalů
nebo
2. dne (datum): 06/2021
nebo
3. při (stav km): 100 000

Klady ze servisních úkonů rozsahu je potřeba uvést jako nedostatek?

Prohlídka: ☐ Ano ☒ Ne

Zjištěn nedostatek? Ano ☐ Ne ☒

Popis nedostatků:

AutoServis Schönert
Ka Hřbitovu 1
350 03 CHEB
401 - 28967 4

Razítko partnera Volkswagen

15 Servisní plán

Potvrzení servisních úkonů 7

Ano / Ne. Provedeno:	Ano / Ne. Vyměna:
1/1 Servis výměny oleje	1/1 Adblu®
2/1 Prohlídka	2/1 B. Brožková kapalina
3/1 s výměnou motorového oleje	3/1 F. Filtr motorové nafty
4/1 při rozložení rozsahu prohlídky	4/1 Plynový filtr
5/1 Použití motorového oleje LongLife	5/1 Plynový olej DSG®, ATF
6/1 Kontrola karoserie	6/1 Spojka Haldex olej
7/1 Doporučení k opravě	7/1 Vložka vzduchového filtru
8/1 Přání zákaznicka (i toto je nutné zaznamenat do záhlaví)	8/1 Láhve s oprašovačkým médiem na pneumatiky
Servis provedl dne: 19. 11. 2021	9/1 Vložka pracovištní a pýlového filtru
Stav km: 132 960	10/1 Očištění fénem
Číslo faktury: 10 432 918	11/1 Zapalovací svíčky
Servis proveden (kým):	12/1

Záruka mobility LongLife

AutoServis Schönert
Ka Hřbitovu 1
350 03 CHEB
401 - 28967 4

Záruka mobility
MARFED SCHÖNERT
AUTOSERVIS
401 - 28967 4

Váš příští servis

1. podle ukazatele servisních intervalů
nebo
2. dne (datum): 01/22
nebo
3. při (stav km): 100 000

Klady ze servisních úkonů rozsahu je potřeba uvést jako nedostatek?

Prohlídka: ☐ Ano ☒ Ne

Zjištěn nedostatek? Ano ☐ Ne ☒

Popis nedostatků:

AutoServis Schönert
Ka Hřbitovu 1
350 03 CHEB
401 - 28967 4

Razítko partnera Volkswagen

16 Servisní plán

Potvrzení servisních úkonů 8

Ano / Ne. Provedeno:	Ano / Ne. Vyměna:
1/1 Servis výměny oleje	1/1 Adblu®
2/1 Prohlídka	2/1 B. Brožková kapalina
3/1 s výměnou motorového oleje	3/1 F. Filtr motorové nafty
4/1 při rozložení rozsahu prohlídky	4/1 Plynový filtr
5/1 Použití motorového oleje LongLife	5/1 Plynový olej DSG®, ATF
6/1 Kontrola karoserie	6/1 Spojka Haldex olej
7/1 Doporučení k opravě	7/1 Vložka vzduchového filtru
8/1 Přání zákaznicka (i toto je nutné zaznamenat do záhlaví)	8/1 Láhve s oprašovačkým médiem na pneumatiky
Servis provedl dne: 26. 6. 2020	9/1 Vložka pracovištní a pýlového filtru
Stav km: 110 450	10/1 Očištění fénem
Číslo faktury: 10 432 918	11/1 Zapalovací svíčky
Servis proveden (kým):	12/1

Záruka mobility LongLife

AutoServis Schönert
Ka Hřbitovu 1
350 03 CHEB
401 - 28967 4

Záruka mobility
MARFED SCHÖNERT
AUTOSERVIS
401 - 28967 4

Váš příští servis

1. podle ukazatele servisních intervalů
nebo
2. dne (datum): 06/2021
nebo
3. při (stav km): 100 000

Klady ze servisních úkonů rozsahu je potřeba uvést jako nedostatek?

Prohlídka: ☐ Ano ☒ Ne

Zjištěn nedostatek? Ano ☐ Ne ☒

Popis nedostatků:

AutoServis Schönert
Ka Hřbitovu 1
350 03 CHEB
401 - 28967 4

Razítko partnera Volkswagen

17 Servisní plán