

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	119 800,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Octavia	Model - doplňující informace	1,6 TDI 77 KW ITÁLIE STK
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	77 kW
Objem motoru	1598 ccm	Emisní norma	EURO 5
Stav tachometru	185 488 km	Rok výroby	2011
Datum první registrace	01.07.2011	STK	22.12.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Itálie	Barva	Bílá
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

MODEL FACELIFT, ITÁLIE, PĚKNÁ KAROSERIE, DVA KLÍČE, KLIMATIZACE, SERVISNÍ KNIHA, K VOZU ZIMNÍ KOLA, TEMPOMAT, LOKETNÍ OPĚRKA, PĚKNÉ LETNÍ PNEUMATIKY, ÚSPORNÝ MOTOR TDI, V CENĚ VOZU NOVÁ DOVOZOVÁ STK DO 12/2027, PŘI PRODEJI POMOHU S POJIŠTĚNÍM A VYSTAVÍM NA CESTU PŘEVOZNÍ ČÍSLO, PŘEPIS A SPZ 800KČ.

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 4x, Autorádio, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání zrcátek, El. přední okna, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace man. , Litá kola, Mlhovky, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Tempomat, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zrcátka, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní loketní opěrka, Zadní stěrač

KARTA VOZU


Fotografie















Documentazione Service

Documentazione Service

Data: <u>18/01/98</u>		Chilometraggio: <u>18756</u>	
Servizi eseguiti:		SI	NO
Cambio olio motore	☒	Sostituzione della sonda lambda	☒
Utilizzato l'olio motore per gli Intervalli Service varie (oli Gd)	☒		
Servizio di Ispersione	☒		
Controllo dei danni alla vernice della carrozzeria*	☒		
Cambio Rapido Freni	☒		
Inoltre ogni 60.000 km o 4 anni	☐		
Sostituzione filtro carburante	☒	Timbro Officine Skoda	
Sostituzione candele di accensione	☒		
Sostituzione cartuccia filtro aria	☒		
Sostituzione olio e filtro dell'olio nel cambio automatico Gd	☒	Prossima ispezione:	
Sostituzione cinghia dentata	☒	Chilometraggio: <u>1988125</u>	
Sostituzione tendiruggine	☒	Data:	
		(vale l'evenienza che si verifichi per prima cosa quanto segnalato dall'Indicatore Intervalli Service)	

* Confermare la regolarità della protezione della carrozzeria o annotare gli eventuali danni - pag. 19 - "Controllo della protezione della carrozzeria"

Controllo della protezione della carrozzeria
Indicare nella figura i cor-
ruttori

Fig. 2 Carrozzeria

Documentazione Service

Data: 24/8/12 Chilometraggio: 60364

Sono stati eseguiti:

Cambio olio motore	☒	☐
Utilizzato l'olio motore per gli intervalli Service variabili (Q1)	☒	☐
Servizio di ispezione	☒	☐
Controllo dei danni alla vettura della carrozzeria*	☒	☐
Cambio liquido freni	☒	☐
Inoltre ogni 60 000 km o 4 anni	☒	☐
Sostituzione filtro carburante	☒	☐
Sostituzione candele di accensione	☒	☐
Sostituzione cartuccia filtro aria	☒	☐
Sostituzione olio e filtro dell'olio nel cambio automatico (DS)	☒	☐
Sostituzione cinghia dentata	☒	☐
Sostituzione tendicinghia	☒	☐

Service eseguito:

Timbro Officina Skoda

Prossima ispezione:

Chilometraggio: 60364

Data: 24/8/12

(*) Confermare la regolarità della protezione della carrozzeria o annotare gli eventuali danni → pag. 19, "Controllo della protezione della carrozzeria".

Documentazione Service

Data: 18/9/13 Chilometraggio: 90133

Sono stati eseguiti:

Cambio olio motore	☒	☐
Utilizzato l'olio motore per gli intervalli Service variabili (Q1)	☒	☐
Servizio di ispezione	☒	☐
Controllo dei danni alla vettura della carrozzeria*	☒	☐
Cambio liquido freni	☒	☐
Inoltre ogni 60 000 km o 4 anni	☒	☐
Sostituzione filtro carburante	☒	☐
Sostituzione candele di accensione	☒	☐
Sostituzione cartuccia filtro aria	☒	☐
Sostituzione olio e filtro dell'olio nel cambio automatico (DS)	☒	☐
Sostituzione cinghia dentata	☒	☐
Sostituzione tendicinghia	☒	☐

Service eseguito:

Timbro Officina Skoda

Prossima ispezione:

Chilometraggio: 90133

Data: 18/9/13

(*) Confermare la regolarità della protezione della carrozzeria o annotare gli eventuali danni → pag. 21, "Controllo della protezione della carrozzeria".

Documentazione Service

Data: 01-09-15 Chilometraggio: 104830

Sono stati eseguiti:

Cambio olio motore	☒	☐
Utilizzato l'olio motore per gli intervalli Service variabili (Q1)	☒	☐
Servizio di ispezione	☒	☐
Controllo dei danni alla vettura della carrozzeria*	☒	☐
Cambio liquido freni	☒	☐
Inoltre ogni 60 000 km o 4 anni	☒	☐
Sostituzione filtro carburante	☒	☐
Sostituzione candele di accensione	☒	☐
Sostituzione cartuccia filtro aria	☒	☐
Sostituzione olio e filtro dell'olio nel cambio automatico (DS)	☒	☐
Sostituzione cinghia dentata	☒	☐
Sostituzione tendicinghia	☒	☐

Service eseguito:

Timbro Officina Skoda

Prossima ispezione:

Chilometraggio: 135000

Data: 09-10-17

(*) Confermare la regolarità della protezione della carrozzeria o annotare gli eventuali danni → pag. 21, "Controllo della protezione della carrozzeria".

Documentazione Service

Data: 13/11/17 Chilometraggio: 131128

Sono stati eseguiti:

Cambio olio motore	☒	☐
Utilizzato l'olio motore per gli intervalli Service variabili (Q1)	☒	☐
Servizio di ispezione	☒	☐
Controllo dei danni alla vettura della carrozzeria*	☒	☐
Cambio liquido freni	☒	☐
Inoltre ogni 60 000 km o 4 anni	☒	☐
Sostituzione filtro carburante	☒	☐
Sostituzione candele di accensione	☒	☐
Sostituzione cartuccia filtro aria	☒	☐
Sostituzione olio e filtro dell'olio nel cambio automatico (DS)	☒	☐
Sostituzione cinghia dentata	☒	☐
Sostituzione tendicinghia	☒	☐

Service eseguito:

Timbro Officina Skoda

Prossima ispezione:

Chilometraggio: 131128

Data: 13/11/17

(*) Confermare la regolarità della protezione della carrozzeria o annotare gli eventuali danni → pag. 25, "Controllo della protezione della carrozzeria".

Documentazione Service

Data: 24/08/19 Chilometraggio: 136411

Sono stati eseguiti:

Cambio olio motore	☒	☐
Utilizzato l'olio motore per gli intervalli Service variabili (Q1)	☒	☐
Servizio di ispezione	☒	☐
Controllo dei danni alla vettura della carrozzeria*	☒	☐
Cambio liquido freni	☒	☐
Inoltre ogni 60 000 km o 4 anni	☒	☐
Sostituzione filtro carburante	☒	☐
Sostituzione candele di accensione	☒	☐
Sostituzione cartuccia filtro aria	☒	☐
Sostituzione olio e filtro dell'olio nel cambio automatico (DS)	☒	☐
Sostituzione cinghia dentata	☒	☐
Sostituzione tendicinghia	☒	☐

Service eseguito:

Timbro Officina Skoda

Prossima ispezione:

Chilometraggio: 136411

Data: 24/08/19

(*) Confermare la regolarità della protezione della carrozzeria o annotare gli eventuali danni → pag. 27, "Controllo della protezione della carrozzeria".

Documentazione Service

Data: 24/08/19 Chilometraggio: 136411

Sono stati eseguiti:

Cambio olio motore	☒	☐
Utilizzato l'olio motore per gli intervalli Service variabili (Q1)	☒	☐
Servizio di ispezione	☒	☐
Controllo dei danni alla vettura della carrozzeria*	☒	☐
Cambio liquido freni	☒	☐
Inoltre ogni 60 000 km o 4 anni	☒	☐
Sostituzione filtro carburante	☒	☐
Sostituzione candele di accensione	☒	☐
Sostituzione cartuccia filtro aria	☒	☐
Sostituzione olio e filtro dell'olio nel cambio automatico (DS)	☒	☐
Sostituzione cinghia dentata	☒	☐
Sostituzione tendicinghia	☒	☐

Service eseguito:

Timbro Officina Skoda

Prossima ispezione:

Chilometraggio: 136411

Data: 24/08/19

(*) Confermare la regolarità della protezione della carrozzeria o annotare gli eventuali danni → pag. 27, "Controllo della protezione della carrozzeria".