

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	59 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Opel
Model	Corsa	Model - doplňující informace	1.2i 63 kW
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	63 kW
Objem motoru	1229 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	224 272 km	Rok výroby	2012
Datum první registrace	25.07.2012	STK	01.08.2026

Rozšiřující údaje

Země původu	Česká republika	Barva	Jiná
Provozní hmotnost	1 625 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
2. majitel; sada zimních a letních pneu; po výměně motorového oleje			

KARTA VOZU

Výbava

Originální autorádio, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, El. sklopná zrcátka, Vyhřívaná zrcátka, ABS, Imobilizér, Isofix, Litá kola, Multifunkční volant, Palubní počítač, El. přední okna, Mlhovky, Airbag 4x, Tempomat, Výškově nastavitelná sedadla, Senzor stěračů


KARTA VOZU

Fotografie









Potvrzení servisních		
Servisní prohlídka : V mezdobí ☐ Hlavní ☐ Datum <u>14.4.19</u> km <u>59406</u> Motorový olej Kvalita: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐ GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐ ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐ Viskozita: <u>5W-30</u> Nemrznoucí kapalina, chladič kapalina Ano Ne ☐ ☐ <u>-20°C</u> ☐ ☐ Baterie (rádiový dálkový ovladač) ☐ ☐ Pylový filtr ☐ ☐ Vzduchový filtr ☐ ☐ Drážkovaný klinový řemen ☐ ☐ Ozubený řemen ☐ ☐ Palivový filtr ☐ ☐ Olej převodovky ☐ ☐ Brzdová kapalina ☐ ☐ Sada na opravu pneumatik ☐ ☐ Přední / zadní brzdové destičky ☐ ☐ Zapalovací svíčky ☐ ☐ Chladič kapaliny Euro-Car Vik autorizovaný koncesionář OPEL C&S 468 71 Lučany nad Jihlavou Další servisní prohlídka na základě indikátoru Datum <u>14.4.19</u> km <u>161406</u> (+max. 1 měsíc) (+max. 1500 km)	Servisní prohlídka : V mezdobí ☐ Hlavní ☐ Datum <u>7.9.2019</u> km <u>60.1606</u> Motorový olej Kvalita: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐ GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐ ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐ Viskozita: <u>5W-30</u> Nemrznoucí kapalina, chladič kapalina Ano Ne ☐ ☐ <u>-20°C</u> ☐ ☐ Baterie (rádiový dálkový ovladač) ☐ ☐ Pylový filtr ☐ ☐ Vzduchový filtr ☐ ☐ Drážkovaný klinový řemen ☐ ☐ Ozubený řemen ☐ ☐ Palivový filtr ☐ ☐ Olej převodovky ☐ ☐ Brzdová kapalina ☐ ☐ Sada na opravu pneumatik ☐ ☐ Přední / zadní brzdové destičky ☐ ☐ Zapalovací svíčky ☐ ☐ Chladič kapaliny Euro-Car Vik autorizovaný koncesionář OPEL C&S 468 71 Lučany nad Jihlavou Další servisní prohlídka na základě indikátoru Datum <u>7.9.2019</u> km <u>70.8052</u> (+max. 1 měsíc) (+max. 1500 km)	Servisní prohlídka : V mezdobí ☐ Hlavní ☐ Datum <u>7.9.2019</u> km <u>60.1606</u> Motorový olej Kvalita: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐ GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐ ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐ Viskozita: <u>5W-30</u> Nemrznoucí kapalina, chladič kapalina Ano Ne ☐ ☐ <u>-20°C</u> ☐ ☐ Baterie (rádiový dálkový ovladač) ☐ ☐ Pylový filtr ☐ ☐ Vzduchový filtr ☐ ☐ Drážkovaný klinový řemen ☐ ☐ Ozubený řemen ☐ ☐ Palivový filtr ☐ ☐ Olej převodovky ☐ ☐ Brzdová kapalina ☐ ☐ Sada na opravu pneumatik ☐ ☐ Přední / zadní brzdové destičky ☐ ☐ Zapalovací svíčky ☐ ☐ Chladič kapaliny Euro-Car Vik autorizovaný koncesionář OPEL C&S 468 71 Lučany nad Jihlavou Další servisní prohlídka na základě indikátoru Datum <u>7.9.2019</u> km <u>70.8052</u> (+max. 1 měsíc) (+max. 1500 km)