

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	148 990,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Yeti	Model - doplňující informace	1,2 TSI, serviska, aut....
Karoserie	MPV	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	77 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	165 699 km	Rok výroby	2010
Datum první registrace	24.06.2010	STK	01.06.2026

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Šedá
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Druhý majitel; Úvěr možný			


KARTA VOZU


Výbava


CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Imobilizér, El. sklopná zrcátka, Vyhřívaná zrcátka, Střešní nosič, Tónovaná skla, Mlhovky, Denní svícení, Klimatizace aut. , Dělená zadní sedadla, Vyhřívaná zadní sedadla, Klimatizace dvouzónová, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač, Isofix, Airbag 8x, Deaktivace airbagu spolujezdce, Palubní počítač, Nastavitelný volant, ABS, Parkovací senzory zadní, Protiprokluzový systém kol (ASR), ESP, Venkovní teploměr, Tempomat, Posilovač řízení, Senzor stěračů


KARTA VOZU


Fotografie











Données du véhicule

N° d'identification du véhicule

Date de prise en charge du véhicule: 28-06-2018

Description du type: 5L72D5 YETI LHX 9156 DR 77KM CBZB

Boîte de vitesses/numéro de peinture/équipement intérieur/puissance du moteur/code du moteur

Équipement en option

Signature de l'acheteur (voir "Données concernant le détenteur du véhicule", page 1)

Preuves des entretiens

Preuve des entretiens

Date: 11.03.2018

kilométrage: 21113

Exécution de:

Vidange d'huile

Utilisation d'une huile moteur pour entretiens à intervalles variables QG1

Révision

Contrôler si la peinture de la carrosserie est endommagée

En plus

Tous les 30 000 km

Tous les 60 000 km

Tous les 90 000 km

Remplacement des bougies d'allumage

Remplacement de la cartouche du filtre à air

Remplacement de filtre à carburant

Remplacement de la courroie crantée

Remplacement du galet tendeur de la courroie crantée

Remplacement de la sonde Lambda

Remplacement du liquide de frein

2 Jahre Mobilitätsgarantie LongLifeService

1255134

Skoda Zentrum Hamburg

Hornor Landstraße 20

22111 Hamburg

Partner-Nr.: 175 212200

Prochain entretien:

kilométrage: 21113

Date: 11.03.2018

Preuves des entretiens

Preuve des entretiens

Date: 29.08.13

kilométrage: 36218

Exécution de:

Vidange d'huile

Utilisation d'une huile moteur pour entretiens à intervalles variables QG1

Révision

Contrôler si la peinture de la carrosserie est endommagée

En plus

Tous les 30 000 km

Tous les 60 000 km

Tous les 90 000 km

Remplacement des bougies d'allumage

Remplacement de la cartouche du filtre à air

Remplacement de filtre à carburant

Remplacement de la courroie crantée

Remplacement du galet tendeur de la courroie crantée

Remplacement de la sonde Lambda

Remplacement du liquide de frein

2 Jahre Mobilitätsgarantie

1836595

Skoda Zentrum Hamburg

Hornor Landstraße 20

22111 Hamburg

Partner-Nr.: 175 212200

Prochain entretien:

kilométrage: 36218

Date: 28/10/15

Preuves des entretiens

Preuve des entretiens

Date: 05.06.15

kilométrage: 55381

Exécution de:

Vidange d'huile

Utilisation d'une huile moteur pour entretiens à intervalles variables QG1

Révision

Contrôler si la peinture de la carrosserie est endommagée

En plus

Tous les 30 000 km

Tous les 60 000 km

Tous les 90 000 km

Remplacement des bougies d'allumage

Remplacement de la cartouche du filtre à air

Remplacement de filtre à carburant

Remplacement de la courroie crantée

Remplacement du galet tendeur de la courroie crantée

Remplacement de la sonde Lambda

Remplacement du liquide de frein

2 Jahre Mobilitätsgarantie

2489935

Skoda Zentrum Hamburg

Hornor Landstraße 20

22111 Hamburg

Partner-Nr.: 175 212200

Prochain entretien:

kilométrage: 55381

Date: 06.12.15

Preuves des entretiens

Preuve des entretiens

Date: 04.06.18

kilométrage: 100692

Exécution de:

Vidange d'huile

Utilisation d'une huile moteur pour entretiens à intervalles variables QG1

Révision

Contrôler si la peinture de la carrosserie est endommagée

En plus

Tous les 30 000 km

Tous les 60 000 km

Tous les 90 000 km

Remplacement des bougies d'allumage

Remplacement de la cartouche du filtre à air

Remplacement de filtre à carburant

Remplacement de la courroie crantée

Remplacement du galet tendeur de la courroie crantée

Remplacement de la sonde Lambda

Remplacement du liquide de frein

2 Jahre Mobilitätsgarantie

40830

C. THOMSEN GMBH

Karlstraße 31

22045 Hamburg

Int.: 0418 66 06 14-0

Fax: 0418 66 06 14-22

Cachet du correspondant du SAV Skoda

Prochain entretien:

kilométrage: 100692

Date: 12.18

Preuves des entretiens

Preuve des entretiens

kilométrage:

Exécution de:

Vidange d'huile

Utilisation d'une huile moteur pour entretiens à intervalles variables QG1

Révision

Contrôler si la peinture de la carrosserie est endommagée

En plus

Tous les 30 000 km

Tous les 60 000 km

Tous les 90 000 km

Remplacement des bougies d'allumage

Remplacement de la cartouche du filtre à air

Remplacement de filtre à carburant

Remplacement de la courroie crantée

Remplacement du galet tendeur de la courroie crantée

Remplacement de la sonde Lambda

Remplacement du liquide de frein

2 Jahre Mobilitätsgarantie

HH-FL2255

Ölwechsel mit: 5W-30 HELIX Ultra

Ölfilter: W 712/94

Letzter Service: 94 521 km

Nächster Service: Gemäß Service-Anzeige

11.05.2019, Unterschrift:

S.A.V. Skoda

Prochain entretien:

kilométrage:

24 Preuves des entretiens

Preuve des entretiens

Date: 11.08.2022 kilométrage: 126 347

	oui	non		oui	non
Détection de: <u>Oil-Wechsel</u>	☐	☐	Remplacement de la sonde Lambda	☐	☐
Vidange d'huile	☐	☐	Remplacement du liquide de frein	☐	☐
Utilisation d'une huile moteur pour entretiens à intervalles variables QGI	☐	☐			
Revision	☐	☐			
Contrôler si la peinture de la carrosserie est endommagée ⁴¹⁾	☐	☐			
En plus			Entretien effectué: Kfz-Werkstatt Semo & Sunj Tonndorfer Hauptstr. 30 · 22048 Hamburg Tel. 040 60 799 155 Fax 040 60 79 79 48 service@kfz-sunj.de www.kfz-sunj.de Cachet du correspondant du SAV Skoda		
Tous les 30 000 km	☐	☐			
Tous les 60 000 km	☐	☐			
Tous les 90 000 km	☐	☐			
Remplacement des bougies d'allumage	☐	☐			
Remplacement de la cartouche du filtre à air	☐	☐			
Remplacement de filtre à carburant	☐	☐			
Remplacement de la courroie crantée	☐	☐			
Remplacement du galet tendeur de la courroie crantée	☐	☐			

Prochain entretien: _____ kilométrage: _____ Date: _____

(selon le cas, il s'agit d'une première inscription ou d'une mention par l'Indicateur de Périodicité des Entretiens)

41) Confirmez l'intégrité de la protection anticorrosion de la carrosserie ou faites des remarques sur d'éventuels dommages => page 25, « Contrôler la protection anticorrosion de la carrosserie »