

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	199 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Octavia	Model - doplňující informace	combi 1.2 TSI Active
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	63 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	94 102 km	Rok výroby	2013
Datum první registrace		STK	01.01.2028

Rozšiřující údaje

Země původu		Německo	Barva		Modrá
Provozní hmotnost			Největší technicky přípustná hmotnost		
Spotřeba					
Počet míst k sezení	5		Počet dveří	5	
<input type="checkbox"/> První majitel	<input type="checkbox"/> COC list		<input type="checkbox"/> Eko poplatek uhrazen		
<input type="checkbox"/> Nehavarované			<input type="checkbox"/> Protokol STK		
<input checked="" type="checkbox"/> Servisní knížka			<input type="checkbox"/> Pro zdravotně postižené		
Poznámka prodejce					

KARTA VOZU

Výbava


Originální autorádio, CD přehrávač, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Denní svícení, Vyhřívaná zrcátka, El. sklopná zrcátka, ABS, Deaktivace airbagu spolujezdce, ESP, Imobilizér, Airbag 4x, Parkovací senzory zadní, El. přední okna, Klimatizovaná příhrádka, Tempomat, Výškově nastavitelná sedadla, Senzor opotřebení brzd. destiček, Protiprokluzový systém kol (ASR)

KARTA VOZU


Fotografie









Service-Nachweis	
Datum: 30.04.15	km-Stand: 74738
Service-Ereignis	Durchgeführt
Ölwechsel-Service	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>
Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
mit Ölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
mit erweitertem Serviceumfang	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Motoröl für das Service-Intervall 016	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Karosserie auf Lackschäden geprüft ¹⁾	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Zusätzliche Servicearbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Kraftstofffilterwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Zündkerzenwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Luftfilterersatzwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemenwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Haldex-Kupplung: Ölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Staub- und Pollenfilterwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>Stempel des SKODA Partners / SKODA Servicepartners</p> </div> <div> <p>Service durchgeführt von:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">  <p>Automobile: MÜLLER Autohaus Müller Raunditz GmbH Bernhardstraße 67 04315 Leipzig-Raunditz Telefon 0341/8 96 68 30</p> </div> <p>Stempel des Fachbetriebs</p> </div> </div>	
Bremsflüssigkeitswechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Nächster Bremsflüssigkeitswechsel
	Datum:

¹⁾ Dieses Feld kann nur durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.

²⁾ Bestätigung der Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden » Seite 13.

Service-Nachweis	
Datum: 24.10.2016	km-Stand: 30327
Service-Ereignis	Durchgeführt
Ölwechsel-Service	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>
Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/>
mit Ölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>
mit erweitertem Serviceumfang	<input checked="" type="checkbox"/>
Motoröl für das Service-Intervall 010	<input checked="" type="checkbox"/>
Karosserie auf Lackschäden geprüft	<input checked="" type="checkbox"/>
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>
Zusätzliche Servicearbeiten	<input checked="" type="checkbox"/>
Kraftstofffilterwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>
Zündkerzenwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>
Luftfiltereinsatzwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>
Öl- und Differenzialwechsel im automatischen Getriebe	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahlriemenwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahlriemen-Spannrollenwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>
Halbx-Kupplung: Ölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>
Staub- und Pollenfilterwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeitswechsel	<input checked="" type="checkbox"/>
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>Stempel des SKODA Partners / SKODA Servicepartners</p> <p>Service-Partner</p> <p>Automobile: MÜLLER Autohaus Müller Reudnitz GmbH Bernhardtstraße 6 04815 Leipzig-Reudnitz Telefon: 0341/8 00 00 00</p> <p>Stempel des Fachbetriebs</p> </div> <div> <p>Nächster Bremsflüssigkeitswechsel</p> <p>Datum: 10.12</p> </div> </div>	

* Dieses Feld kann nur durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.
 ** Bestätigung der Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden - Seite 17.

Service-Nachweis		km-Stand
Datum: 24.10.18		53424
Service-Ereignis	Durchge- führt	
Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein	
Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
mit Ölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
mit erweitertem Serviceumfang	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein	
<p>Motoröl für das Service-Intervall Q16 Karosserie auf Lackschäden geprüft Panorama: Dichtungsmittelwechsel Zusätzliche Servicearbeiten Kraftstofffilterwechsel Zündkerzenwechsel Luftfiltereinsatzwechsel Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe Zahnriemenwechsel Zahnriemen-Spannselwechsel Halbx-Kupplung: Ölwechsel Staub- und Pollenfilterwechsel</p>		<p>1 JAHR MOBILITÄTSGARANTIE TMB JA 7AE 7E0045584 1/2.749.679</p> <p>SKODA</p> <p>SA09V0020 März 2019</p> <p>Service durchgeführt von:</p> <p>Automobile: MÜLLER Autohaus Müller Reudnitz GmbH Bernhardstraße 6 Telefon 03415 16219/Reudnitz Stempel des Fachbetriebs</p>
Bremsflüssigkeitswechsel	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Nächster Bremsflüssigkeitswechsel Datum: 10/170

* Dieses Feld kann nur durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt werden.
* Bestätigung der Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden = Seite 21.

Service-Nachweis	
Datum: 01.11.2019	km-Stand: 65523
Service-Ereignis	Durchgeföhrt
Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein
Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
mit Ölwechsel	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein
mit erweitertem Serviceumfang	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein
Motoröl für das Service-Intervall Q16	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Karosserie auf Lackschäden geprüft	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein
Pannenset, Dichtungsmittelwechsel	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein
Zusätzliche Servicearbeiten	
Kraftstofffilterwechsel	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein
Zündkerzenwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Luftfilter/Reinluftwechsel	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein
Zahnriemenwechsel	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein
Nadel-Kupplung Ölwechsel	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein
Saub- und Pollenfilterwechsel	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein
<div> <div> <p>1 JAHR MOBILITÄTSGARANTIE TMB-J47NE7E0015584 1/3.312.546</p> <p>SAD51961201 Stand 03/2019</p> </div> <div> <p>Service durchgeführt von:</p> <p>AUTOHAUS KAUTZKE Bismarckstraße 54a 04103 Leipzig 0341 3700440, 0341 23064220 info@autokautzke.de www.autokautzke.de</p> <p>Stempel des Fachbetriebs</p> </div> </div>	
<p> <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeitswechsel <input type="checkbox"/> Bremsbeläge <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit prüfen <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit nachfüllen <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit wechseln <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit prüfen <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit nachfüllen <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit wechseln </p>	<p>Nächster Bremsflüssigkeitswechsel</p> <p>Datum: 10/20</p>

4 Dieses Feld kann nur durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.

5 Beteiligung der Universalmittel des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden = Seite 23.

Service-Nachweis

Datum: 20.11.2020

Service-Ereignis

Ölwechsel-Service

Inspektion

mit Ölwechsel

mit erweitertem Serviceumfang

Motoröl für das Service-Intervall Q16

Karosserie auf Lackschäden geprüft*

Panorama: Dichtungsmittelwechsel

Zusätzliche Servicearbeiten

Kraftstofffilterwechsel

Zündkerzenwechsel

Luftfiltereinsatzwechsel

Öl- und Offiterventil am automatischen Getriebe

Zahnriemenwechsel

Zahnriemen-Spannrollenwechsel

Haldex-Kupplung-Ölwechsel

Staub- und Pollenfilterwechsel

km-Stand:

72591

Durchge-

fahrt

ja

nein

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

1 JAHR
MOBILITÄTSGARANTIE

TMB: 177NE9F005584

1/3.978.633

SAD01961201 Stand 11/2019

Service durchgeführt von:

AUTOSUMM

Zuschnauer Strasse 54a

04893 Ludwig

T 0341 2306460, F 0341 23064620

info@autosumm.de

www.autosumm.de

Stempel des Fachbetriebs

Bremsflüssigkeitswechsel

☒

Nächster Bremsflüssigkeitswechsel

Datum:

11/2022

* Dieses Feld kann nur durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.

** Bestätigung der Universalität des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden - Seite 25.

24 Service-Nachweise

AKKREDITIERUNGSGEHEIMNIS

Service-Nachweis

Datum:

18.11.21

Service-Ereignis

Ölwechsel-Service

Inspektion

mit Ölwechsel

mit erweitertem Serviceumfang

Motoröl für das Service-Intervall C16

Karosserie auf Lackschäden geprüft*

Pannenset: Dichtungsmittelwechsel

Zusätzliche Servicearbeiten

Kraftstofffilterwechsel

Zündkerzenwechsel

Luftfiltereinsatzwechsel

Öl- und Filterwechsel im automatischen Getriebe

Zahnrinnenwechsel

Zahnriemen-/Spannrollenwechsel

Halb- Kupplung Ölwechsel

Staub- und Pollenfilterwechsel

km-Stand:

75782

Durchge-
führt

ja nein

☒ ☒

☒ ☒

☒ ☒

☒ ☒

☒ ☒

☒ ☒

☒ ☒

☒ ☒

☒ ☒

☒ ☒

☒ ☒

☒ ☒

☒ ☒

☒ ☒

☒ ☒

☒ ☒

☒ ☒

☒ ☒

☒ ☒

☒ ☒

☒ ☒

☒ ☒

☒ ☒

☒ ☒

☒ ☒

☒ ☒

☒ ☒

☒ ☒

☒ ☒

☒ ☒

☒ ☒

☒ ☒

☒ ☒

☒ ☒

☒ ☒

☒ ☒

☒ ☒

☒ ☒

☒ ☒

1 JAHR
MOBILITÄTSGARANTIE

TMB:

1A7NE7E005884

1/4.566.996

SAD51961201 Stand 12/2020

Service durchgeführt von:

AUTOHAUS **Libbe**
Zwickauer Straße 58a
04313 Leipzig
T 0341 330645
info@libbeautos.de
www.libbeautos.de

Stempel des Fachbetriebs

Nächster Bremsflüssigkeitswechsel

Datum:

Bremsflüssigkeitswechsel

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

Service-Nachweis	
Datum: 19.05.2022	Km-Stand: 77259
Service-Ereignis	Durchgeführt
Ölwechsel-Service	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/>
mit Ölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>
mit erweitertem Serviceumfang	<input checked="" type="checkbox"/>
Motoröl für das Service-Intervall Q16	<input checked="" type="checkbox"/>
Karosserie auf Lackschäden geprüft*	<input checked="" type="checkbox"/>
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>
Zusätzliche Servicearbeiten	
Kraftstofffilterwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>
Zündkerzenwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>
Luftfiltereinsatzwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>
Öl- und Differenzialwechsel im automatischen Getriebe	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahriemenwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahriemen-Spannrollenwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>
Halbex-Kupplung: Ölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>
Staub- und Pollenfilterwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeitswechsel	<input checked="" type="checkbox"/>
Nächster Bremsflüssigkeitswechsel	
Datum:	

MOBILITÄTSGARANTIE

Stempel des SKODA Partners / SKODA Servicepartners

Service durchgeführt von:

AUTOHAUS Ueb

Zwickauer Straße 88a

04203 Leipzig

T 0341 3306450, F 0341 3306439

info@autohaus-ue.de

www.autohaus-ue.de

Stempel des Fachbetriebs

* Dieses Feld kann nur durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.

** Bestätigung der Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden = Seite 29.

Service-Nachweis	
Datum: <u>27.11.2022</u>	km-Stand: <u>78602</u>
Service-Ereignis Ölwechsel-Service Inspektion mit Ölwechsel mit erweitertem Serviceumfang Motoröl für das Service-Intervall Q16 Karosserie auf Laackschäden geprüfte Pannenset: Dichtungsmittelwechsel Zusätzliche Servicesarbeiten Kraftstofffilterwechsel Zündkerzenwechsel Luftfilterservice/Filterwechsel Öl- und Filterwechsel im automatischen Getriebe Zahnriemenwechsel Zahnriemen-Spannrolle/Filterwechsel Halbd.- Kupplung: Ölwechsel Staub- und Pollenfilterwechsel	<div style="text-align: center;">Durchge- führt</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> ja nein </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein </div> <div style="margin-top: 10px;"> 1 JAHR MOBILITÄTSGARANTIE TMB: <u>JAHNE EOO ASSBY</u> 1/5.019.541 <small>SADS1961201 Stand 01/2022</small> </div> <div style="text-align: right;"> SKODA </div> <hr/> <div style="text-align: center;">Service durchgeführt von:</div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> AUTOMATIC PARTNER Zimmerei Riedel & GABRIEL LANGEN Tel. 0341 230640-0 Fax 0341 23064830 info@autopartner.de www.autopartner.de Stempel des Fachbetriebs </div>
Bremsschlauchwechsel	<div style="text-align: center;">Nächster Bremsflüssigkeitswechsel</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> ja nein </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein </div> <div style="margin-top: 10px;">Datum: <u>M 12/24</u></div>

* Dieses Feld kann nur durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.

** Bestätigung der Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden = Seite 3).

Service-Nachweis	
Datum: <u>28.11.2023</u>	km-Stand: <u>83037</u>
Service-Ereignis	Durchge- führt
Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
mit Ölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
mit erweitertem Serviceumfang	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Motoröl für das Service-Intervall Q16	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Karosserie auf Leckschäden geprüft	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Pannenset, Dichtungsmittelwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Zusätzliche Servicearbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Kraftstofffilterwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Zündkerzenwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Luftfiltereinsatzwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Zahnriemenwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Zahnräumen-Spannrollewechsel	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Halbes-Kupplung, Ölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Staub- und Pollenfilterwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Bremmflüssigkeitswechsel	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
<div> <div> <p>SKODA</p> </div> <div> <p>„Mobilitätsgarantie“</p> <p>MOBILITÄTSGARANTIE</p> <p>SERVICEHOTLINE: 0800/7563227</p> <p><small>Servicezeit von 8:00 bis 24:07 rund um die Uhr für Sie erreichbar.</small></p> </div> </div>	
<div> <div> <p>SKODA</p> </div> <div> <p>Service durchgeführt von:</p> <p>AUTOSHAUS Liebe</p> <p>Zweidauer Straße 56a</p> <p>04103 Leipzig</p> <p>T 0341 2308450</p> <p>info@liebeautos.de</p> <p>www.liebeautos.de</p> </div> </div>	
<div> <div> <p>Stempel des Fachbetriebs</p> </div> <div> <p>Nächster Bremsflüssigkeitswechsel</p> <p>Datum: <u>11/2024</u></p> </div> </div>	
<p><i>Handwritten note:</i> + Klima wartung durchgeführt</p>	

