

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	165 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla	Značka		Seat
Model	Altea	Model - doplňující informace	XL 1,2 TSI Style,...
Karoserie	MPV	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí	Pohon		Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	77 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	EURO 5
Stav tachometru	139 000 km	Rok výroby	2014
Datum první registrace	11.02.2014	STK	25.01.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Šedá metalíza
Provozní hmotnost	Největší technicky přípustná hmotnost		
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel			☐ Eko poplatek uhrazen
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka			☐ Pro zdravotně postižené

Poznámka prodejce

Velmi dobrý stav. Bez koroze, bez škrábanců, interiér pěkný, čistý, neznečištěný, servisní historie. Výpis ze servisu Seat. Top výbava. Digi klima, vyhř. sedadla senzory zadní, přední atd... V ceně vozu bude provedena nová STK. Všechny poplatky spojené s dovozem vozidla jsou zaplacený. Pro ověření dostupnosti vozu volejte 775111777.

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 6x, Autorádio, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, El. sklopná zrcátka, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace dvouzónová, Litá kola, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Parkovací senzory, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Střešní nosič, Tempomat, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač, Zatmavená zadní skla

KARTA VOZU

Fotografie







Data vozidla

Ident. č. vozidla: VSSZZSPZER013710
Datum prodeje: 2014-02-11
PIISI HK (hlavní kontrola): 2015-06
PIISI EK (emisní kontrola): 2015-06
Typ: SP2171

Historie

Zobraz známku

100

</

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura Termin přijetí: Stav km: Č. zakázky: Č. faktury: 2019-09-06 70867 33173 33173

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Udřeba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	AUFBEREITUNG	FREMDAUFBEREITUNG	-	0000		0

Faktura Termin přijetí: Stav km: Č. zakázky: Č. faktury: 2019-07-30 70867 57557 33130

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Udřeba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	01340000	Prohlídka	-	0000		1
2	28702062	svěčky zapalovací d+n	-	0000		2
3	85181950	filtr prachový a pylový d+n	-	0000		3
4	02400090	servis výměny brzdové kapaliny	-	0000		4
5	30010756	soutava spojky odvodnit	-	0000		4
6	01390050	rozšíření rozsah prohlídky	-	0000		5

Položka dílo

#	Číslo	Označení	Množství	Kód vyr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	AN10VK	AUFTRAGS-NACHKLASS-VERKAUF	21.00		6			0
2	03F905600A	svíčka zapalovací longlife	4.00	A	OWN	02		2
3	1K1819653H	Vlečka filtru s filtrováním br /pachy a skodivlin	1.00	A	OWN	01		3
4	B 000 DOT4	BREMSSCHLÜSSEL	1.15		OWN			4

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura Termin přijetí: Stav km: Č. zakázky: Č. faktury: 2019-04-17 67843 56869 245978

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Udřeba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	69241950	Zámek bezpečnostního pásu d+n	-	0000		0
2	72011910	Sedadlo přední upíné d+n	-	0000		0
3	AN1053	AUFTRAGS-NACHKLASS	-	0000		0

Položka dílo

#	Číslo	Označení	Množství	Kód vyr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	SP085775SH	Zámek pásu s varov. kontaktem QVZ	1.00	A	OWN	24		0

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura Termin přijetí: Stav km: Č. zakázky: Č. faktury: 2019-01-21 65446 56199 245625

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Udřeba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	BONUS HU	BONUS HU/AU 7,50 EURO	-	0000		0

Položka dílo

#	Číslo	Označení	Množství	Kód vyr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	HU-DEKRA	HAUPTUNTERSUCHUNG DEKRA DEKRA	1.00		6			0

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura Termin přijetí: Stav km: Č. zakázky: Č. faktury: 2018-05-28 55167 54350 244119

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Udřeba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	01090014	Prohlídka s výměnou oleje (promet)	-	0000		0

Položka dílo

#	Číslo	Označení	Množství	Kód vyr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	03C115561H	filtry olejové	1.00	A	OWN	00		0
2	N 90813202	Sroub	1.00	A	OWN	00		0
3	LIQUID MOLY 5W3	PRO-ENGINE IM600 5W30	3.90		6			0

Faktura Termin přijetí: Stav km: Č. zakázky: Č. faktury: 2018-04-18 53606 54052 243852

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Udřeba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	KÄDER 16	KOMPLETTKÄDER AB/ANBAU	-	0000		0

KOPIE ZOBRAZENÍ

faktura Termin Stav km Č. zakázky: Č. faktury: přijeti: 2017-10-09 46061 52653 242568

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód přílohy	Paket
1	RÄDER	WINTER-/SOMMERRADSATZ	-	0000		0

KOPIE ZOBRAZENÍ

faktura Termin Stav km Č. zakázky: Č. faktury: přijeti: 2017-09-21 46061 52521 242555

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód přílohy	Paket
1	6603195	Spolier predni demontovany s namont	-	0000		0
2	6605550	Miska chladiče vymenit	-	0000		0
3	66051900	Miska chladiče dle	-	0000		0
4	51221500	Vlno motorového prostoru dle	-	0000		0
5	5122555	Vlno motorového prostoru vymenit	-	0000		0
6	51017500	Kamenné kotvení	-	0000		0
7	AW	NSW RD A+C	-	0000		0
8	AW	Kennz-unterlagen ersetzt	-	0000		0
9	VERBREM/VERBREMUNG	LACKIERUNG	-	0000		0
10	LACK	LACKIERUNG	-	0000		0

Polečka dle

#	Číslo	Označení	Množství	Kód vje.	DZ	SD	Kód přílohy	Paket
1	SP0851051A	Blauka	1.00	A	OWN	02		0
2	SP0823013C	Capota přední	1.00	A	OWN	02		0
3	KLEIN-LUND-VERBREMUNG	MAT 2x	1.00	6	00			0





