

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	99 999,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Octavia	Model - doplňující informace	1.6 MPI
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	75 kW
Objem motoru	1595 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	172 000 km	Rok výroby	2011
Datum první registrace	07.03.2011	STK	10.03.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Česká republika	Barva	Zlatá
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarané	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Koupeno v CZ , Pravidelně servisováno v autorizovaném servisu , Servisní kniha + doklady od oprav ,Prodávající si vyhrazuje právo chyby v popisu vozidla.			

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 4x, Autorádio, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace man. , Mlhovky, Originální autorádio, Posilovač řízení, Senzor stěračů, Tónovaná skla, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie







o vozidle

číslo vozidla

interiér/výkon mo-

TMBDA41Z0B2121542

BSE

1Z3TG4 DCT

LIM

TOU

LVN 9202

CS

75KW BSE

E0A 1D0 5SL 5RG 1KD 6FA 1AC 3FA
 1N3 1ND H7F 4UE 4R5 3NB 3GT 4X0
 4A0 8L3 J1P 7AA BGU 6Y0 KH6 BRM
 7Q0 8YF BGL 8X0 4K3 B03 G02 GNO
 3L1 9P0 7X0 9W0 8WA 7A0 3GA
 G01 7MG L01 7P0 FOA 3S4 2UA

Datum převzetí vozidla:

090317

DRUŽSTVO
 PRAHA
 6
 Razítko a podpis prodávajícího

Potvrzuji, že jsem uvedené vozidlo převzal v pořadí a že jsem byl seznámen se správným způsobem jeho používání a se záručními podmínkami.

AUTODRUŽSTVO
 PODBABSKÁ
 Praha 6

A0322896

Podpis kupujícího (viz „Osoba majitel“) str. 10

Servisní doklad		Stav km:	Záruka mobility ¹⁾
Datum:	3.7.2019	Prohlídka provedl:	
Provedeno:	☒ ☒		
Výměna motorového oleje	☒ ☐		
Prošli motorový olej pro servisní intervaly QCI	☒ ☐		
Servisní prohlídka	☒ ☒		
Kontrola polohování laku karoserie ²⁾	☐ ☒		
Výměna brzdové kapality	☐ ☒		
Dodatečně každých 60 000 km nebo 4 roky	☐ ☒		
Výměna palivového filtru	☒ ☐		
Výměna zapalovacích svíček	☒ ☐		
Výměna vložky vzduchového filtru	☐ ☒		
Výměna oleje a olejového filtru v automatické převodovce DSG	☐ ☒		
Výměna ozubeného řemene	☐ ☒		
Výměna napínací klady ozubeného řemene	☐ ☒		

SKODA AUTO RÁCEK a.s.
 Hlavní sídlo
 590 01 Havlíkův Brod
 781 569 420 032
www.auto-racek.cz

Razítko servisu Skoda

Přítší servisní prohlídka:

Stav km: 111 725

Datum: 02. 04. 2020

(podle toho, co nastane drive, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

Číslo k úhradě: RZV Číslo karosérie: Dat. prod.: Stav km: Příjem zak.: Vyřizuje: Cermák

Skoda Octavia Tour II 1.6MPI 75K 1ST 2720 TMBDA41204

Vystavujeme Vám daňový doklad

Servisní doklad

Datum: 9.9.2024 Stav km: 146 278

Provedeno: ☒ ano ☐ ne

Výměna motorového oleje: ☒ ano ☐ ne

Použití motorového oleje pro servisní intervaly QG1: ☒ ano ☐ ne

Servisní prohlídka: ☒ ano ☐ ne

Kontrola poškození laku karoserie⁴⁾: ☒ ano ☐ ne

Výměna brzdové kapaliny: ☒ ano ☐ ne

Dodatečně každých 60 000 km nebo 4 roky: ☒ ano ☐ ne

Výměna palivového filtru: ☒ ano ☐ ne

Výměna zapalovacích svíček: ☒ ano ☐ ne


Výměna vložky vzduchového filtru: ☒ ano ☐ ne

Výměna oleje a olejového filtru v automatické převodovce DSG: ☒ ano ☐ ne

Výměna ozubeného řemene: ☒ ano ☐ ne

Výměna napínací kladky ozubeného řemene: ☒ ano ☐ ne

Prohlídku provedl:  AUTO RACEK a.s.
Jihlava 1917
580 01 Havlíčkův Brod
Tel: 568 408 012
www.auto-racek.cz
A0124279

Razítko servisu Skoda: 

Příští servisní prohlídka: Stav km: 161 278 Datum: 

(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

4) V tomto políčku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky nebyly, políčko proškrtněte.
5) Potvrďte neponořenost antikorozní ochrany karoserie, resp. případné závady zaznamenejte → strana 29 „Kontrola antikorozní ochrany karoserie“.

Skoda Octavia Tour II 1.6MPI 75K 1ST 2720 TMBDA41204 Cermák

Vystavujeme Vám daňový doklad

Servisní doklad

Datum: 29.9.2023 Stav km: 157 686

Provedeno: ☒ ano ☐ ne

Výměna motorového oleje: ☒ ano ☐ ne

Použití motorového oleje pro servisní intervaly QG1: ☒ ano ☐ ne

Servisní prohlídka: ☒ ano ☐ ne

Kontrola poškození laku karoserie⁴⁾: ☒ ano ☐ ne

Výměna brzdové kapaliny: ☒ ano ☐ ne

Dodatečně každých 60 000 km nebo 4 roky: ☒ ano ☐ ne

Výměna palivového filtru: ☒ ano ☐ ne

Výměna zapalovacích svíček: ☒ ano ☐ ne


Výměna vložky vzduchového filtru: ☒ ano ☐ ne

Výměna oleje a olejového filtru v automatické převodovce DSG: ☒ ano ☐ ne

Výměna ozubeného řemene: ☒ ano ☐ ne

Výměna napínací kladky ozubeného řemene: ☒ ano ☐ ne

Prohlídku provedl:  AUTO RACEK a.s.
Jihlava 1917
580 01 Havlíčkův Brod
Tel: 568 408 012
www.auto-racek.cz

Razítko servisu Skoda: 

Příští servisní prohlídka: Stav km: 176 044 Datum: 9/2024

(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

4) V tomto políčku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky nebyly, políčko proškrtněte.
5) Potvrďte neponořenost antikorozní ochrany karoserie, resp. případné závady zaznamenejte → strana 31 „Kontrola antikorozní ochrany karoserie“.

Vystavujeme Vám daňový doklad

Servisní doklad

Datum: 9.12.2024 Stav km: 161 789

Provedeno: ☒ ano ☐ ne

Výměna motorového oleje: ☒ ano ☐ ne

Použití motorového oleje pro servisní intervaly QG1: ☒ ano ☐ ne

Servisní prohlídka: ☒ ano ☐ ne

Kontrola poškození laku karoserie⁴⁾: ☒ ano ☐ ne

Výměna brzdové kapaliny: ☒ ano ☐ ne

Dodatečně každých 60 000 km nebo 4 roky: ☒ ano ☐ ne

Výměna palivového filtru: ☒ ano ☐ ne

Výměna zapalovacích svíček: ☒ ano ☐ ne


Výměna vložky vzduchového filtru: ☒ ano ☐ ne

Výměna oleje a olejového filtru v automatické převodovce DSG: ☒ ano ☐ ne

Výměna ozubeného řemene: ☒ ano ☐ ne

Výměna napínací kladky ozubeného řemene: ☒ ano ☐ ne

Prohlídku provedl:  AUTO RACEK a.s.
Jihlava 1917
580 01 Havlíčkův Brod
Tel: 568 408 012
www.auto-racek.cz

Razítko servisu Skoda: 

Příští servisní prohlídka: Stav km: 176 044 Datum: 9.12.2025

(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

4) V tomto políčku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky nebyly, políčko proškrtněte.
5) Potvrďte neponořenost antikorozní ochrany karoserie, resp. případné závady zaznamenejte → strana 33 „Kontrola antikorozní ochrany karoserie“.