

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	159 800,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla	Značka		Škoda
Model	Yeti	Model - doplňující informace	2,0 TDI 81 KW 2 MAJITEL...
Karoserie	MPV	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí	Pohon		Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	81 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	EURO 5
Stav tachometru	251 098 km	Rok výroby	2013
Datum první registrace	09.10.2013	STK	05.11.2026

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Bílá
Provozní hmotnost	Největší technicky přípustná hmotnost		
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel			☐ Eko poplatek uhrazen
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka			☐ Pro zdravotně postižené

Poznámka prodejce

DRUHÝ MAJITEL, PŘEDOKOLKA, DOBRÝ MOTOR TDI, HEZKÁ KAROSERIE, SERVISNÍ KNIHA, DVA KLÍČE, PALUBNÍ PC, VÝHŘEV SEDADEL, KLIMATIZACE, ZADNÍ PARK. SENZORY, DOBRÉ JÍZDNÍ VLASTNOSTI, ÚSPORNÝ MOTOR, PLATNÁ STLK DO 11/2026(PŘEPIS A SPZ CCA 1400KČ), PŘI PRODEJI POMOHU S POJIŠTĚNÍM VOZU A VYSTAVÍM NA CESTU PŘEVOZNÍ ČÍSLO, K DISPOZICI CEBIA PROVĚŘENÍ.

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 4x, Autorádio, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání zrcátek, El. přední okna, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace man. , Mlhovky, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor opotřebení brzd. destiček, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Vyjímatelná zadní sedadla, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač

KARTA VOZU


Fotografie





















Service-Nachweis		km-Stand:
Datum:	7.8.17	151900
Service-Ergebnis	ja ☒ nein ☐	
Ölwechsel-Service	☒	
Inspektion	☒	
mit Ölwechsel	☒	
mit erweitertem Serviceumfang	☒	
Hinweis für das Service-Intervall Q16	☒	
Karosserie auf Lackschäden geprüft	☒	
Planmässige Dichtungsmittelwechsel	☒	
Zusätzliche Servicearbeiten	☒	
Kraftstofffilterwechsel	☒	
Zündkerzenwechsel	☒	
Luftfilterwechsel	☒	
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	☒	
Zahnriemenwechsel	☒	
Zahnriemen-Spannrollewechsel	☒	
Hallen-Kupplung Ölwechsel	☒	
Staub- und Pollenfilterwechsel	☒	
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	
Nächster Bremsflüssigkeitswechsel	Datum: 1/2018	

2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE

TMB: 2/3.078.212

Service durchgeführt von: [Stempel des Fachbetriebs]

Abb. 6 Karosserie

Service-Nachweis		km-Stand:
Datum:	12.06.2019	183286
Service-Ergebnis	ja ☒ nein ☐	
Ölwechsel-Service	☒	
Inspektion	☒	
mit Ölwechsel	☒	
mit erweitertem Serviceumfang	☒	
Hinweis für das Service-Intervall Q16	☒	
Karosserie auf Lackschäden geprüft	☒	
Planmässige Dichtungsmittelwechsel	☒	
Zusätzliche Servicearbeiten	☒	
Kraftstofffilterwechsel	☒	
Zündkerzenwechsel	☒	
Luftfilterwechsel	☒	
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	☒	
Zahnriemenwechsel	☒	
Zahnriemen-Spannrollewechsel	☒	
Hallen-Kupplung Ölwechsel	☒	
Staub- und Pollenfilterwechsel	☒	
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	
Nächster Bremsflüssigkeitswechsel	Datum: 06/2021	

2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE

TMB: 2/3.078.212

Service durchgeführt von: [Stempel des Fachbetriebs]

Abb. 7 Karosserie