

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	329 800,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla	Značka		Škoda
Model	Octavia	Model - doplňující informace	SCOUT 4X4 2,0 TDI 110KW...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí	Pohon		4x4
Palivo	Nafta	Výkon	110 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	EURO 6
Stav tachometru	187 971 km	Rok výroby	2016
Datum první registrace	28.04.2017	STK	26.01.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Stříbrná metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované		☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

DRUHÝ MAJITEL, 4X4, TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ NA 2000KG, DVA KLÍČE, MANUÁL, DOBRÝ MOTOR, NA VOZE PĚKNÉ ZIMNÍ PNEU, PŘEDNÍ+ZADNÍ SENZORY, AUTOMATIKA, VYHŘEVY, TEMPOMAT, USB, MULTIFUNKCE, BLUETOOTH, START STOP, VÝHŘEV ČELNÍHO OKNA, 2X LOKETNÍ OPĚRKA, SERVIS ŠKODA AUTO+VÝPISY K VOZU, V CENĚ NOVÁ STK DO 1/2028, PŘEPIS A SPZ 800KČ, PŘI PRODEJI POMOHU S POJIŠTĚNÍM, K DISPOZICI CEBIA REPORT.

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 6x, Automatická uzávěrka diferenciálu, Automatické svícení, Autorádio, Bi-xenony, Bluetooth, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Klimatizace dvouzónová, LED denní svícení, Litá kola, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Satelitní navigace, Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Start/Stop systém, Tažné zařízení, Tempomat, USB, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Vyhřívané čelní sklo, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní loketní opěrka, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie


















SKODA

Komplettnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrzeugnummer	TM8LJN65H010003
Typbezeichnung	OCT COM SCO TDI10/2.0H6A
Datum der Auslieferung	2017-04-28

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2018-10-30
Laufleistung	29005 km
Auftragsnummer	054972
MOB: 102.798.212	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub- u. Pollenfilter
Durchgeführt von	AH Harfurner Reiner Bündgen GmbH Am Mitterweg 1 83209 Prien Deutschland ja
Autorisierter SKODA Service-Partner	ja
Mobilitätsgarantie	ja (Bis Anzeige Service)

Übergabe-Inspektion

Datum	2016-11-09
Laufleistung	15 km
Auftragsnummer	18792
Durchgeführt von	Motor-Nöcker Vertriebs GmbH Leibnizstr. 4-8 95326 Kumbach Deutschland ja
Autorisierter SKODA Service-Partner	ja
Mobilitätsgarantie	ja (Bis Anzeige Service)

Ihr SKODA
Service-Nachweis

Einzelnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrzeugnummer	TM8LJN65H010003
Typbezeichnung	OCT COM SCO TDI10/2.0H6A
Datum der Auslieferung	2017-04-28

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2019-07-22
Laufleistung	60107 km
Auftragsnummer	51530
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub- u. Pollenfilter ✓ Bremsflüssigkeits Service
Durchgeführt von	Autohaus Bündgen GmbH Am Mitterweg 1 83209 Prien am Chiemsee DE
Autorisierter SKODA Service-Partner	Nein

Ihr SKODA
Service-Nachweis

Einzelnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrzeugnummer	TM8LJN65H010003
Typbezeichnung	OCT COM SCO TDI10/2.0H6A
Datum der Auslieferung	2017-04-28

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2020-06-02
Laufleistung	85244 km
Auftragsnummer	51079
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Dieselpartikelfilter
Durchgeführt von	Autohaus Bündgen GmbH Am Mitterweg 1 83209 Prien am Chiemsee DE
Autorisierter SKODA Service-Partner	Nein

Komplettnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrzeugnummer	TM8LJN65H010003
Typbezeichnung	OCT COM SCO TDI10/2.0H6A
Datum der Auslieferung	2017-04-28

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2022-06-09
Laufleistung	108877 km
Auftragsnummer	10838
Mod. Wertmarke	10.607.871
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub- u. Pollen-Filter ✓ Antriebskettenservice ✓ Luftfilterwechsel ✓ Bremsflüssigkeits Service ✓ Erweiterter Inspektionsumfang ✓ Öl-Filtertausch
Durchgeführt von	Auto-Roger Offing 38b. 91024 Alzenau Deutschland ja
Autorisierter SKODA Service-Partner	ja
Mobilitätsgarantie	ja (Bis Anzeige Service)

Inspektion

Datum	2021-06-01
Laufleistung	102407 km
Auftragsnummer	51146
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Luftfilterwechsel ✓ Bremsflüssigkeits Service
Durchgeführt von	Autohaus Bündgen GmbH Am Mitterweg 1 83209 Prien am Chiemsee DE
Autorisierter SKODA Service-Partner	Nein

Ihr ŠKODA
Service-Nachweis

Einzelnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	TMBL7NE6H0110053
Typbezeichnung	OCT.COM SCO TD110V2.0M6A
Datum der Auslieferung	2017-04-28

Inspektion

Datum	2023-05-31
Laufleistung	133497 km
Auftragsnummer	15720

Durchgeführt von KFZ Meisterbetrieb Detlef Wilfers

Durchgeführt von KFZ Meisterbetrieb Peter Willers

Chiemseestraße 32
83342 Garmisch-Partenkirchen

B3242 Reit im Winkl

DE

utorisierter SKODA Service-Partner	Nein
------------------------------------	------

ŠKODA
Service-Nachweis



Komplettnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	TMBLJ7NE(EH070055)
Typbezeichnung	OCT.COM SCO TD103/2 (M6A)
Datum der Auslieferung	2017-04-28

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2024-06-07
Laufleistung	150062 km
Auftragsnummer	14074

Durchgeführte Zusatzarbeiten

- ✓ Staub u. Pollenfilter
- ✓ Anhängerkupplung
- ✓ Dieselmotorschleppseil
- ✓ Bremsflüssigkeits Service
- ✓ Erweiterter Inspektionsumfang

Durchgeführt von

Offing 38b

03352 Atom

Deutschland

10

Autorisierter SKODA Service-Partner

10/15/1998

Inspektion

Datum	2023-05-31
Leistung	139497 km
Auftragsnummer	15720

Reifendruckmittel abgelaufen, sollte erneuert werden

Durchgeführt von

Aus rechtlichen Gründen sind Angaben zum durchführenden Servicebetrieb nur enthalten, soweit der Servicebetrieb auch der Ersteller dieses Nachweises des Digitalen Serviceplans ist.