

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	99 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Suzuki
Model	SX4	Model - doplňující informace	1,6 GL 79kW Comfort
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	79 kW
Objem motoru	1586 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	79 950 km	Rok výroby	2008
Datum první registrace		STK	01.01.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Rakousko	Barva	Šedá
Provozní hmotnost	1 650 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

po 1. majiteli; nehavarované; bez koroze; originální stav kilometrů s doložením z STK v Rakousku!!!; technicky i opticky výborný stav; možný protiúčet; info na 774080560

KARTA VOZU

Výbava


Originální autorádio, Bluetooth, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. sklopná zrcátka, Vyhřívaná zrcátka, Litá kola, Multifunkční volant, Palubní počítač, Mlhovky, Vyhřívaná zadní sedadla, Výškově nastavitelná sedadla, ABS, Deaktivace airbagu spolujezdce, Imobilizér, Isofix, Airbag 4x, Senzor opotřebení brzd. destiček


KARTA VOZU

Fotografie









Fahrzeug-Details (Vehicle Details)		Garantie gegen Durchrostung (Bodywork Warranty)
Fahrzeug-Modell: (Vehicle Model)	<i>SX4 Crossline 1.6</i>	Jahre (Years) _____ Monate (Months) _____
Fahrgestell-Nr. (VIN)	<i>3SA GYA21 S00101743</i>	Fahrzeugfarbe: (Colour)
Motor-Nr.: (Engine No.)	<i>M16A-1231405</i>	Farbcodierung: (Colour Code)
Zulassung-/Ausliefer.-Datum: (Date of First Use or Registration)	<i>12.02.2008</i>	Pol. Kennzeichen: (License Plate No.)
Name des Erstbesitzers: (1st Owner Name)	<i>Bettina Jungmann</i>	Name der nachfolgenden Eigentümer: (2nd Owner Name)
Anschrift: (Address)	<i>Altmanner Strasse 21 3860 Heidenreichstein</i>	siehe Seite 37 (see page 37)
Autohaus Hörmann GmbH Schreiner Strasse 60 3860 Heidenreichstein Tel: 02862 / 52382 Stempel, Unterschrift (Stamp, Signature)		SUZUKI Caring for Customers

motorun b3u umher
Adresse: Schremer Straße 31
3860 Heidenreichstein
E-Mail: kfz@motorun-b30.at

Tel.: 02862 / 33 743-32
Fax: 02862 / 33 743-37 (9) Bgst. Nr. NGD309

Gutachten gemäß § 57a Abs 4 KFG 1967
Gutachten-Nr. 67133314

Letzte Begutachtung: Gutachten-Nr. 60408834 Datum 05.06.2024 KM-Stand 78867

Kennzeichen GD 728CG
Fahrzeug-Nr. JSAGYA21S00101743
Fahrzeugklasse M1

Marke Suzuki
Typ GY
Erstzulassung 13.02.2008

Hubraum 1586 cm
KM-Stand 80000

Zulassungsinhaber Christa Dietrich
Prüfgewicht 1265 kg Techn. zul. Gesamtmasse 1650 kg

An ihrem Fahrzeug wurden folgende Daten und Mängel festgestellt

1.1 Mechanischer Zustand und Funktion / 1.1.12 Flexible Bremschläuche

Bemerkung: Anschlüsse korrodiert

1.2 Betriebsbremse Wirkung und Wirksamkeit

Achse	Wirkung (kN)	Achse	Wirkung (kN)	Eigengewicht	Wirkung (%)
1	L 2,30 R 2,10	2	L 1,55 R 1,60	BBA HBA von Kreis der BBA	60,84 29,41

1.4 Feststellbremse

Achse	Wirkung (kN)	Achse	Wirkung (kN)	Bremsenart	Wirkung (%)
1	L 1,30 R 1,30			FBA	20,95

1.8 Bremsflüssigkeit

Wasseranteil:	Aktuell	SiedeTemp.:	Aktuell
H ₂ O			239 °C

5.1 Achsen / 5.1.1 Achsen / Achskörper

leichter Mangel



Zulassung

Datenauszug
aus der Genehmigungsdatenbank für die Klasse M1, Sformat 001 Seite 1/2

Erstellt am: 04.12.2023 um 14:42
Kategorie: 01
Fahrzeug-Identifizierungsnummer: 10829611
0.1 Typ: BBA
0.2 Variante: GY
0.3 Hersteller-Adresse: 380 HATZUDA C/O, WAKU K/L, KAPARABU CITY, 24001 422-8011

Bei erstmaliger Zulassung vorzulegender Dokumente: Datenauszug + Rechnung

0.4 Anbringestelle Fahrzeug-Nr.: 380 HATZUDA C/O, WAKU K/L, KAPARABU CITY, 24001 422-8011
0.5 Anbringestelle FPN: 380 HATZUDA C/O, WAKU K/L, KAPARABU CITY, 24001 422-8011
0.6 Hersteller-Adresse: 380 HATZUDA C/O, WAKU K/L, KAPARABU CITY, 24001 422-8011

0.7 Genehmigungsnummer: 2087 01 26
0.8 Rechts- oder Linkslenker: Rechtslenker
0.9 Hersteller- oder Importeur-Adresse: Technische Division, 380 HATZUDA C/O, WAKU K/L, KAPARABU CITY, 24001 422-8011

0.10 Aussteller des Genehmigungsnummern: 380 HATZUDA C/O, WAKU K/L, KAPARABU CITY, 24001 422-8011

0.11 Anhang Antriebsachse: 1
0.12 Antriebsachse: 1
0.13 Antriebsachse: 1
0.14 Antriebsachse: 1
0.15 Antriebsachse: 1
0.16 Antriebsachse: 1
0.17 Antriebsachse: 1
0.18 Antriebsachse: 1
0.19 Antriebsachse: 1
0.20 Antriebsachse: 1
0.21 Antriebsachse: 1
0.22 Antriebsachse: 1
0.23 Antriebsachse: 1
0.24 Antriebsachse: 1
0.25 Antriebsachse: 1
0.26 Antriebsachse: 1
0.27 Antriebsachse: 1
0.28 Antriebsachse: 1
0.29 Antriebsachse: 1
0.30 Antriebsachse: 1

SX4 1,6 GL+ 5DR SMC
Suzuki Kontroll-Nr: 80080

0.1 Antriebsachse: 1
0.2 Antriebsachse: 1
0.3 Antriebsachse: 1
0.4 Antriebsachse: 1
0.5 Antriebsachse: 1
0.6 Antriebsachse: 1
0.7 Antriebsachse: 1
0.8 Antriebsachse: 1
0.9 Antriebsachse: 1
0.10 Antriebsachse: 1
0.11 Antriebsachse: 1
0.12 Antriebsachse: 1
0.13 Antriebsachse: 1
0.14 Antriebsachse: 1
0.15 Antriebsachse: 1
0.16 Antriebsachse: 1
0.17 Antriebsachse: 1
0.18 Antriebsachse: 1
0.19 Antriebsachse: 1
0.20 Antriebsachse: 1
0.21 Antriebsachse: 1
0.22 Antriebsachse: 1
0.23 Antriebsachse: 1
0.24 Antriebsachse: 1
0.25 Antriebsachse: 1
0.26 Antriebsachse: 1
0.27 Antriebsachse: 1
0.28 Antriebsachse: 1
0.29 Antriebsachse: 1
0.30 Antriebsachse: 1

motorun b3u umher
Adresse: Schremer Straße 31
3860 Heidenreichstein
E-Mail: kfz@motorun-b30.at

Tel.: 02862 / 33 743-32
Fax: 02862 / 33 743-37 (9) Bgst. Nr. NGD309

Gutachten gemäß § 57a Abs 4 KFG 1967
Gutachten-Nr. 67133314

Letzte Begutachtung: Gutachten-Nr. 60408834 Datum 05.06.2024 KM-Stand 78867

Kennzeichen GD 728CG
Fahrzeug-Nr. JSAGYA21S00101743
Fahrzeugklasse M1

Marke Suzuki
Typ GY
Erstzulassung 13.02.2008

Hubraum 1586 cm
KM-Stand 80000

Zulassungsinhaber Christa Dietrich
Prüfgewicht 1270 kg Techn. zul. Gesamtmasse 1650 kg

An ihrem Fahrzeug wurden folgende Daten und Mängel festgestellt

1.1 Mechanischer Zustand und Funktion / 1.1.12 Flexible Bremschläuche

Bemerkung: Anschlüsse korrodiert

1.2 Betriebsbremse Wirkung und Wirksamkeit

Achse	Wirkung (kN)	Achse	Wirkung (kN)	Eigengewicht	Wirkung (%)
1	L 2,30 R 2,10	2	L 1,55 R 1,60	BBA HBA von Kreis der BBA	60,84 29,41

1.4 Feststellbremse

Achse	Wirkung (kN)	Achse	Wirkung (kN)	Bremsenart	Wirkung (%)
1	L 1,30 R 1,30			FBA	20,95

1.8 Bremsflüssigkeit

Wasseranteil:	Aktuell	SiedeTemp.:	Aktuell
H ₂ O			239 °C

5.1 Achsen / 5.1.1 Achsen / Achskörper

leichter Mangel

DIE SUZUKI-WARTUNGSNACHWEISE

Periodische Wartung
Fahrzeuge mit Benzin- oder Dieselmotor

0.1 Kennzeichen GD 728CG
0.2 Fahrzeug-Nr. JSAGYA21S00101743
0.3 Fahrzeugklasse M1

Marke Suzuki
Typ GY
Erstzulassung 13.02.2008

Hubraum 1586 cm
KM-Stand 80000

Zulassungsinhaber Christa Dietrich
Prüfgewicht 1270 kg Techn. zul. Gesamtmasse 1650 kg

An ihrem Fahrzeug wurden folgende Daten und Mängel festgestellt

1.1 Betriebsbremse Wirkung und Wirksamkeit

Achse	Wirkung (kN)	Achse	Wirkung (kN)	Eigengewicht	Wirkung (%)
1	L 2,30 R 2,10	2	L 1,55 R 1,60	BBA HBA von Kreis der BBA	60,84 29,41

1.4 Feststellbremse

Achse	Wirkung (kN)	Achse	Wirkung (kN)	Bremsenart	Wirkung (%)
1	L 1,30 R 1,30			FBA	20,95

1.8 Bremsflüssigkeit

Wasseranteil:	Aktuell	SiedeTemp.:	Aktuell
H ₂ O			239 °C

6.1 Fahrzeug- oder Fahrzeugdaten und -daten, befestigte Teile / 6.1.2 Auspuffrohr und Schalldämpfer

leichter Mangel

6.2 Fahrzeug, Karosserie und Aufbau / 6.2.4 Boden

leichter Mangel

6.3 Fahrzeug, Karosserie und Aufbau / 6.3.4 Boden

leichter Mangel

6.4 Abgasanlagen / 6.4.1 Einbauten von Benzinmotoren

leichter Mangel

Das Fahrzeug entspricht den Erfordernissen der Umwelt, der Verkehr- und Betriebsanforderungen.

Das Fahrzeug erhält folgende Begutachtungskategorie: Farbe: weiß Nr.: YUN5763

0.1 Kennzeichen GD 728CG
0.2 Fahrzeug-Nr. JSAGYA21S00101743
0.3 Fahrzeugklasse M1

Marke Suzuki
Typ GY
Erstzulassung 13.02.2008

Hubraum 1586 cm
KM-Stand 80000

Zulassungsinhaber Christa Dietrich
Prüfgewicht 1270 kg Techn. zul. Gesamtmasse 1650 kg

An ihrem Fahrzeug wurden folgende Daten und Mängel festgestellt

1.1 Mechanischer Zustand und Funktion / 1.1.12 Flexible Bremschläuche

Bemerkung: Anschlüsse korrodiert

1.2 Betriebsbremse Wirkung und Wirksamkeit

Achse	Wirkung (kN)	Achse	Wirkung (kN)	Eigengewicht	Wirkung (%)
1	L 2,30 R 2,10	2	L 1,55 R 1,60	BBA HBA von Kreis der BBA	60,84 29,41

1.4 Feststellbremse

Achse	Wirkung (kN)	Achse	Wirkung (kN)	Bremsenart	Wirkung (%)
1	L 1,30 R 1,30			FBA	20,95

1.8 Bremsflüssigkeit

Wasseranteil:	Aktuell	SiedeTemp.:	Aktuell
H ₂ O			239 °C

6.1 Fahrzeug- oder Fahrzeugdaten und -daten, befestigte Teile / 6.1.2 Auspuffrohr und Schalldämpfer

leichter Mangel

6.2 Fahrzeug, Karosserie und Aufbau / 6.2.4 Boden

leichter Mangel

6.3 Fahrzeug, Karosserie und Aufbau / 6.3.4 Boden

leichter Mangel

6.4 Abgasanlagen / 6.4.1 Einbauten von Benzinmotoren

leichter Mangel

Das Fahrzeug entspricht den Erfordernissen der Umwelt, der Verkehr- und Betriebsanforderungen.

Das Fahrzeug erhält folgende Begutachtungskategorie: Farbe: weiß Nr.: YUN5763



