

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	126 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Fabia	Model - doplňující informace	KOMBI 1.2 TSi AMB
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	63 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	179 510 km	Rok výroby	2014
Datum první registrace	01.07.2014	STK	19.08.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Červená
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☒ První majitel ☐ Nehavarované ☒ Servisní knížka	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen ☐ Protokol STK ☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
1. Majitel, Servisní knížka, NOVÉ CELOROČNÍ PNEU NA AUTĚ .			

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 8x, Autorádio, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání zrcátek, El. přední okna, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Klimatizovaná přihrádka, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Senzor tlaku v pneumatikách, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač


KARTA VOZU

Fotografie









Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2017-11-03
Laufleistung	35439 km
Auftragsnummer	48556
Wertmarke	1-2 272 482 Mobimarke
Durchgeführte Zusatzarbeiten	☒ Staub-u-Pollenfilter ☒ Bremsflüssigkeits Service ☒ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	auto-specht GmbH Schutower Straße 14 18069 Rostock Deutschland ja (ja bis Anzeige Service)
Autorisierter SKODA Service-Partner	ja
Mobilitätsgarantie	ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2018-07-26
Laufleistung	20356 km
Auftragsnummer	37579
Wertmarke	1861063
Durchgeführte Zusatzarbeiten	☒ Staub-u-Pollenfilter ☒ auto-specht GmbH Schutower Straße 14 18069 Rostock Deutschland ja (ja bis Anzeige Service)
Durchgeführt von	auto-specht GmbH Schutower Straße 14 18069 Rostock Deutschland ja (ja bis Anzeige Service)
Autorisierter SKODA Service-Partner	ja
Mobilitätsgarantie	ja (bis Anzeige Service)

Übergabe-Inspektion	
Datum	2014-07-10
Laufleistung	7 km
Auftragsnummer	14462
Durchgeführt von	Autozentrum Josten GmbH & Co. KG Niederstraße 7 40789 Monheim am Rhein Deutschland ja (ja bis Anzeige Service)
Autorisierter SKODA Service-Partner	ja
Mobilitätsgarantie	ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2019-05-16
Laufleistung	68448 km
Auftragsnummer	58461
Wertmarke	1861063
Durchgeführte Zusatzarbeiten	☒ Staub-u-Pollenfilter ☒ Bremsflüssigkeits Service ☒ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	auto-specht GmbH Schutower Straße 14 18069 Rostock Deutschland ja (ja bis Anzeige Service)
Autorisierter SKODA Service-Partner	ja
Mobilitätsgarantie	ja (bis Anzeige Service)

Inspektion	
Datum	2018-11-02
Laufleistung	53762 km
Auftragsnummer	54029
Wertmarke	102 782 325
Durchgeführte Zusatzarbeiten	☒ Luftfiltereinsatz ☒ Zündkerze
Durchgeführt von	auto-specht GmbH Schutower Straße 14 18069 Rostock Deutschland ja (ja bis Anzeige Service)
Autorisierter SKODA Service-Partner	ja
Mobilitätsgarantie	ja (bis Anzeige Service)

Komplettanweisung	
Fahrzeugdaten	Fahrzeugnummer: TMBIM659F301857 Typbezeichnung: FABIA COM AMB TS63/12 MSF Datum der Auslieferung: 2014-06-30
Inspektion	Datum: 2021-03-23 Laufleistung: 107563 km Auftragsnummer: 73638 Mobi 1-4-190-759 Durchgeführte Zusatzarbeiten: ☒ Staub-u-Pollenfilter ☒ Luftfiltereinsatz ☒ Zündkerze
Durchgeführt von	auto-specht GmbH Schutower Straße 14 18069 Rostock Deutschland ja (ja bis Anzeige Service)
Autorisierter SKODA Service-Partner	ja
Mobilitätsgarantie	ja (bis Anzeige Service)

Ölwechsel-Service (flexibel)	
Datum	2020-08-24
Laufleistung	103447 km
Auftragsnummer	68379
Ölwechsel	☒ auto-specht GmbH Schutower Straße 14 18069 Rostock Deutschland ja (ja bis Anzeige Service)
Durchgeführt von	auto-specht GmbH Schutower Straße 14 18069 Rostock Deutschland ja (ja bis Anzeige Service)
Autorisierter SKODA Service-Partner	ja
Mobilitätsgarantie	ja (bis Anzeige Service)

Einzelanweisung	
Fahrzeugdaten	Fahrzeugnummer: TMBIM659F301857 Typbezeichnung: FABIA COM AMB TS63/12 MSF Datum der Auslieferung: 2014-06-30
Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	Datum: 2022-03-28 Laufleistung: 139000 km Auftragsnummer: 81336 Mobi 114.821.498 Durchgeführte Zusatzarbeiten: ☒ Bremsflüssigkeits Service ☒ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	auto-specht GmbH Schutower Straße 14 18069 Rostock Deutschland ja (ja bis Anzeige Service)
Autorisierter SKODA Service-Partner	ja
Mobilitätsgarantie	ja (bis Anzeige Service)

Einzelanweisung	
Fahrzeugdaten	Fahrzeugnummer: TMBIM659F301857 Typbezeichnung: FABIA COM AMB TS63/12 MSF Datum der Auslieferung: 2014-06-30
Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	Datum: 2023-05-24 Laufleistung: 166445 km Auftragsnummer: 90756 Mobi Nr. 1/5.575.843 Durchgeführte Zusatzarbeiten: ☒ Staub-u-Pollenfilter
Durchgeführt von	auto-specht GmbH Schutower Straße 14 18069 Rostock Deutschland ja (ja bis Anzeige Service)
Autorisierter SKODA Service-Partner	ja
Mobilitätsgarantie	ja (bis Anzeige Service)

SKODA Service-Nachweis	
Einzelanweisung	Fahrzeugnummer: TMBIM659F301857 Typbezeichnung: FABIA COM AMB TS63/12 MSF Datum der Auslieferung: 2014-06-30
Inspektion	Datum: 2024-11-22 Laufleistung: 174666 km Auftragsnummer: 104130 Mobi-Nr. 1/5.978.065 Durchgeführte Zusatzarbeiten: ☒ Luftfiltereinsatz ☒ Zündkerze ☒ Bremsflüssigkeits Service ☒ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	auto-specht GmbH Schutower Straße 18069 Rostock Deutschland ja (ja bis Anzeige Service)
Autorisierter SKODA Service-Partner	ja
Mobilitätsgarantie	ja (bis Anzeige Service)

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
 Überwachungsorganisation
 Region Mecklenburg-Vorpommern
 Am Margaretenhof 26, 18057 Schwerin
 (9) Prüfstelle: auto-spect GmbH
 Schutower Str. 14
 18069 Rostock

Untersuchungsbericht D-10428258419001
 Prüfziffer JE001644

TÜV NORD
 Mobilität

(1) Fz-Ident.-Nr. : TMBJM65J9F3011857
 (2) Amtl. Kennz. : D HRO-WZ719
 (3) Ort, Datum : Rostock, 31.07.2019
 (4) km-Stand : 124510
 (5) Fz-Art : Pz z Pers bef b. 8 Spl
 Kombimotorsine

Halter : Constantin Steinfeldt
 Bremer Str. 40
 18057 Rostock

(7) Ergebnis : Ohne erkennbare Mängel
 (8) Nächste HU : Juli 2023

HU-Plakette : ja
 Fz-Hersteller : SKODA (CZ)
 Fz-Typ : SJ
 Erstzulassung : 01.07.2014
 zGM / zAL (kg) : 1591
 Letzte HU : 07.2019
 Auftrags-Nr./Intern : 76515
 Ende der HU : 25.07.2019, 12:19 Uhr

Mängel festgestellt : 11:05
 Mängelbeseitigung festgestellt : 12:19

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO mit einer Abgasuntersuchung - Ottomotor
 Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU - Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
 an Ihrem Fahrzeug wurden folgende Mängel festgestellt:

(6) *) 4.1.1a Abblendsicht links ohne Funktion

(10) Ergänzende Hinweise:
 - Schalldämpferanlage Ummantelung (teilweise) abgelöst

Die mit * gekennzeichneten Mängel waren zum oben angegebenen Zeitpunkt behoben. Ihr Fahrzeug wurde für vorschriftsmäßig und verkehrssicher befunden. Die Prüfplakette wurde am Fahrzeug angebracht.

Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auch mit der nächsten Untersuchung zum oben genannten Termin beauftragen. Bitte bewahren Sie den Untersuchungsbericht bis zur nächsten Hauptuntersuchung auf.

Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt!

Stefan Eick, Prüfer, Rostock

Abgasuntersuchung
 HU NORD
 31.07.2019

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
 Überwachungsorganisation
 Region Mecklenburg-Vorpommern
 Am Margaretenhof 26, 18057 Schwerin
 (9) Prüfstelle: auto-spect GmbH
 Schutower Str. 14
 18069 Rostock

Untersuchungsbericht D-10357150549001
 Prüfziffer 1wrgG*un9

TÜV NORD
 Mobilität

(1) Fz-Ident.-Nr. : TMBJM65J9F3011857
 (2) Amtl. Kennz. : D HRO-WZ719
 (3) Ort, Datum : Rostock, 31.07.2019
 (4) km-Stand : 124510
 (5) Fz-Art : Pz z Pers bef b. 8 Spl
 Kombimotorsine

Halter : Constantin Steinfeldt
 Bremer Str. 40
 18057 Rostock

(7) Ergebnis : Ohne erkennbare Mängel
 (8) Nächste HU : Juli 2023

HU-Plakette : ja
 Fz-Hersteller : SKODA (CZ)
 Fz-Typ : SJ
 Erstzulassung : 01.07.2014
 zGM / zAL (kg) : 1591
 Letzte HU : 07.2017
 Auftrags-Nr./Intern : 80134
 Ende der HU : 31.07.2019, 12:20 Uhr

Mängel festgestellt : 13:05
 Mängelbeseitigung festgestellt : 12:20

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO mit einer Abgasuntersuchung - Ottomotor
 Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU - Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
 an Ihrem Fahrzeug wurden folgende Mängel festgestellt:

(6) *) 4.1.2a Abblendsicht links und rechts Einstellung zu niedrig

Die mit * gekennzeichneten Mängel waren zum oben angegebenen Zeitpunkt behoben. Ihr Fahrzeug wurde für vorschriftsmäßig und verkehrssicher befunden. Die Prüfplakette wurde am Fahrzeug angebracht.

Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auch mit der nächsten Untersuchung zum oben genannten Termin beauftragen. Bitte bewahren Sie den Untersuchungsbericht bis zur nächsten Hauptuntersuchung auf.

Stefan Eick, Prüfer, Rostock

Abgasuntersuchung
 HU NORD
 31.07.2019

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
 Überwachungsorganisation
 Region Mecklenburg-Vorpommern
 Am Margaretenhof 26, 18057 Schwerin
 (9) Prüfstelle: auto-spect GmbH
 Schutower Str. 14
 18069 Rostock

Untersuchungsbericht D-10428258419001
 Prüfziffer JE001644

TÜV NORD
 Mobilität

(1) Fz-Ident.-Nr. : TMBJM65J9F3011857
 (2) Amtl. Kennz. : D HRO-WZ719
 (3) Ort, Datum : Rostock, 31.07.2019
 (4) km-Stand : 124510
 (5) Fz-Art : Pz z Pers bef b. 8 Spl
 Kombimotorsine

Halter : Constantin Steinfeldt
 Bremer Str. 40
 18057 Rostock

(7) Ergebnis : Ohne erkennbare Mängel
 (8) Nächste HU : Juli 2023

HU-Plakette : ja
 Fz-Hersteller : SKODA (CZ)
 Fz-Typ : SJ
 Erstzulassung : 01.07.2014
 zGM / zAL (kg) : 1591
 Letzte HU : 07.2019
 Auftrags-Nr./Intern : 76515
 Ende der HU : 25.07.2019, 12:19 Uhr

Mängel festgestellt : 11:05
 Mängelbeseitigung festgestellt : 12:19

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO mit einer Abgasuntersuchung - Ottomotor
 Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU - Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
 an Ihrem Fahrzeug wurden folgende Mängel festgestellt:

(6) *) 4.1.1a Abblendsicht links ohne Funktion

(10) Ergänzende Hinweise:
 - Schalldämpferanlage Ummantelung (teilweise) abgelöst

Die mit * gekennzeichneten Mängel waren zum oben angegebenen Zeitpunkt behoben. Ihr Fahrzeug wurde für vorschriftsmäßig und verkehrssicher befunden. Die Prüfplakette wurde am Fahrzeug angebracht.

Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auch mit der nächsten Untersuchung zum oben genannten Termin beauftragen. Bitte bewahren Sie den Untersuchungsbericht bis zur nächsten Hauptuntersuchung auf.

Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt!

Stefan Eick, Prüfer, Rostock

Abgasuntersuchung
 HU NORD
 31.07.2019