

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	189 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla	Značka		Volkswagen
Model	Caddy	Model - doplňující informace	1.2 TSI 77kW 1.MAJ SOCCER
Karoserie	MPV	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí	Pohon		
Palivo	Benzín	Výkon	77 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	192 800 km	Rok výroby	2014
Datum první registrace	05.09.2014	STK	01.09.2027

Rozšiřující údaje

Země původu		Německo	Barva		Červená
Provozní hmotnost			Největší technicky přípustná hmotnost		
Spotřeba					
Počet míst k sezení	5		Počet dveří	5	
☐ První majitel		☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen		
☐ Nehavarované			☐ Protokol STK		
☒ Servisní knížka			☐ Pro zdravotně postižené		
Poznámka prodejce					
První majitel; NOVÉ ROZVODY!!! PRAVIDELNÝ ZNAČKOVÝ SERVIS; NOSIČ NA JÍZDNÍ KOLA THULE V CENĚ VOZU					

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 6x, ABS, Airbag řidiče, Originální autorádio, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, El. přední okna, El. sklopná zrcátka, Imobilizér, Isofix, Mlhovky, Nastavitelný volant, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Podélný posuv sedadel, Nastavitelná sedadla, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor stěračů, ESP, Tónovaná skla, Vnitřní teploměr, Vyhřívaná zadní sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Vyjímatelná zadní sedadla, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelná sedadla, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač, Zatmavená zadní skla






KARTA VOZU

Fotografie









Service-Nachweis 5

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorölwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ LongLife-Motoröl verwendet
- ☒ Karosserieprüfung
- ☒ Gasanlageprüfung
- ☒ Reparaturempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: **30.08.2018**

bei km-Stand: **70 389**

Rechnungsnummer: **64706610**

Service durchgeführt von: **Autoservice Weilburger Straße 3 02625 Bautzen**

Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners

Ihre nächsten Service-Termine:

Service-Ensigns:

Nach Service-Intervall-Anzeige:

am (Datum): **08/2019**

oder:

bei km-Stand: **70 600**

Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:

- ☒ Aktivöl® bei Cracker 5-Zylinder-Motoren
- ☒ Bremsflüssigkeit
- ☒ Krafthilfsfilter
- ☒ Doppelkupplungsgetriebe DSG® Getriebe und ggf. Ölfiler
- ☒ Halbkupplung Öl
- ☒ Luftfiltersatz
- ☒ Filter Flüssigkeitsanlage
- ☒ Staub- und Pollenfilter
- ☒ Zahnriemen
- ☒ Zahnriemen: Spannrolle
- ☒ Zündkerzen
- ☒ LongLife Mobilisierungsgeräte

Abb. 7: Prinzipdarstellung, Gilt für alle Fahrzeuge

Im Fachbereich markiert mit: ☒ 7: Technische Teile ☐ 8: Bremsen ☐ 9: Krafthilfsfilter

Mängel festgestellt? ☐ Ja ☒ Nein

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 6

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorölwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ LongLife-Motoröl verwendet
- ☒ Karosserieprüfung
- ☒ Gasanlageprüfung
- ☒ Reparaturempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: **10.07.19**

bei km-Stand: **82 719**

Rechnungsnummer: **64706610**

Service durchgeführt von: **Autoservice Weilburger Straße 3 02625 Bautzen**

Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners

Ihre nächsten Service-Termine:

Service-Ensigns:

Nach Service-Intervall-Anzeige:

am (Datum):

oder:

bei km-Stand:

Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:

- ☒ Aktivöl® bei Cracker 5-Zylinder-Motoren
- ☒ Bremsflüssigkeit
- ☒ Krafthilfsfilter
- ☒ Doppelkupplungsgetriebe DSG® Getriebe und ggf. Ölfiler
- ☒ Halbkupplung Öl
- ☒ Luftfiltersatz
- ☒ Filter Flüssigkeitsanlage
- ☒ Staub- und Pollenfilter
- ☒ Zahnriemen
- ☒ Zahnriemen: Spannrolle
- ☒ Zündkerzen
- ☒ LongLife Mobilisierungsgeräte

Abb. 8: Prinzipdarstellung, Gilt für alle Fahrzeuge

Im Fachbereich markiert mit: ☒ 7: Technische Teile ☐ 8: Bremsen ☐ 9: Krafthilfsfilter

Mängel festgestellt? ☐ Ja ☒ Nein

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 7

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorölwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ LongLife-Motoröl verwendet
- ☒ Karosserieprüfung
- ☒ Gasanlageprüfung
- ☒ Reparaturempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: **06.07.20**

bei km-Stand: **107 149**

Rechnungsnummer: **64706610**

Service durchgeführt von: **Autoservice Weilburger Straße 3 02625 Bautzen**

Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners

Ihre nächsten Service-Termine:

Service-Ensigns:

Nach Service-Intervall-Anzeige:

am (Datum):

oder:

bei km-Stand:

Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:

- ☒ Aktivöl® bei Cracker 5-Zylinder-Motoren
- ☒ Bremsflüssigkeit
- ☒ Krafthilfsfilter
- ☒ Doppelkupplungsgetriebe DSG® Getriebe und ggf. Ölfiler
- ☒ Halbkupplung Öl
- ☒ Luftfiltersatz
- ☒ Filter Flüssigkeitsanlage
- ☒ Staub- und Pollenfilter
- ☒ Zahnriemen
- ☒ Zahnriemen: Spannrolle
- ☒ Zündkerzen
- ☒ LongLife Mobilisierungsgeräte

Abb. 9: Prinzipdarstellung, Gilt für alle Fahrzeuge

Im Fachbereich markiert mit: ☒ 7: Technische Teile ☐ 8: Bremsen ☐ 9: Krafthilfsfilter

Mängel festgestellt? ☐ Ja ☒ Nein

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 8

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorölwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ LongLife-Motoröl verwendet
- ☒ Karosserieprüfung
- ☒ Gasanlageprüfung
- ☒ Reparaturempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: **04.07.21**

bei km-Stand: **120 430**

Rechnungsnummer: **64706610**

Service durchgeführt von: **Autoservice Weilburger Straße 3 02625 Bautzen**

Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners

Ihre nächsten Service-Termine:

Service-Ensigns:

Nach Service-Intervall-Anzeige:

am (Datum):

oder:

bei km-Stand:

Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:

- ☒ Aktivöl® bei Cracker 5-Zylinder-Motoren
- ☒ Bremsflüssigkeit
- ☒ Krafthilfsfilter
- ☒ Doppelkupplungsgetriebe DSG® Getriebe und ggf. Ölfiler
- ☒ Halbkupplung Öl
- ☒ Luftfiltersatz
- ☒ Filter Flüssigkeitsanlage
- ☒ Staub- und Pollenfilter
- ☒ Zahnriemen
- ☒ Zahnriemen: Spannrolle
- ☒ Zündkerzen
- ☒ LongLife Mobilisierungsgeräte

Abb. 10: Prinzipdarstellung, Gilt für alle Fahrzeuge

Im Fachbereich markiert mit: ☒ 7: Technische Teile ☐ 8: Bremsen ☐ 9: Krafthilfsfilter

Mängel festgestellt? ☐ Ja ☒ Nein

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 9

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorölwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ LongLife-Motoröl verwendet
- ☒ Karosserieprüfung
- ☒ Gasanlageprüfung
- ☒ Reparaturempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: **28.5.21**

bei km-Stand: **127 570**

Rechnungsnummer: **64706610**

Service durchgeführt von: **Autoservice Weilburger Straße 3 02625 Bautzen**

Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners

Ihre nächsten Service-Termine:

Service-Ensigns:

Nach Service-Intervall-Anzeige:

am (Datum):

oder:

bei km-Stand:

Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:

- ☒ Aktivöl® bei Cracker 5-Zylinder-Motoren
- ☒ Bremsflüssigkeit
- ☒ Krafthilfsfilter
- ☒ Doppelkupplungsgetriebe DSG® Getriebe und ggf. Ölfiler
- ☒ Halbkupplung Öl
- ☒ Luftfiltersatz
- ☒ Filter Flüssigkeitsanlage
- ☒ Staub- und Pollenfilter
- ☒ Zahnriemen
- ☒ Zahnriemen: Spannrolle
- ☒ Zündkerzen
- ☒ LongLife Mobilisierungsgeräte

Abb. 11: Prinzipdarstellung, Gilt für alle Fahrzeuge

Im Fachbereich markiert mit: ☒ 7: Technische Teile ☐ 8: Bremsen ☐ 9: Krafthilfsfilter

Mängel festgestellt? ☐ Ja ☒ Nein

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 10

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorölwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ LongLife-Motoröl verwendet
- ☒ Karosserieprüfung
- ☒ Gasanlageprüfung
- ☒ Reparaturempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: **19.10.22**

bei km-Stand: **150 206**

Rechnungsnummer: **64706610**

Service durchgeführt von: **Autoservice Weilburger Straße 3 02625 Bautzen**

Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners

Ihre nächsten Service-Termine:

Service-Ensigns:

Nach Service-Intervall-Anzeige:

am (Datum):

oder:

bei km-Stand:

Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:

- ☒ Aktivöl® bei Cracker 5-Zylinder-Motoren
- ☒ Bremsflüssigkeit
- ☒ Krafthilfsfilter
- ☒ Doppelkupplungsgetriebe DSG® Getriebe und ggf. Ölfiler
- ☒ Halbkupplung Öl
- ☒ Luftfiltersatz
- ☒ Filter Flüssigkeitsanlage
- ☒ Staub- und Pollenfilter
- ☒ Zahnriemen
- ☒ Zahnriemen: Spannrolle
- ☒ Zündkerzen
- ☒ LongLife Mobilisierungsgeräte

Abb. 12: Prinzipdarstellung, Gilt für alle Fahrzeuge

Im Fachbereich markiert mit: ☒ 7: Technische Teile ☐ 8: Bremsen ☐ 9: Krafthilfsfilter

Mängel festgestellt? ☐ Ja ☒ Nein

Beschreibung der Mängel:

LIQUI MOLY

MOTORÖLE ADDITIVE AUTOPFLEGE

Ölwechsel am: **08.07.25**

bei Kilometer: **192 468**

☒ Ölfilter gewechselt Füllmenge: **2,6** Liter

Nächster Ölwechsel: **08.07.26**

bei km: **210 000**

spätestens am:

Getriebe/Antrieb ☐ nachgefüllt ☐ gewechselt

Bremsflüssigkeit ☐ geprüft ☐ gewechselt

Kühflüssigkeit ☐ nachgefüllt ☐ gewechselt

5630

Continental

Date: **07/2025**

Km / Miles: **192 500**

www.continental-engineparts.com