

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	299 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Tiguan	Model - doplňující informace	2,0 TDi 110kW 4x4,po...
Karoserie	SUV	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	
Palivo	Nafta	Výkon	110 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	168 088 km	Rok výroby	2015
Datum první registrace	18.12.2015	STK	01.04.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Černá
Provozní hmotnost	2 230 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel ☐ Nehavarované ☒ Servisní knížka	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen ☐ Protokol STK ☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce	První majitel; Po výměně rozvodové sady+motorového oleje+filtrů+přední a zadní kotouče+destičky. Výbava LOUNGE. Pravidelný servis; viz. foto. Velmi hezký stav+vzhled.		

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 10x , ABS, Klimatizace aut. , Originální autorádio, Bluetooth, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. sklopná zrcátka, El. sklopná zrcátka, El. parkovací brzda, Imobilizér, Isofix, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Parkovací kamera, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Satelitní navigace, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, ESP, Start/Stop systém, Střešní nosič, Tažné zařízení, Tempomat, USB, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zadní sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač, Zatmavená zadní skla


KARTA VOZU

Fotografie




















Service-Nachweis 1

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselsaftsfilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Halbleitungs- Öl
☒ Korrosions- und Dichtungsprüfung der Endgassanlage	☒ Katalysator
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturempfehlung	☒ Referentflüssigkeit (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 26.5.19	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 29757	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☒ / /
Service durchgeführt von:	☒ / /
Stempel des Fachbetriebs:	Stempel des Volkswagen Partners:
Ihre nächsten Service-Termine:	Zusatzarbeiten:
nach Service-Intervall-Anzeige	am (Datum):
oder	bei (km-Stand):
am (Datum): 14.12	
oder	
bei (km-Stand): 60.000	

Abb. 3 Prinzipdarstellung: Gilt für alle FA
Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschriftet:
Kreuzer ☒ Beude/Dele

Mängel festgestellt? Ja ☒ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 2

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselsaftsfilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Halbleitungs- Öl
☒ Korrosions- und Dichtungsprüfung der Endgassanlage	☒ Katalysator
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturempfehlung	☒ Referentflüssigkeit (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 20.05.2018	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 50.801	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☒ / /
Service durchgeführt von:	☒ / /
Stempel des Fachbetriebs:	Stempel des Volkswagen Partners:
Ihre nächsten Service-Termine:	Zusatzarbeiten:
nach Service-Intervall-Anzeige	am (Datum):
oder	bei (km-Stand):
am (Datum): 05.10.19	
oder	
bei (km-Stand): 62.000	

Abb. 4 Prinzipdarstellung: Gilt für alle FA
Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschriftet:
Kreuzer ☒ Beude/Dele

Mängel festgestellt? Ja ☒ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 3

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselsaftsfilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Halbleitungs- Öl
☒ Korrosions- und Dichtungsprüfung der Endgassanlage	☒ Katalysator
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturempfehlung	☒ Referentflüssigkeit (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 16.08.2019	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 62.083	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☒ / /
Service durchgeführt von:	☒ / /
Stempel des Fachbetriebs:	Stempel des Volkswagen Partners:
Ihre nächsten Service-Termine:	Zusatzarbeiten:
nach Service-Intervall-Anzeige	am (Datum):
oder	bei (km-Stand):
am (Datum): 01.12.20	
oder	
bei (km-Stand): 82.000	

Abb. 5 Prinzipdarstellung: Gilt für alle FA
Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschriftet:
Kreuzer ☒ Beude/Dele

Mängel festgestellt? Ja ☒ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 4

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselsaftsfilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Halbleitungs- Öl
☒ Korrosions- und Dichtungsprüfung der Endgassanlage	☒ Katalysator
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturempfehlung	☒ Referentflüssigkeit (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 14.5.19	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 68657	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☒ / /
Service durchgeführt von:	☒ / /
Stempel des Fachbetriebs:	Stempel des Volkswagen Partners:
Ihre nächsten Service-Termine:	Zusatzarbeiten:
nach Service-Intervall-Anzeige	am (Datum):
oder	bei (km-Stand):
am (Datum): 1.12	
oder	
bei (km-Stand):	

Abb. 6 Prinzipdarstellung: Gilt für alle FA
Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschriftet:
Kreuzer ☒ Beude/Dele

Mängel festgestellt? Ja ☒ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 5

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselsaftsfilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Halbleitungs- Öl
☒ Korrosions- und Dichtungsprüfung der Endgassanlage	☒ Katalysator
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturempfehlung	☒ Referentflüssigkeit (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 15.12.15	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 81773	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☒ / /
Service durchgeführt von:	☒ / /
Stempel des Fachbetriebs:	Stempel des Volkswagen Partners:
Ihre nächsten Service-Termine:	Zusatzarbeiten:
nach Service-Intervall-Anzeige	am (Datum):
oder	bei (km-Stand):
am (Datum): 05.20	
oder	
bei (km-Stand): 88.000	

Abb. 7 Prinzipdarstellung: Gilt für alle FA
Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 7 beschriftet:
Kreuzer ☒ Beude/Dele

Mängel festgestellt? Ja ☒ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 6

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselsaftsfilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Halbleitungs- Öl
☒ Korrosions- und Dichtungsprüfung der Endgassanlage	☒ Katalysator
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturempfehlung	☒ Referentflüssigkeit (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 23.06.2020	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 86113	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☒ / /
Service durchgeführt von:	☒ / /
Stempel des Fachbetriebs:	Stempel des Volkswagen Partners:
Ihre nächsten Service-Termine:	Zusatzarbeiten:
nach Service-Intervall-Anzeige	am (Datum):
oder	bei (km-Stand):
am (Datum): 04.12.21	
oder	
bei (km-Stand): 91.000	

Abb. 8 Prinzipdarstellung: Gilt für alle FA
Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 8 beschriftet:
Kreuzer ☒ Beude/Dele

Mängel festgestellt? Ja ☒ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 7

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service

☒ Inspektion

☒ mit Motorölwechsel

☒ mit erweitertem Inspektionsumfang

☒ LongLife Motoröl verwendet

☒ Korrosions- und Dichtungsprüfung der End-gearstände

☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung

☒ Reparaturnempfehlung

☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: 13.4.21

bei km-Stand: 100520

Rechnungsnummer: JA-3365

Service durchgeführt von:  141/27189 Autohaus Strobel GmbH 141/27189 Autohaus Strobel GmbH

Stempel des Fachbetriebs:  141/27189 Autohaus Strobel GmbH 141/27189 Autohaus Strobel GmbH

Stempel des Volkswagen Partners:  141/27189 Autohaus Strobel GmbH 141/27189 Autohaus Strobel GmbH

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Intervall-Ancage

oder

am (Datum): 04.22

oder

bei (km-Stand): 130000

Zusatzarbeiten

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 9 Prinzipdarstellung: Gilt für alle Fahrzeugtypen

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 9 beschädigte Teile

• Kratzer

• Beule/Delle

Mängel festgestellt? Ja ☒ Nein ☐

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 8

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service

☒ Inspektion

☒ mit Motorölwechsel

☒ mit erweitertem Inspektionsumfang

☒ LongLife Motoröl verwendet

☒ Korrosions- und Dichtungsprüfung der End-gearstände

☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung

☒ Reparaturnempfehlung

☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: 10.12.21

bei km-Stand: 111706

Rechnungsnummer: 111706

Service durchgeführt von:  141/27189 Autohaus Strobel GmbH 141/27189 Autohaus Strobel GmbH

Stempel des Fachbetriebs:  141/27189 Autohaus Strobel GmbH 141/27189 Autohaus Strobel GmbH

Stempel des Volkswagen Partners:  141/27189 Autohaus Strobel GmbH 141/27189 Autohaus Strobel GmbH

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Intervall-Ancage

oder

am (Datum): 04.22

oder

bei (km-Stand): 110000

Zusatzarbeiten

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 10 Prinzipdarstellung: Gilt für alle Fahrzeugtypen

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 10 beschädigte Teile

• Kratzer

• Beule/Delle

Mängel festgestellt? Ja ☒ Nein ☐

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 9

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service

☒ Inspektion

☒ mit Motorölwechsel

☒ mit erweitertem Inspektionsumfang

☒ LongLife Motoröl verwendet

☒ Korrosions- und Dichtungsprüfung der End-gearstände

☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung

☒ Reparaturnempfehlung

☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: 12.04.22

bei km-Stand: 18077

Rechnungsnummer: 18077

Service durchgeführt von:  141/27189 Autohaus Strobel GmbH 141/27189 Autohaus Strobel GmbH

Stempel des Fachbetriebs:  141/27189 Autohaus Strobel GmbH 141/27189 Autohaus Strobel GmbH

Stempel des Volkswagen Partners:  141/27189 Autohaus Strobel GmbH 141/27189 Autohaus Strobel GmbH

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Intervall-Ancage

oder

am (Datum): 04.23

oder

bei (km-Stand): 140000

Zusatzarbeiten

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 11 Prinzipdarstellung: Gilt für alle Fahrzeugtypen

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 11 beschädigte Teile

• Kratzer

• Beule/Delle

Mängel festgestellt? Ja ☒ Nein ☐

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 10

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service

☒ Inspektion

☒ mit Motorölwechsel

☒ mit erweitertem Inspektionsumfang

☒ LongLife Motoröl verwendet

☒ Korrosions- und Dichtungsprüfung der End-gearstände

☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung

☒ Reparaturnempfehlung

☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: 17.04.23

bei km-Stand: 135.822

Rechnungsnummer: 135.822

Service durchgeführt von:  141/27189 Autohaus Strobel GmbH 141/27189 Autohaus Strobel GmbH

Stempel des Fachbetriebs:  141/27189 Autohaus Strobel GmbH 141/27189 Autohaus Strobel GmbH

Stempel des Volkswagen Partners:  141/27189 Autohaus Strobel GmbH 141/27189 Autohaus Strobel GmbH

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Intervall-Ancage

oder

am (Datum): 04/2024

oder

bei (km-Stand):

Zusatzarbeiten

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 12 Prinzipdarstellung: Gilt für alle Fahrzeugtypen

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 12 beschädigte Teile

• Kratzer

• Beule/Delle

Mängel festgestellt? Ja ☒ Nein ☐

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 11

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service

☒ Inspektion

☒ mit Motorölwechsel

☒ mit erweitertem Inspektionsumfang

☒ LongLife Motoröl verwendet

☒ Korrosions- und Dichtungsprüfung der End-gearstände

☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung

☒ Reparaturnempfehlung

☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: 22.04.24

bei km-Stand: 153.406

Rechnungsnummer: 153.406

Service durchgeführt von:  141/27189 Autohaus Strobel GmbH 141/27189 Autohaus Strobel GmbH

Stempel des Fachbetriebs:  141/27189 Autohaus Strobel GmbH 141/27189 Autohaus Strobel GmbH

Stempel des Volkswagen Partners:  141/27189 Autohaus Strobel GmbH 141/27189 Autohaus Strobel GmbH

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Intervall-Ancage

oder

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Zusatzarbeiten

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 13 Prinzipdarstellung: Gilt für alle Fahrzeugtypen

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 13 beschädigte Teile

• Kratzer

• Beule/Delle

Mängel festgestellt? Ja ☒ Nein ☐

Beschreibung der Mängel:

Europäische Gemeinschaft Bundesrepublik Deutschland Zulassungsbescheinigung Teil II

(Fahrzeugart)

Diese Bescheinigung nicht im Fahrzeug aufbewahren!

BT LR66

18.12.2015

HUBER GEB. PETER

ELISABETH

SCHOPENHAUERSTR. 27 95447 BAYREUTH

18.12.2015

Stadt Bayreuth Zulassungsbehörde Dr.-Friedrich-Str. 4 95445 Bayreuth i.A. 