

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	239 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Octavia	Model - doplňující informace	2,0 TDi, 110kW,navi,...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	110 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	EURO 6
Stav tachometru	173 000 km	Rok výroby	2016
Datum první registrace	24.03.2016	STK	01.07.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Modrá metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	1 924 kg
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☒ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Nehavarované, Servisní knížka			

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 7x, Bluetooth, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, Digitální příjem rádia (DAB), Dotykové ovládání palubního počítače, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Klimatizace dvouzónová, Klimatizovaná přihrádka, Litá kola, Malý kožený paket, Mlhovky, Mobilní připojení, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací asistent, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Satelitní navigace, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Ski box, Start/Stop systém, Tažné zařízení, Tempomat, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Vstup paměťové karty, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní loketní opěrka, Zadní stěrač, Zatmavená zadní skla, Závěsné zařízení v TP

KARTA VOZU



Fotografie











Wartungsliste				
Auftrags-Nr.	Verkaufstyp	Kennzeichen	Zulassung	
4743	US185	WGL-MT 81	2016-02-29	
Fahrzeugnummer	MRB	Kilometerstand	Servicehefter	
TBLJFNE20181787	CRMB	110455		
Verkaufstyp	GKB	Modelljahr	Datum	
OCT COA AMB T0130 7.00AF	POT	2016	18.01.2023	
Inspektion				
Fahrzeug von innen	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	beobachtet	
Service-Intervall-Anzeige: Zurücksetzen	☒	☐	☐	
Innenansichten im Dachhimmel, Kofferraum- und Handschuhfachbeleuchtung: Funktion prüfen	☒	☐	☐	
Signalhorn: Funktion prüfen	☒	☐	☐	
Scheinwerfer-/Waschanlage: Funktion und Spritzdüsenneinstellung prüfen	☒	☐	☐	
Reifenreparatur-Set: Flasche und ihren Originalverschluss auf Unversehrtheit prüfen; Verfallsdatum des Reifendruckmittels prüfen und eintragen: <u>11.03.23</u>	☐	☒	☐	
Verbandskasten, Wundreißer und Wundweste: Auf Vorhandensein und Haltbarkeit prüfen	☒	☐	☐	
Fahrzeug von außen	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	beobachtet	
Frontbeleuchtung - Funktion prüfen: Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht, Nebelscheinwerfer, Blinkanlage, Wärmelampe	☒	☐	☐	
Heckbeleuchtung - Funktion prüfen: Bremslicht (auch 3. Bremsleuchte), Rücklicht, Rückfahrscheinwerfer, Nebelscheinwerfer, Kennzeichenbeleuchtung, Blinkanlage, Wärmelampe	☒	☐	☐	
Frontscheibe: Sichtprüfung auf Beschädigung durchführen	☒	☐	☐	
Karosserie innen und außen: Sichtprüfung auf Korrosion bei geöffneten Türen und Klappen durchführen	☒	☐	☐	
Scheibenwischerblätter: Auf Beschädigung prüfen	☒	☐	☐	
Fahrzeug von unten	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	beobachtet	
Motor und Bauteile im Motorraum (von unten): Sichtprüfung auf Undichtigkeiten, Verschleiß und Beschädigungen durchführen	☒	☐	☐	
ABS Sensorleitung: Sichtprüfung auf Beschädigung und korrekten Sitz	☒	☐	☐	

Abschließende Arbeiten			
Scheinwerfereinstellung: Prüfen (ggf. einstellen gegen gesonderte Berechnung)	☐	☒	☒
Probefahrt durchführen	☒	☐	☐
Es ist ein Vermerk im DSP (Digitaler Serviceplan) einzufügen.	☒	☐	☐

Zusatzarbeit gegen gesonderte Berechnung

Sichtprüfung

i.O./ durchgeführt = in Ordnung n.i.O. = nicht in Ordnung, bitte Instandsetzungshinweise beachten beobachtet = Der Fehler wurde beobachtet

Wartungsnotiz

Datum/Unterschrift (Ausführender) 18.01.23 Datum/Unterschrift (Endkontrolle) 18.01.23

Wartungsliste				
Auftrags-Nr.	Verkaufstyp	Kennzeichen	Zulassung	
4743	US185	WGL-MT 81	2016-02-29	
Fahrzeugnummer	MRB	Kilometerstand	Servicehefter	
TBLJFNE20181787	CRMB	110455		
Verkaufstyp	GKB	Modelljahr	Datum	
OCT COA AMB T0130 7.00AF	POT	2016	18.01.2023	
Inspektion				
Fahrzeug von innen	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	beobachtet	
Service-Intervall-Anzeige: Zurücksetzen	☒	☐	☐	
Innenansichten im Dachhimmel, Kofferraum- und Handschuhfachbeleuchtung: Funktion prüfen	☒	☐	☐	
Signalhorn: Funktion prüfen	☒	☐	☐	
Scheinwerfer-/Waschanlage: Funktion und Spritzdüsenneinstellung prüfen	☒	☐	☐	
Reifenreparatur-Set: Flasche und ihren Originalverschluss auf Unversehrtheit prüfen; Verfallsdatum des Reifendruckmittels prüfen und eintragen: <u>11.03.23</u>	☐	☒	☐	
Verbandskasten, Wundreißer und Wundweste: Auf Vorhandensein und Haltbarkeit prüfen	☒	☐	☐	
Fahrzeug von außen	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	beobachtet	
Frontbeleuchtung - Funktion prüfen: Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht, Nebelscheinwerfer, Blinkanlage, Wärmelampe	☒	☐	☐	
Heckbeleuchtung - Funktion prüfen: Bremslicht (auch 3. Bremsleuchte), Rücklicht, Rückfahrscheinwerfer, Nebelscheinwerfer, Kennzeichenbeleuchtung, Blinkanlage, Wärmelampe	☒	☐	☐	
Frontscheibe: Sichtprüfung auf Beschädigung durchführen	☒	☐	☐	
Karosserie innen und außen: Sichtprüfung auf Korrosion bei geöffneten Türen und Klappen durchführen	☒	☐	☐	
Scheibenwischerblätter: Auf Beschädigung prüfen	☒	☐	☐	
Fahrzeug von unten	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	beobachtet	
Motor und Bauteile im Motorraum (von unten): Sichtprüfung auf Undichtigkeiten, Verschleiß und Beschädigungen durchführen	☒	☐	☐	
ABS Sensorleitung: Sichtprüfung auf Beschädigung und korrekten Sitz	☒	☐	☐	
Bremsanlage: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	☒	☐	☐	
Bremsbeläge vorn und hinten: Dicke prüfen	☒	☐	☐	
Bremsflüssigkeit: Wechseln	☒	☐	☐	
Achsgelenke: Sichtprüfung der Dichtungsgänge auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	☒	☐	☐	
Abschließende Arbeiten				
Scheinwerfereinstellung: Prüfen, ggf. einstellen gegen gesonderte Berechnung	☐	☒	☒	
Probefahrt durchführen	☒	☐	☐	
Es ist ein Vermerk im DSP (Digitaler Serviceplan) einzufügen.	☒	☐	☐	
Scheinwerfer auffüllen und am Instandsetzer befestigen - gilt nur für einige Länder	☒	☐	☐	

Zusatzarbeit gegen gesonderte Berechnung

Sichtprüfung

i.O./ durchgeführt = in Ordnung n.i.O. = nicht in Ordnung, bitte Instandsetzungshinweise beachten beobachtet = Der Fehler wurde beobachtet

Wartungsnotiz

Wartungsliste				
Auftrags-Nr.	Verkaufstyp	Kennzeichen	Zulassung	
4743	US185	WGL-MT 81	2016-02-29	
Fahrzeugnummer	MRB	Kilometerstand	Servicehefter	
TBLJFNE20181787	CRMB	110455		
Verkaufstyp	GKB	Modelljahr	Datum	
OCT COA AMB T0130 7.00AF	POT	2016	18.01.2023	
Inspektion				
Fahrzeug von innen	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	beobachtet	
Service-Intervall-Anzeige: Zurücksetzen	☒	☐	☐	
Innenansichten im Dachhimmel, Kofferraum- und Handschuhfachbeleuchtung: Funktion prüfen	☒	☐	☐	
Signalhorn: Funktion prüfen	☒	☐	☐	
Scheinwerfer-/Waschanlage: Funktion und Spritzdüsenneinstellung prüfen	☒	☐	☐	
Reifenreparatur-Set: Flasche und ihren Originalverschluss auf Unversehrtheit prüfen; Verfallsdatum des Reifendruckmittels prüfen und eintragen: <u>11.03.23</u>	☐	☒	☐	
Verbandskasten, Wundreißer und Wundweste: Auf Vorhandensein und Haltbarkeit prüfen	☒	☐	☐	
Fahrzeug von außen	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	beobachtet	
Frontbeleuchtung - Funktion prüfen: Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht, Nebelscheinwerfer, Blinkanlage, Wärmelampe	☒	☐	☐	
Heckbeleuchtung - Funktion prüfen: Bremslicht (auch 3. Bremsleuchte), Rücklicht, Rückfahrscheinwerfer, Nebelscheinwerfer, Kennzeichenbeleuchtung, Blinkanlage, Wärmelampe	☒	☐	☐	
Frontscheibe: Sichtprüfung auf Beschädigung durchführen	☒	☐	☐	
Karosserie innen und außen: Sichtprüfung auf Korrosion bei geöffneten Türen und Klappen durchführen	☒	☐	☐	
Scheibenwischerblätter: Auf Beschädigung prüfen	☒	☐	☐	
Fahrzeug von unten	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	beobachtet	
Motor und Bauteile im Motorraum (von unten): Sichtprüfung auf Undichtigkeiten, Verschleiß und Beschädigungen durchführen	☒	☐	☐	
ABS Sensorleitung: Sichtprüfung auf Beschädigung und korrekten Sitz	☒	☐	☐	
Bremsanlage: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	☒	☐	☐	
Bremsbeläge vorn und hinten: Dicke prüfen	☒	☐	☐	
Bremsflüssigkeit: Wechseln	☒	☐	☐	
Achsgelenke: Sichtprüfung der Dichtungsgänge auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	☒	☐	☐	
Abschließende Arbeiten				
Scheinwerfereinstellung: Prüfen, ggf. einstellen gegen gesonderte Berechnung	☐	☒	☒	
Probefahrt durchführen	☒	☐	☐	
Es ist ein Vermerk im DSP (Digitaler Serviceplan) einzufügen.	☒	☐	☐	
Scheinwerfer auffüllen und am Instandsetzer befestigen - gilt nur für einige Länder	☒	☐	☐	

Wartungsliste				
Auftrags-Nr.	Verkaufstyp	Kennzeichen	Zulassung	
4743	US185	WGL-MT 81	2016-02-29	
Fahrzeugnummer	MRB	Kilometerstand	Servicehefter	
TBLJFNE20181787	CRMB	110455		
Verkaufstyp	GKB	Modelljahr	Datum	
OCT COA AMB T0130 7.00AF	POT	2016	18.01.2023	
Inspektion				
Fahrzeug von innen	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	beobachtet	
Service-Intervall-Anzeige: Zurücksetzen	☒	☐	☐	
Innenansichten im Dachhimmel, Kofferraum- und Handschuhfachbeleuchtung: Funktion prüfen	☒	☐	☐	
Signalhorn: Funktion prüfen	☒	☐	☐	
Scheinwerfer-/Waschanlage: Funktion und Spritzdüsenneinstellung prüfen	☒	☐	☐	
Reifenreparatur-Set: Flasche und ihren Originalverschluss auf Unversehrtheit prüfen; Verfallsdatum des Reifendruckmittels prüfen und eintragen: <u>11.03.23</u>	☐	☒	☐	
Verbandskasten, Wundreißer und Wundweste: Auf Vorhandensein und Haltbarkeit prüfen	☒	☐	☐	
Fahrzeug von außen	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	beobachtet	
Frontbeleuchtung - Funktion prüfen: Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht, Nebelscheinwerfer, Blinkanlage, Wärmelampe	☒	☐	☐	
Heckbeleuchtung - Funktion prüfen: Bremslicht (auch 3. Bremsleuchte), Rücklicht, Rückfahrscheinwerfer, Nebelscheinwerfer, Kennzeichenbeleuchtung, Blinkanlage, Wärmelampe	☒	☐	☐	
Frontscheibe: Sichtprüfung auf Beschädigung durchführen	☒	☐	☐	
Karosserie innen und außen: Sichtprüfung auf Korrosion bei geöffneten Türen und Klappen durchführen	☒	☐	☐	
Scheibenwischerblätter: Auf Beschädigung prüfen	☒	☐	☐	
Fahrzeug von unten	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	beobachtet	
Motor und Bauteile im Motorraum (von unten): Sichtprüfung auf Undichtigkeiten, Verschleiß und Beschädigungen durchführen	☒	☐	☐	
ABS Sensorleitung: Sichtprüfung auf Beschädigung und korrekten Sitz	☒	☐	☐	
Bremsanlage: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	☒	☐	☐	
Bremsbeläge vorn und hinten: Dicke prüfen	☒	☐	☐	
Bremsflüssigkeit: Wechseln	☒	☐	☐	
Achsgelenke: Sichtprüfung der Dichtungsgänge auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	☒	☐	☐	
Abschließende Arbeiten				
Scheinwerfereinstellung: Prüfen, ggf. einstellen gegen gesonderte Berechnung	☐	☒	☒	
Probefahrt durchführen	☒	☐	☐	
Es ist ein Vermerk im DSP (Digitaler Serviceplan) einzufügen.	☒	☐	☐	
Scheinwerfer auffüllen und am Instandsetzer befestigen - gilt nur für einige Länder	☒	☐	☐	

Wartungsliste				
Auftrags-Nr.	Verkaufstyp	Kennzeichen	Zulassung	
4743	US185	WGL-MT 81	2016-02-29	
Fahrzeugnummer	MRB	Kilometerstand	Servicehefter	
TBLJFNE20181787	CRMB	110455		
Verkaufstyp	GKB	Modelljahr	Datum	
OCT COA AMB T0130 7.00AF	POT	2016	18.01.2023	
Inspektion				
Fahrzeug von innen	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	beobachtet	
Service-Intervall-Anzeige: Zurücksetzen	☒	☐	☐	
Innenansichten im Dachhimmel, Kofferraum- und Handschuhfachbeleuchtung: Funktion prüfen	☒	☐	☐	
Signalhorn: Funktion prüfen	☒	☐	☐	
Scheinwerfer-/Waschanlage: Funktion und Spritzdüsenneinstellung prüfen	☒	☐	☐	
Reifenreparatur-Set: Flasche und ihren Originalverschluss auf Unversehrtheit prüfen; Verfallsdatum des Reifendruckmittels prüfen und eintragen: <u>11.03.23</u>	☐	☒	☐	
Verbandskasten, Wundreißer und Wundweste: Auf Vorhandensein und Haltbarkeit prüfen	☒	☐	☐	
Fahrzeug von außen	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	beobachtet	
Frontbeleuchtung - Funktion prüfen: Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht, Nebelscheinwerfer, Blinkanlage, Wärmelampe	☒	☐	☐	
Heckbeleuchtung - Funktion prüfen: Bremslicht (auch 3. Bremsleuchte), Rücklicht, Rückfahrscheinwerfer, Nebelscheinwerfer, Kennzeichenbeleuchtung, Blinkanlage, Wärmelampe	☒	☐	☐	
Frontscheibe: Sichtprüfung auf Beschädigung durchführen	☒	☐	☐	
Karosserie innen und außen: Sichtprüfung auf Korrosion bei geöffneten Türen und Klappen durchführen	☒	☐	☐	
Scheibenwischerblätter: Auf Beschädigung prüfen	☒	☐	☐	
Fahrzeug von unten	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	beobachtet	
Motor und Bauteile im Motorraum (von unten): Sichtprüfung auf Undichtigkeiten, Verschleiß und Beschädigungen durchführen	☒	☐	☐	
ABS Sensorleitung: Sichtprüfung auf Beschädigung und korrekten Sitz	☒	☐	☐	
Bremsanlage: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	☒	☐	☐	
Bremsbeläge vorn und hinten: Dicke prüfen	☒	☐	☐	
Bremsflüssigkeit: Wechseln	☒	☐	☐	
Achsgelenke: Sichtprüfung der Dichtungsgänge auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	☒	☐	☐	
Abschließende Arbeiten				
Scheinwerfereinstellung: Prüfen, ggf. einstellen gegen gesonderte Berechnung	☐	☒	☒	
Probefahrt durchführen	☒	☐	☐	
Es ist ein Vermerk im DSP (Digitaler Serviceplan) einzufügen.	☒	☐	☐	
Scheinwerfer auffüllen und am Instandsetzer befestigen - gilt nur für einige Länder	☒	☐	☐	

Wartungsliste				 BOSCH
Auftrags-Nr. (9999)	Verkaufs-Abt. 163.160	Kernschlüssel 16.0.0 MT 81	Zulassung 2016-02-29	
Handelskennung (TSLN1001151787)	Werk 100.00	Kilometerstand 00000	Servicecenter	
Verkaufs-Abt. OCT COM RAB 101.102.006P	GRS 1017	Modelljahr 2016	Datum 06.01.2021	
Inspektion				
Fahrzeug vom intern (1) ausgeführt x/0, beenden				
Service-Interval-Anzeige: Zurücksetzen				
Signalhorn: Funktion prüfen				
Reifenpanzer-Set: Auf Beschädigung und Verbrauch prüfen; Haltbarkeitsdatum des Reifenschuttes prüfen und eintragen:				
1.1 2.2 ☐ ☒				
Verfälschung, Mischverwendung und Warnstoffe: Auf Vorhandensein und Haltbarkeitsdatum prüfen				
Fahrzeug vom außen (1) ausgeführt x/0, beenden				
Frontbeleuchtung - Funktion prüfen: Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht, Nebelscheinwerfer, Blinkanlage, Warnblinkanlage				
Heckbeleuchtung - Funktion prüfen: Bremslicht (auch 3. Bremsleuchte), Rücklicht, Rückfahrscheinwerfer, Nebelschlussleuchte, Kennzeichenbeleuchtung, Blinkanlage, Warnblinkanlage				
* Frontscheibe: Sichtprüfung auf Beschädigung durchführen ☐ ☒				
* Scheibenwischerblätter: Auf Beschädigung prüfen ☐ ☒				
Fahrzeug vom intern (1) ausgeführt x/0, beenden				
ABS Sensorstellung: Sichtprüfung auf Beschädigung und korrekten Sitz				
* Bremsanlage: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen ☐ ☒				
Bremsbeläge vom und hinten: Dicke prüfen				
Bremsflüssigkeit: Wechseln Füllmenge 1,15 Liter				
Schraubenfedern und Anschlagpuffer vom und intern: Sichtprüfung auf Beschädigung durchführen				

Bereifung	i.O. durchgeführt	n.I.O.	beobachtet
Reifenluftdruck an allen 4 Rädern prüfen	☒	☒	☒
Bereifung VR: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profilfalte eintragen 7	☒	☒	☒
Bereifung VL: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profilfalte eintragen 7	☒	☒	☒
Bereifung HL: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profilfalte eintragen 6,5	☒	☒	☒
Bereifung HR: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profilfalte eintragen 6,5	☒	☒	☒

Motorraum	i.O. durchgeführt	n.I.O.	beobachtet
Motorölstand: Prüfen; beim Nachfüllen Ölspezifikation beachten!	☒	☒	☒
Batterie: mit Batterietester VAS 6161 oder VAS 5097A prüfen (unbedingt Reparaturleitfaden beachten)	☒	☒	☒

Abschließende Arbeiten	i.O. durchgeführt	n.I.O.	beobachtet
Probefahrt durchführen	☒	☒	☒
Es ist ein Vorkurz in DSP (Digitaler Serviceplan) einzufügen.	☒	☒	☒
Spiegelanhänger ausfüllen und am Innenspiegel befestigen - gilt nur für einige Länder.	☒	☒	☒

● Zusatzarbeit gegen gesonderte Berechnung

* Sichtprüfung
i.O. / durchgeführt = in Ordnung n.I.O. = nicht in Ordnung, bitte Instandsetzungshilfswerte beachten beobachtet = Der Fahrer wurde beobachtet

Wartungsort:

SAU/D.G.

Datum/Unterschrift (Ausführender)

OS/...

Datum/Unterschrift (Endkontrolle)

Auftrags-Nr.		Verkaufstyp	Kennzeichen	Zulassung
12345	GEM	MKR	WLG MT 81	2016-02-29
Fahrzeugnummer	CRM	GKB	Kilometerstand	Servicehefter
TMBU/NEZ00181787	POT	Modelljahr	2016	Datum
Verkaufstyp	GKB	Modelljahr	2016	2016-10-4
OCZ.COM.AMB.TD1102.34				

Fahrzeug von innen		(LO) durchgeführt	s.i.O. beibeh.
Service-Intervall-Anzeige: Zurücksetzen	☒	☒	☐
Ablaufdatum Verbandskarte <i>ALLO</i> Prüfen und Datum eintragen	☒	☒	☐

Fahrzeug von außen		(LO) durchgeführt	s.i.O. beibeh.
* Scheinwerferblinder: Auf Beobachtung prüfen	☒	☒	☐

Fahrzeug von unten		(LO) durchgeführt	s.i.O. beibeh.
Motoröl: Ablassen oder absaugen; Ölfalter evtl. ersetzen	☒	☒	☐
Bremsbeläge vorne und hinten: Dicke prüfen	☒	☒	☐

Motorraum		(LO) durchgeführt	s.i.O. beibeh.
Motoröl: Auffüllen (nach dem Auffüllen ggf. bis max.-Markierung ergänzen). Norm VW 507 00 Füllmenge 4,7 Liter	☒	☒	☐

Abschließende Arbeiten		(LO) durchgeführt	s.i.O. beibeh.
Es ist ein Vermerk im DSP (Digitaler Serviceplan) einzutragen.	☒	☒	☐
Sperreinschlagern auffüllen und am Innen spiegelt befeuchten - gilt nur für einige Laster.	☒	☒	☐

● = Zusatzarbeit gegen gesonderte Berechnung

● = Sicherprüfung

(LO) durchgeführt = in Ordnung s.i.O. = nicht in Ordnung, bitte Inspektionsbegehungswegweis beachten beibeh. = Der Fehler wurde beibehalten

Wartungszettel

[illegible]