

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	359 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Octavia	Model - doplňující informace	III 2,0TDi 4X4 DSG STYLE+
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	4x4
Palivo	Nafta	Výkon	110 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	77 824 km	Rok výroby	2015
Datum první registrace	29.09.2015	STK	01.01.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Šedá
Provozní hmotnost	2 021 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☒ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

První majitel; Celkově velmi krásné; velmi málo jeté; nehavarované; dobře vybavené; čistý nepoškozený interiér. dovezené ze SRN po prvním majiteli. Pravidelně každoročně servisováno. Poslední servis 9/2025 ve 77tkm. Protokol SRN STK s najezdem 68tkm k doložení ověření najetých km!! NOVÁ ČR STK!! NEHAVAROVANÉ S PŮVODNÍM LAKEM!! Garance stavu a původu a najetých km automobilu. Přihlášení jen za 800KČ. Povinné i havarijní pojištění ihned za nejvýhodnější cenu. Inzerát platný do smazání.

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 6x, ABS, Android Auto, Apple Car Play, Klimatizace aut. , Originální autorádio, Bi-xenony, Bluetooth, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, Klimatizace dvouzónová, El. sklopná zrcátka, El. sklopná zrcátka, Imobilizér, Isofix, Klimatizovaná přihrádka, Kožené čalounění, LED denní svícení, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Vstup paměťové karty, Parkovací senzory zadní, Plnohodnotné rezervní kolo, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Satelitní navigace, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, ESP, Start/Stop systém, Střešní nosič, Tažné zařízení, Tempomat, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zadní sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní loketní opěrka, Zadní stěrač, Zatmavená zadní skla

KARTA VOZU

Fotografie
















LIQUI MOLY

Bitte ankreuzen: ☒ Öl-Service ☒ Longlife-Service (Serviceintervall flexibel/spätestens nach 2 Jahren) ☐ km
☒ Inspektion ☐ Reparatur ☐ Zeit- und laufeinstufiger Service (jedes Jahr oder alle je nachdem, was zuerst eintritt)

Ausgeführte Arbeiten:
 Folgende Flüssigkeiten wurden erneuert:
☒ Motoröl Viskosität: 5W30
 Bezeichnung: Topol 4200
☐ Getriebeöl Viskosität:
 Bezeichnung:
☐ Differentialöl Viskosität:
 Bezeichnung:
☐ Servoil Viskosität:
 Bezeichnung:
☒ Bremsflüssigkeit DOT 4
☒ Kühlflüssigkeit ☒ geprüft ☐ gewechselt bis -30 Grad Celsius
☐ Kühlmittel der Klimaanlage erneuert

Folgende Bauteile wurden erneuert:
☒ Ölfilter ☐ Keilriemen/ Keilrippenriemen ☐ Zündkerzen
☐ Luftfilter ☐ Staub- bzw. Pollenfilter ☐ Bremsbeläge vorne
☐ Zahnriemen ☒ gereinigt/desinfiziert ☐ Bremsbeläge hinten

Klimaanlage ☐ aufgefüllt ☐ gereinigt/desinfiziert

Andere:
 Stempel Werkstatt: **SIEVERLING**
 KFZ-MEISTERBETRIEB
 AUTO-ZUBEHÖRSHANDE.
 Meierkamp 19, 31249 Hohenhameln
 Tel. 05141 905 26, Fax 0514 190 52 70
 E-Mail: kontakt@sieverling.de
 Internet: www.sie-verling.de



