

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	179 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Rapid	Model - doplňující informace	1.2 TSI 77kW/DRIVE...
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	77 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	122 483 km	Rok výroby	
Datum první registrace	17.09.2014	STK	

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Modrá metalíza metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☒ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Nehavarované, Servisní knížka, JEDNÁ SE O ČERSTVÝ DOVOZ Z NĚMČKA # AUTO KOUPEÑO OD AUTORIZOVANÉHO DEALERA ŠKODA # BOHATÁ VÝBAVA: AUTOKLIMATIZACE, VYHŘÍVANÁ SEDADLA, ESP, 6-ti stupňová mechanická převodovka, Vrstvené čelní sklo tónované, Chromový paket, Kontrola tlaku v pneumatikách, Mlhové přední světlomety, Vnější zpětná zrcátka el. nastavitelná, vyhřívaná, Elektrické ovládání oken, Kožený multifunkční volant, S vyhřívanými tryskami ostřikovače skla, Komfortpaket 120, atd...

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 7x, Alarm, Bluetooth, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, Digitální příjem rádia (DAB), El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Klimatizovaná přihrádka, Litá kola, Malý kožený paket, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor tlaku v pneumatikách, Start/Stop systém, Telefon, Tempomat, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Vstup paměťové karty, Vyhřívání sedadla, Vyhřívání zrcátka, Vyhřívání trysky ostřikovačů skla, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač, Ztmavená zadní skla

KARTA VOZU

Fotografie











