

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	59 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Sharan	Model - doplňující informace	1,9TDi Po GO MOTORU !!!
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	85 kW
Objem motoru	1896 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	333 001 km	Rok výroby	2005
Datum první registrace	10.05.2005	STK	01.07.2026

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Šedá
Provozní hmotnost	2 510 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	7	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Vůz je motoricky v dobrém stavu ! Na voze provedena VELKÁ GO MOTORU - aktuálně 6 000km po výměně kompletní rozvodové sady; všechny vstřiky; kompletní spojkový set před 20 000km; kompetní brzdové obložení; aktuálně měněn startér; autobaterie; atd !!! Nyní pouze doporučená výměna motor.oleje a filtrů. Ve voze 7 SEADEL !

KARTA VOZU

Výbava


Originální autorádio, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, El. sklopná zrcátka, Klimatizace dvouzónová, ABS, ESP, Imobilizér, El. přední okna, Airbag 2x, Tažné zařízení, Senzor opotřebení brzd. destiček

KARTA VOZU





Fotografie











Cuaderno 1.1 Plan de Asistencia Técnica

Comprobante de inspección 2

Se ha realizado	SI	No	Trabajos adicionales:	SI	No
Servicio de Cambio de Aceite	☒	☐	Cambio del filtro Haldex	☒	☐
Servicio de Inspección	☒	☐	Cambio de bujías	☒	☐
Se ha utilizado aceite de motor de larga duración	☒	☐	Cambio del cartucho del filtro de aire	☒	☐
Fecha:	23.02.09				
Km:	52148				
Factura número:	141/45934				
Reparación recomendada	☐	☒	Cambio del aditivo	☒	☐
Servicio realizado por:	Garantía de Movilidad de Larga Duración				
Sello del concesionario Volkswagen					

Próximos servicios

Servicio de Cambio de Aceite	Servicios adicionales
Servicio de Inspección según el indicador de intervalos flexibles de servicio	Mes: Año: o a los km. (* según lo que antes se cumplió)
Servicio del líquido de frenos	Mes: Año: o a los km. (* según lo que antes se cumplió)

El Servicio Volkswagen

Cuaderno 1.1 Plan de Asistencia Técnica

Comprobante de inspección 4

Se ha realizado	SI	No	Trabajos adicionales:	SI	No
Servicio de Cambio de Aceite	☒	☐	Cambio del filtro Haldex	☒	☐
Servicio de Inspección	☒	☐	Cambio de bujías	☒	☐
Se ha utilizado aceite de motor de larga duración	☒	☐	Cambio del cartucho del filtro de aire	☒	☐
Fecha:	23.12.2011				
Km:	101.574				
Factura número:	141/45934				
Reparación recomendada	☐	☒	Cambio del aditivo	☒	☐
Servicio realizado por:	Garantía de Movilidad de Larga Duración				
Sello del concesionario Volkswagen					

Próximos servicios

Servicio de Cambio de Aceite	Servicios adicionales
Servicio de Inspección según el indicador de intervalos flexibles de servicio	Mes: Año: o a los km. (* según lo que antes se cumplió)
Servicio del líquido de frenos	Mes: Año: o a los km. (* según lo que antes se cumplió)

El Servicio Volkswagen

Cuaderno 1.1 Plan de Asistencia Técnica

Comprobante de inspección 6

Se ha realizado	SI	No	Trabajos adicionales:	SI	No
Servicio de Cambio de Aceite	☐	☐	Cambio del filtro Haldex	☒	☐
Servicio de Inspección	☐	☐	Cambio de bujías	☒	☐
Se ha utilizado aceite de motor de larga duración	☐	☐	Cambio del cartucho del filtro de aire	☒	☐
Fecha:	15.9.06				
Km:	159.060				
Factura número:	141/45934				
Reparación recomendada	☐	☐	Cambio del aditivo	☐	☐
Servicio realizado por:	Garantía de Movilidad de Larga Duración				
Sello del concesionario Volkswagen					

Próximos servicios

Servicio de Cambio de Aceite	Servicios adicionales
Servicio de Inspección según el indicador de intervalos flexibles de servicio	Mes: Año: o a los km. (* según lo que antes se cumplió)
Servicio del líquido de frenos	Mes: Año: o a los km. (* según lo que antes se cumplió)

El Servicio Volkswagen