

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	158 990,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Yeti	Model - doplňující informace	1,4 TSI, klima,tažné...
Karoserie	SUV	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	90 kW
Objem motoru	1390 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	174 033 km	Rok výroby	2010
Datum první registrace	24.09.2010	STK	01.02.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Jiná
Provozní hmotnost	1 920 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba	7,2 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované		☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Úvěr možný; Nová rozvodová sada + olej + filtry 1/2026 v 174.000km			


KARTA VOZU

Výbava


Dálkové centrální zamykání, Imobilizér, El. přední okna, El. sklopná zrcátka, Vyhřívaná zrcátka, Střešní nosič, Tónovaná skla, Denní svícení, Dělená zadní sedadla, Vyhřívaná zadní sedadla, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač, Isofix, Airbag 8x, Deaktivace airbagu spolujezdce, Palubní počítač, Nastavitelný volant, Tažné zařízení, ABS, Parkovací senzory zadní, Protiprokluzový systém kol (ASR), ESP, Venkovní teploměr, Tempomat, Posilovač řízení

KARTA VOZU




Fotografie











Service-Nachweis

Datum: 15.10.12 km-Stand: 24683

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐	Bremsschichtwechsel	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	☒	☐			

Zustätzlich:

Alle 30.000 km	☒	☐
Alle 60.000 km	☐	☐
Alle 90.000 km	☐	☐
Zündkerzenwechsel	☐	☐
Luftfilterwechsel	☐	☐
Kraftstofffilterwechsel	☐	☐
Zahnriemenwechsel	☐	☐
Zahnriemen-/Spannrollenwechsel	☐	☐

Service durchführt:

52 67 270
Rompage
Automobile
 2 Jahre Mobilitätsgarantie
1553006

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: nach Anzeige
 Datum: nach Anzeige

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 18 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 14.07.2015 km-Stand: 65254

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐	Bremsschichtwechsel	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	☒	☐			

Zustätzlich:

Alle 30.000 km	☐	☐
Alle 60.000 km	☒	☐
Alle 90.000 km	☐	☐
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfilterwechsel	☒	☐
Kraftstofffilterwechsel	☒	☐
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-/Spannrollenwechsel	☐	☒

Service durchführt:

Teltscher Automobile
 Inh.: Frank Teltscher
 Am Pönitzer Dreieck 1 04425 Taucha
 034298 529573 - 0163 4814529
 St.-Nr.: 237/281/06999 DE 259057483
 Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 61. Anzeige
 Datum: nach Anzeige

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 18 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 26.05.12 km-Stand: 98080

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐	Bremsschichtwechsel	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	☒	☐			

Zustätzlich:

Alle 30.000 km	☒	☐
Alle 60.000 km	☐	☐
Alle 90.000 km	☐	☐
Zündkerzenwechsel	☐	☐
Luftfilterwechsel	☒	☐
Kraftstofffilterwechsel	☒	☐
Zahnriemenwechsel	☐	☐
Zahnriemen-/Spannrollenwechsel	☐	☐

Service durchführt:

OLDTIMERKLINIK
 17268 MITTENWALDE
 DORFSTRASSE 37
 TEL.: 039884/293187
 Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 125080
 Datum: 26.05.12

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 20 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 05.11.2018 km-Stand: 129663

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐	Bremsschichtwechsel	☐	☒
Inspektions-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	☒	☐			

Zustätzlich:

Alle 30.000 km	☒	☐
Alle 60.000 km	☐	☐
Alle 90.000 km	☐	☐
Zündkerzenwechsel	☐	☐
Luftfilterwechsel	☒	☐
Kraftstofffilterwechsel	☒	☐
Zahnriemenwechsel	☐	☐
Zahnriemen-/Spannrollenwechsel	☐	☐

Service durchführt:

OLDTIMERKLINIK
 17268 MITTENWALDE
 DORFSTRASSE 37
 TEL.: 039884/293187
 Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 159663
 Datum: 11/19

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 21 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 12.05.2018 km-Stand: 150141

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐	Bremsschichtwechsel	☐	☐
Inspektions-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	☒	☐			

Zustätzlich:

Alle 30.000 km	☐	☐
Alle 60.000 km	☐	☐
Alle 90.000 km	☐	☐
Zündkerzenwechsel	☐	☐
Luftfilterwechsel	☐	☐
Kraftstofffilterwechsel	☐	☐
Zahnriemenwechsel	☐	☐
Zahnriemen-/Spannrollenwechsel	☐	☐

Service durchführt:

Auto Check Gladis
 Inh. Kay Penther
 Petersdorfer Straße 28
 17268 Templin / Ahrensdorf
 Tel.: 039886 / 225
 Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: laut Service
 Datum: Intervall Anzeige

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 24 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.