

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	179 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Polo	Model - doplňující informace	1.2 HTP CROSS
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	51 kW
Objem motoru	1198 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	164 503 km	Rok výroby	2012
Datum první registrace	07.02.2012	STK	25.03.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Oranžová metalíza metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel ☐ Nehavarované ☒ Servisní knížka	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen ☐ Protokol STK ☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Servisní knížka, PO SERVISU!			

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 4x, Autorádio, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace man. , Litá kola, Mlhovky, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor tlaku v pneumatikách, Střešní nosič, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač, Zatmavená zadní skla


KARTA VOZU

Fotografie









Fahrzeugdatenträger

WVWZZZ6R z BU095632
 6R1 CC4
 POLO A05 CROSS
 51 KW MSF
 CGP LNR
 LDZ----- 02
 XOA BOA CJ1 GOC HBJ J2S D21 G4H
 1AT 1GB 1MD 1NL 5RQ 5SL T70
 OBA 3S1 3U1 GG1 8UA 8GD BZG
 1KM 1ZG - Q13
 OY1 4UF 4X1 4R3 4K3 N3H
 BRE 2JK E0A OAR OBA
 2-JR L3B OYA OTA

Abb. 1 Fahrzeugdatenträger.

Legende zur Abb. 1:

① Fahrzeug-Identifizierung

Datum der Auslieferung:


Service-Nachweis 1	ja	nein	Zusatzarbeiten - Wechsel von:	ja	nein
Durchgeführt wurde:			AdBlue®		
Ölwechsel-Service	☒	☐	ATF	☐	☐
im Verbund	☒	☐	DSG® Öl und Filter	☐	☐
Intervall-Service inkl. Motorölwechsel	☐	☐	Endgasbehälter und -leitungen	☐	☐
im Verbund	☐	☐	Flüssiggasfilter (Papierfilter)	☐	☐
Inspektions-Service	☐	☒	Gasfilter und Schläuche	☐	☐
Bremsschüssigkeitswechsel	☒	☐	Halbes-Kupplung Öl	☐	☐
LongLife Motoröl verwendet	☒	☐	Kraftstofffilter	☐	☐
Datum:	18.09.13				
km-Stand:	18486				
Rechnungsnummer:					
Reparaturempfehlung	☐	☒	Reifenfüllmaschine	☐	☐
Kundenwunsch	☐	☒	Staub- und Pollenfiltereinsatz	☐	☐
(Diesen bitte auch auf dem Auftrag vermerken.)			Zahnriemen	☐	☐
Service durchgeführt von:			Zündkerzen	☐	☐



Service-Nachweis 2	ja	nein	Zusatzarbeiten - Wechsel von:	ja	nein
Durchgeführt wurde:			AdBlue®		
Ölwechsel-Service	☒	☐	ATF	☐	☐
im Verbund	☒	☐	DSG® Öl und Filter	☐	☐
Intervall-Service inkl. Motorölwechsel	☒	☐	Endgasbehälter und -leitungen	☐	☐
im Verbund	☒	☐	Flüssiggasfilter (Papierfilter)	☐	☐
Inspektions-Service	☒	☐	Gasfilter und Schläuche	☐	☐
Bremsschüssigkeitswechsel	☒	☐	Halbes-Kupplung Öl	☐	☐
LongLife Motoröl verwendet	☒	☐	Kraftstofffilter	☐	☐
Datum:	17.01.15				
km-Stand:	42632				
Rechnungsnummer:					
Reparaturempfehlung	☐	☒	Reifenfüllmaschine	☐	☐
Kundenwunsch	☐	☒	Staub- und Pollenfiltereinsatz	☐	☐
(Diesen bitte auch auf dem Auftrag vermerken.)			Zahnriemen	☐	☐
Service durchgeführt von:			Zündkerzen	☐	☐





Service-Nachweis 3	ja	nein	Zusatzarbeiten - Wechsel von:	ja	nein
Durchgeführt wurde:			AdBlue®		
Ölwechsel-Service	☒	☐	ATF	☐	☐
im Verbund	☐	☐	DSG® Öl und Filter	☐	☐
Intervall-Service inkl. Motorölwechsel	☐	☐	Endgasbehälter und -leitungen	☐	☐
im Verbund	☐	☐	Flüssiggasfilter (Papierfilter)	☐	☐
Inspektions-Service	☐	☒	Gasfilter und Schläuche	☐	☐
Bremsschüssigkeitswechsel	☐	☒	Halbes-Kupplung Öl	☐	☐
LongLife Motoröl verwendet	☒	☐	Kraftstofffilter	☐	☐
Datum:	07.06.2016				
km-Stand:	65.785				
Rechnungsnummer:					
Reparaturempfehlung	☐	☒	Reifenfüllmaschine	☐	☐
Kundenwunsch	☐	☒	Staub- und Pollenfiltereinsatz	☐	☐
(Diesen bitte auch auf dem Auftrag vermerken.)			Zahnriemen	☐	☐
Service durchgeführt von:			Zündkerzen	☐	☐



Service-Nachweis 4	ja	nein	Zusatzarbeiten - Wechsel von:	ja	nein
Durchgeführt wurde:			AdBlue®		
Ölwechsel-Service	☐	☒	ATF	☐	☐
im Verbund	☒	☐	DSG® Öl und Filter	☐	☐
Intervall-Service inkl. Motorölwechsel	☒	☐	Endgasbehälter und -leitungen	☐	☐
im Verbund	☐	☐	Flüssiggasfilter (Papierfilter)	☐	☐
Inspektions-Service	☐	☒	Gasfilter und Schläuche	☐	☐
Bremsschüssigkeitswechsel	☒	☐	Halbes-Kupplung Öl	☐	☐
LongLife Motoröl verwendet	☒	☐	Kraftstofffilter	☐	☐
Datum:	27.06.19				
km-Stand:	109194				
Rechnungsnummer:					
Reparaturempfehlung	☐	☒	Reifenfüllmaschine	☐	☐
Kundenwunsch	☐	☒	Staub- und Pollenfiltereinsatz	☐	☐
(Diesen bitte auch auf dem Auftrag vermerken.)			Zahnriemen	☐	☐
Service durchgeführt von:			Zündkerzen	☐	☐



Service-Nachweis 5	ja	nein	Zusatzarbeiten - Wechsel von:	ja	nein
Durchgeführt wurde:			AdBlue®		
Ölwechsel-Service	☐	☐	ATF	☐	☐
im Verbund	☐	☐	DSG® Öl und Filter	☐	☐
Intervall-Service inkl. Motorölwechsel	☒	☐	Endgasbehälter und -leitungen	☐	☐
im Verbund	☐	☐	Flüssiggasfilter (Papierfilter)	☐	☐
Inspektions-Service	☐	☐	Gasfilter und Schläuche	☐	☐
Bremsschüssigkeitswechsel	☐	☒	Halbes-Kupplung Öl	☐	☐
LongLife Motoröl verwendet	☐	☐	Kraftstofffilter	☐	☐
Datum:	26.05.20				
km-Stand:	127963				
Rechnungsnummer:					
Reparaturempfehlung	☐	☐	Reifenfüllmaschine	☐	☐
Kundenwunsch	☐	☐	Staub- und Pollenfiltereinsatz	☐	☐
(Diesen bitte auch auf dem Auftrag vermerken.)			Zahnriemen	☐	☐
Service durchgeführt von:			Zündkerzen	☐	☐



Service-Nachweis 6		Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
Durchgeführt wurde:	ja	nein	ja
Ölwechsel-Service	☒	☐	AdBlue®
im Verbund	☒	☐	ATF
Intervall-Service inkl. Motorölwechsel	☐	☐	DSG® Öl und Filter
im Verbund	☐	☐	Endgasbehälter und -leitungen
Inspektions-Service	☒	☐	Flüssigkeitsfilter (Papierfilter)
Bremsschleifenservice	☒	☐	Gasfilter und Schläuche
LongLife Motoröl verwendet	☒	☐	Halbex-Kupplung Öl
Datum: 11.08.21			Kraftstofffilter
km-Stand: 131338			Luftfiltereinatz
Rechnungsnummer:			Reifendrucksensoren
Reparaturempfehlung	☐	☐	Reifenfülltasche
			Staub- und Pollenfiltereinatz
Kundenwunsch	☐	☐	Zahnriemen
			Zündkerzen

(Diesen bitte auch auf dem Auftrag vermerken.)
Service durchgeführt von: **Auto Schmid**

Stempel des Volkswagen Partners

Service-Nachweis 7		Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
Durchgeführt wurde:	ja	nein	ja
Ölwechsel-Service	☒	☐	AdBlue®
im Verbund	☒	☐	ATF
Intervall-Service inkl. Motorölwechsel	☒	☐	DSG® Öl und Filter
im Verbund	☒	☐	Endgasbehälter und -leitungen
Inspektions-Service	☒	☐	Flüssigkeitsfilter (Papierfilter)
Bremsschleifenservice	☒	☐	Gasfilter und Schläuche
LongLife Motoröl verwendet	☒	☐	Halbex-Kupplung Öl
Datum: 21.11.2022			Kraftstofffilter
km-Stand: 140.127			Luftfiltereinatz
Rechnungsnummer:			Reifendrucksensoren
Reparaturempfehlung	☐	☐	Reifenfülltasche
			Staub- und Pollenfiltereinatz
Kundenwunsch	☐	☐	Zahnriemen
			Zündkerzen

(Diesen bitte auch auf dem Auftrag vermerken.)
Service durchgeführt von: **Auto Schmid GmbH**

Stempel des Volkswagen Partners

Service-Nachweis 8		Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
Durchgeführt wurde:	ja	nein	ja
Ölwechsel-Service	☒	☐	AdBlue®
im Verbund	☒	☐	ATF
Intervall-Service inkl. Motorölwechsel	☒	☐	DSG® Öl und Filter
im Verbund	☒	☐	Endgasbehälter und -leitungen
Inspektions-Service	☒	☐	Flüssigkeitsfilter (Papierfilter)
Bremsschleifenservice	☒	☐	Gasfilter und Schläuche
LongLife Motoröl verwendet	☒	☐	Halbex-Kupplung Öl
Datum: 30.09.2024			Kraftstofffilter
km-Stand: 157.858			Luftfiltereinatz
Rechnungsnummer:			Reifendrucksensoren
Reparaturempfehlung	☐	☐	Reifenfülltasche
			Staub- und Pollenfiltereinatz
Kundenwunsch	☐	☐	Zahnriemen
			Zündkerzen

(Diesen bitte auch auf dem Auftrag vermerken.)
Service durchgeführt von: **Auto Schmid GmbH**

Stempel des Volkswagen Partners

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Südpark 37
DE 87600 Kaufbeuren
Telefon +49 8341 903 00

Bericht-Nr.: 0DE0KAU0QEJ004531
IKFZ-Prüf.: Xwk+ASey
Org. Code: 2010

(1) Fz-Id. Nr.: WVVZZZ6RZBU095632
(2) Amtl. Kennz.: OAL S1088 (D)
(3) Ausstellungsdatum: 17.03.2023 09:17 Uhr
(4) km-Stand: 152.288 km
(5) Klasse: Fz z Pers bef. b. 8 Spl.
Aufbau: Schräghecklimousine
Hersteller: VOLKSWAGEN-VW
Typ: 6R
Var./Ver./Ausf.: ABCGPA / FMSFM52T111LLCVR07MG
Antriebsart: Benzin
Emissionschl.: EURO5 A, P/C; M, N1 I
zGM: 1570 kg
Letzte Prüfung: --
Kundenkennzeichen: FSD HU/Mangel: 4.23.2 1/2.0 16

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU

SIMON SCHMÖLZ
87616 Marktoberdorf

Hauptuntersuchung § 29 StVZO

(7) Ergebnis: ohne festgestellte Mängel
(8) Nächste HU: März 2025
Prüfplakette zugeteilt

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
es bestehen keine Bedenken gegen die Vorschriftenmäßigkeit Ihres Fahrzeuges.

Die Plakette wurde zugeteilt.
Das Fahrzeug ist im März 2025 zur nächsten Hauptuntersuchung vorzuführen.
Bitte beachten Sie auch die Informationen auf der Rückseite.

(9) Es betreute Sie Herr Göster
(TÜV SÜD Auto Service GmbH)

(10) Hinweise:
Untersuchung des Abgasverhaltens am 15.03.2023 durch anerkannte Kfz-Werkstätte, Kontrollnummer BY-1-01-0230-63.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Sellenstraße 6
DE 87620 Füssen
Telefon +49 8362 7039 854

Bericht-Nr.: 0DE0FSS1031000959
IKFZ-Prüf.: EGJ1zZDv
Org. Code: 2010

(1) Fz-Id. Nr.: WVVZZZ6RZBU095632
(2) Amtl. Kennz.: OAL S1088 (D)
(3) Ausstellungsdatum: 25.03.2025 13:58 Uhr
(4) km-Stand: 162690 km
(5) Klasse: Fz z Pers bef. b. 8 Spl.
Aufbau: Schräghecklimousine
Hersteller: VOLKSWAGEN-VW
Typ: 6R
Var./Ver./Ausf.: ABCGPA / FMSFM52T111LLCVR07MG
Antriebsart: Benzin
Emissionschl.: EURO5 A, P/C; M, N1 I
zGM: 1570 kg
Letzte HU: 03.2023
Kundenkennzeichen: FSD HU/Mangel: 4.27.4 1/2.0 20

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU

SIMON SCHMÖLZ
87676 Stöten a. Auerberg

Hauptuntersuchung § 29 StVZO

(7) Ergebnis: ohne festgestellte Mängel
(8) Nächste HU: März 2027
Prüfplakette zugeteilt

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
es bestehen keine Bedenken gegen die Vorschriftenmäßigkeit Ihres Fahrzeuges.

Die Plakette wurde zugeteilt.
Das Fahrzeug ist im März 2027 zur nächsten Hauptuntersuchung vorzuführen.
Bitte beachten Sie auch die Informationen auf der Rückseite.

(9) Es betreute Sie Herr Kreß
(TÜV SÜD Auto Service GmbH)

(10) Hinweise:
Untersuchung des Abgasverhaltens am 25.03.2025 durch anerkannte Kfz-Werkstätte, Kontrollnummer BY-1-01-0230-63.

Messwerte: