

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	89 999,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla	Značka		Volkswagen
Model	Golf Variant	Model - doplňující informace	1.4 TSi 90kW DSG,...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Automatická
Počet rychlostí	Pohon		Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	90 kW
Objem motoru	1390 ccm	Emisní norma	EURO 5
Stav tachometru	199 800 km	Rok výroby	
Datum první registrace	18.05.2010	STK	15.01.2028

Rozšiřující údaje

Země původu		Německo	Barva		Černá metalíza
Provozní hmotnost			Největší technicky přípustná hmotnost		1 970 kg
Spotřeba					
Počet míst k sezení		5	Počet dveří		5
☐ První majitel		☐ COC list	☒ Eko poplatek uhrazen		
☒ Nehavarované			☐ Protokol STK		
☒ Servisní knížka			☐ Pro zdravotně postižené		

Poznámka prodejce

Nová STK, Servisní kniha, jasný původ a historie, pěkný stav; dobrý technický stav; Automatická převodovka DSG, ALU kola, EKO poplatek se žádný neplatí, Prohlídka vozu v SO - NE po předchozí tel. domluvě(774 705 505), PRODEJ VOZU JE MOŽNÝ I NA SPLÁTKY; www.VOJTACARS.cz

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 10x , CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace man. , Klimatizovaná přihrádka, Litá kola, Mlhovky, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Parkovací asistent, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů, Střešní nosič, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie













Service-Nachweis 1

Durchgeführt wurde:	ja	nein	Zusatzarbeiten - Wechsel von:	ja	nein
Ölwechsel Service	☒	☐	ATF	☐	☐
Intervall Service (PK-Nr.: Q01)	☒	☐	DSG [®] Öl und Filter	☐	☐
Intervall Service (PK-Nr.: Q02/Q03)	☐	☐	Haldex Kupplung Öl	☐	☐
Inspektions Service	☒	☐	Kraftstofffilter	☐	☐
Bremsschleißwechsel	☐	☐	Luftfiltereinheit	☐	☐
Langzeit-Monitor verwenden	☐	☐	Reifendrucksensoren	☐	☐
Reifen	12.11.2011		Reifenfüllflüssigkeit	☐	☐
km-Stand	29231		Staub- und Pollenfiltereinheit	☐	☐
Rechnungsnummer			Zahnriemen	☐	☐
Reparaturanfertigung	☒	☐	Zündkerzen	☐	☐

Service durchgeführt von: **Automobile Baumann GmbH**
 H&K 78426
 Industriestraße 11 • 68723 Zeitz
 Telefon: 06245 432-100
 Fax: 06245 432-109
 www.automobile-baumann.de

Longlife-Möbilitätsgarantie

Ihre nächsten Service-Ergebnisse

Ölwechsel Service	☐	Zusatzanfertigung	☐
Intervall Service	☐	Monat: 12.11.2013	
nach flexibler Service-Intervall-Anzeige	☐	oder bei: 6000 km	
Inspektions Service	☐	oder bei: 10000 km	
Bremsschleißwechsel	☐	Monat: 05.10.2013	
oder bei: 10000 km		oder bei: 10000 km	
(*) je nach Fahrzeug, was zuerst eintrifft		(*) je nach Fahrzeug, was zuerst eintrifft	

Der Volkswagen Service

Service-Nachweis 2

Durchgeführt wurde:	ja	nein	Zusatzarbeiten - Wechsel von:	ja	nein
Ölwechsel Service	☒	☐	ATF	☐	☐
Intervall Service (PK-Nr.: Q01)	☒	☐	DSG [®] Öl und Filter	☐	☐
Intervall Service (PK-Nr.: Q02/Q03)	☐	☐	Haldex Kupplung Öl	☐	☐
Inspektions Service	☒	☐	Kraftstofffilter	☐	☐
Bremsschleißwechsel	☐	☐	Luftfiltereinheit	☐	☐
Langzeit-Monitor verwenden	☐	☐	Reifendrucksensoren	☐	☐
Reifen	24.2.15		Reifenfüllflüssigkeit	☐	☐
km-Stand	84784		Staub- und Pollenfiltereinheit	☐	☐
Rechnungsnummer	878813		Zahnriemen	☐	☐
Reparaturanfertigung	☐	☐	Zündkerzen	☐	☐

Service durchgeführt von: **Automobile Baumann GmbH**
 H&K 78426
 Industriestraße 11 • 68723 Zeitz
 Telefon: 06245 432-100
 Fax: 06245 432-109
 www.automobile-baumann.de

Longlife-Möbilitätsgarantie

Ihre nächsten Service-Ergebnisse

Ölwechsel Service	☐	Zusatzanfertigung	☐
Intervall Service	☐	Monat: 12.11.2013	
nach flexibler Service-Intervall-Anzeige	☐	oder bei: 6000 km	
Inspektions Service	☐	oder bei: 10000 km	
Bremsschleißwechsel	☐	Monat: 05.10.2013	
oder bei: 10000 km		oder bei: 10000 km	
(*) je nach Fahrzeug, was zuerst eintrifft		(*) je nach Fahrzeug, was zuerst eintrifft	

Der Volkswagen Service

Service-Nachweis 3

Durchgeführt wurde:	ja	nein	Zusatzarbeiten - Wechsel von:	ja	nein
Ölwechsel Service	☒	☐	ATF	☐	☐
Intervall Service (PK-Nr.: Q01)	☒	☐	DSG [®] Öl und Filter	☐	☐
Intervall Service (PK-Nr.: Q02/Q03)	☐	☐	Haldex Kupplung Öl	☐	☐
Inspektions Service	☒	☐	Kraftstofffilter	☐	☐
Bremsschleißwechsel	☐	☐	Luftfiltereinheit	☐	☐
Langzeit-Monitor verwenden	☐	☐	Reifendrucksensoren	☐	☐
Reifen	24.05.2013		Reifenfüllflüssigkeit	☐	☐
km-Stand	138855		Staub- und Pollenfiltereinheit	☐	☐
Rechnungsnummer			Zahnriemen	☐	☐
Reparaturanfertigung	☐	☐	Zündkerzen	☐	☐

Service durchgeführt von: **AUTOPARK ALAM**
 Waldhofenerstraße 9
 64620 Lamsfeld
 Tel.: 0931 443 54 200
 Fax: 0931 443 54 199
 E-Mail: info@autopark-alam.de
 Internet: www.autopark-alam.de
 Stempel: 0931 443 54 200

Longlife-Möbilitätsgarantie

Ihre nächsten Service-Ergebnisse

Ölwechsel Service	☐	Zusatzanfertigung	☐
Intervall Service	☐	Monat: 12.11.2013	
nach flexibler Service-Intervall-Anzeige	☐	oder bei: 6000 km	
Inspektions Service	☐	oder bei: 10000 km	
Bremsschleißwechsel	☐	Monat: 05.10.2013	
oder bei: 10000 km		oder bei: 10000 km	
(*) je nach Fahrzeug, was zuerst eintrifft		(*) je nach Fahrzeug, was zuerst eintrifft	

Der Volkswagen Service

Service-Nachweis 4

Durchgeführt wurde:	ja	nein	Zusatzarbeiten - Wechsel von:	ja	nein
Ölwechsel Service	☒	☐	ATF	☐	☐
Intervall Service (PK-Nr.: Q01)	☒	☐	DSG [®] Öl und Filter	☐	☐
Intervall Service (PK-Nr.: Q02/Q03)	☐	☐	Haldex Kupplung Öl	☐	☐
Inspektions Service	☒	☐	Kraftstofffilter	☐	☐
Bremsschleißwechsel	☐	☐	Luftfiltereinheit	☐	☐
Langzeit-Monitor verwenden	☐	☐	Reifendrucksensoren	☐	☐
Reifen	10.08.16		Reifenfüllflüssigkeit	☐	☐
km-Stand	109153		Staub- und Pollenfiltereinheit	☐	☐
Rechnungsnummer			Zahnriemen	☐	☐
Reparaturanfertigung	☐	☐	Zündkerzen	☐	☐

Service durchgeführt von: **Automobile Baumann GmbH**
 H&K 78426
 Industriestraße 11 • 68723 Zeitz
 Telefon: 06245 432-100
 Fax: 06245 432-109
 www.automobile-baumann.de

Longlife-Möbilitätsgarantie

Ihre nächsten Service-Ergebnisse

Ölwechsel Service	☐	Zusatzanfertigung	☐
Intervall Service	☐	Monat: 12.11.2013	
nach flexibler Service-Intervall-Anzeige	☐	oder bei: 6000 km	
Inspektions Service	☐	oder bei: 10000 km	
Bremsschleißwechsel	☐	Monat: 05.10.2013	
oder bei: 10000 km		oder bei: 10000 km	
(*) je nach Fahrzeug, was zuerst eintrifft		(*) je nach Fahrzeug, was zuerst eintrifft	

Der Volkswagen Service

Service-Nachweis 5

Durchgeführt wurde:	ja	nein	Zusatzarbeiten - Wechsel von:	ja	nein
Ölwechsel Service	☒	☐	ATF	☐	☐
Intervall Service (PK-Nr.: Q01)	☒	☐	DSG [®] Öl und Filter	☐	☐
Intervall Service (PK-Nr.: Q02/Q03)	☐	☐	Haldex Kupplung Öl	☐	☐
Inspektions Service	☒	☐	Kraftstofffilter	☐	☐
Bremsschleißwechsel	☐	☐	Luftfiltereinheit	☐	☐
Langzeit-Monitor verwenden	☐	☐	Reifendrucksensoren	☐	☐
Reifen	24.05.2013		Reifenfüllflüssigkeit	☐	☐
km-Stand	138855		Staub- und Pollenfiltereinheit	☐	☐
Rechnungsnummer			Zahnriemen	☐	☐
Reparaturanfertigung	☐	☐	Zündkerzen	☐	☐

Service durchgeführt von: **AUTOPARK ALAM**
 Waldhofenerstraße 9
 64620 Lamsfeld
 Tel.: 0931 443 54 200
 Fax: 0931 443 54 199
 E-Mail: info@autopark-alam.de
 Internet: www.autopark-alam.de
 Stempel: 0931 443 54 200

Longlife-Möbilitätsgarantie

Ihre nächsten Service-Ergebnisse

Ölwechsel Service	☐	Zusatzanfertigung	☐
Intervall Service	☐	Monat: 12.11.2013	
nach flexibler Service-Intervall-Anzeige	☐	oder bei: 6000 km	
Inspektions Service	☐	oder bei: 10000 km	
Bremsschleißwechsel	☐	Monat: 05.10.2013	
oder bei: 10000 km		oder bei: 10000 km	
(*) je nach Fahrzeug, was zuerst eintrifft		(*) je nach Fahrzeug, was zuerst eintrifft	

Der Volkswagen Service

Service-Nachweis 6

Durchgeführt wurde:	ja	nein	Zusatzarbeiten - Wechsel von:	ja	nein
Ölwechsel Service	☒	☐	ATF	☐	☐
Intervall Service (PK-Nr.: Q01)	☒	☐	DSG [®] Öl und Filter	☐	☐
Intervall Service (PK-Nr.: Q02/Q03)	☐	☐	Haldex Kupplung Öl	☐	☐
Inspektions Service	☒	☐	Kraftstofffilter	☐	☐
Bremsschleißwechsel	☐	☐	Luftfiltereinheit	☐	☐
Langzeit-Monitor verwenden	☐	☐	Reifendrucksensoren	☐	☐
Reifen	24.05.2013		Reifenfüllflüssigkeit	☐	☐
km-Stand	138855		Staub- und Pollenfiltereinheit	☐	☐
Rechnungsnummer			Zahnriemen	☐	☐
Reparaturanfertigung	☐	☐	Zündkerzen	☐	☐

Service durchgeführt von: **AUTOPARK ALAM**
 Waldhofenerstraße 9
 64620 Lamsfeld
 Tel.: 0931 443 54 200
 Fax: 0931 443 54 199
 E-Mail: info@autopark-alam.de
 Internet: www.autopark-alam.de
 Stempel: 0931 443 54 200

Longlife-Möbilitätsgarantie

Ihre nächsten Service-Ergebnisse

Ölwechsel Service	☐	Zusatzanfertigung	☐
Intervall Service	☐	Monat: 12.11.2013	
nach flexibler Service-Intervall-Anzeige	☐	oder bei: 6000 km	
Inspektions Service	☐	oder bei: 10000 km	
Bremsschleißwechsel	☐	Monat: 05.10.2013	
oder bei: 10000 km		oder bei: 10000 km	
(*) je nach Fahrzeug, was zuerst eintrifft		(*) je nach Fahrzeug, was zuerst eintrifft	

Der Volkswagen Service

Service-Nachweis 7

Durchgeführt wurde:	ja	nein	Zusatzarbeiten - Wechsel von:	ja	nein
Ölwechsel Service	☒	☐	ATF	☐	☐
Intervall Service (PK-Nr.: Q01)	☒	☐	DSG [®] Öl und Filter	☐	☐
Intervall Service (PK-Nr.: Q02/Q03)	☐	☐	Haldex Kupplung Öl	☐	☐
Inspektions Service	☒	☐	Kraftstofffilter	☐	☐
Bremsschleißwechsel	☐	☐	Luftfiltereinheit	☐	☐
Langzeit-Monitor verwenden	☐	☐	Reifendrucksensoren	☐	☐
Reifen	24.05.2013		Reifenfüllflüssigkeit	☐	☐
km-Stand	138855		Staub- und Pollenfiltereinheit	☐	☐
Rechnungsnummer			Zahnriemen	☐	☐
Reparaturanfertigung	☐	☐	Zündkerzen	☐	☐

Service durchgeführt von: **H&K KFZ**
 Industriestraße 11
 68723 Zeitz
 Telefon: 06245 432-100
 Fax: 06245 432-109
 www.h&k-kfz.de

Longlife-Möbilitätsgarantie

Ihre nächsten Service-Ergebnisse

Ölwechsel Service	☐	Zusatzanfertigung	☐
Intervall Service	☐	Monat: 12.11.2013	
nach flexibler Service-Intervall-Anzeige	☐	oder bei: 6000 km	
Inspektions Service	☐	oder bei: 10000 km	
Bremsschleißwechsel	☐	Monat: 05.10.2013	
oder bei: 10000 km		oder bei: 10000 km	
(*) je nach Fahrzeug, was zuerst eintrifft		(*) je nach Fahrzeug, was zuerst eintrifft	

Der Volkswagen Service

Service-Nachweis 8

Durchgeführt wurde:	ja	nein	Zusatzarbeiten - Wechsel von:	ja	nein
Ölwechsel Service	☒	☐	ATF	☐	☐
Intervall Service (PK-Nr.: Q01)	☒	☐	DSG [®] Öl und Filter	☐	☐
Intervall Service (PK-Nr.: Q02/Q03)	☐	☐	Haldex Kupplung Öl	☐	☐
Inspektions Service	☒	☐	Kraftstofffilter	☐	☐
Bremsschleißwechsel	☐	☐	Luftfiltereinheit	☐	☐
Langzeit-Monitor verwenden	☐	☐	Reifendrucksensoren	☐	☐
Reifen	24.05.2013		Reifenfüllflüssigkeit	☐	☐
km-Stand	138855		Staub- und Pollenfiltereinheit	☐	☐
Rechnungsnummer			Zahnriemen	☐	☐
Reparaturanfertigung	☐	☐	Zündkerzen	☐	☐

Service durchgeführt von: **H&K KFZ**
 Industriestraße 11
 68723 Zeitz
 Telefon: 06245 432-100
 Fax: 06245 432-109
 www.h&k-kfz.de

Longlife-Möbilitätsgarantie

Ihre nächsten Service-Ergebnisse

Ölwechsel Service	☐	Zusatzanfertigung	☐
Intervall Service	☐	Monat: 12.11.2013	
nach flexibler Service-Intervall-Anzeige	☐	oder bei: 6000 km	
Inspektions Service	☐	oder bei: 10000 km	
Bremsschleißwechsel	☐	Monat: 05.10.2013	
oder bei: 10000 km		oder bei: 10000 km	
(*) je nach Fahrzeug, was zuerst eintrifft		(*) je nach Fahrzeug, was zuerst eintrifft	

Der Volkswagen Service