

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	137 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Octavia	Model - doplňující informace	KOMBI 1.6 MPI
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	75 kW
Objem motoru	1595 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	218 291 km	Rok výroby	2009
Datum první registrace	23.05.2009	STK	10.04.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Hnědá metalíza metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
<input type="checkbox"/> První majitel		<input type="checkbox"/> Eko poplatek uhrazen	
<input type="checkbox"/> Nehavarované	<input type="checkbox"/> COC list	<input type="checkbox"/> Protokol STK	
<input type="checkbox"/> Servisní knížka		<input type="checkbox"/> Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Servisní knížka			

KARTA VOZU

Výbava


ABS, Airbag 4x, Autorádio, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání zrcátek, El. přední okna, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace man. , Nastavitelný volant, Originální autorádio, Parkovací senzory zadní, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Rezervní kolo, Střešní nosič, Tažné zařízení, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie







Service-Nachweis 25

Datum: 21.05.2015 km-Stand: 103.620

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja <input checked="" type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>	Wechsel der Lambda-Sonde	ja <input type="checkbox"/>	nein <input checked="" type="checkbox"/>
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bremsschleifenwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁹⁾	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

Zusätzlich

alle 30 000 km	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
alle 60 000 km	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
alle 90 000 km	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zündkerzenwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Luftfiltereinsatzwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kraftstofffilterwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Service durchgeführt:

Autohaus Urff
 AutoCrew-Partner - Kraftfahrzeug-Meisterbetrieb
 Niedenstainer Str. 8 - 34305 Niedenstein
 Telefon 0 56 24 / 52 03 - Fax 0 56 24 / 4 59
 Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: nach Anr. 05-2017
 Datum: 05-2017
 (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

⁹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 26 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“

Service-Nachweis

Datum: 17.08.2017 km-Stand: 139.166

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja <input checked="" type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>	Wechsel der Lambda-Sonde	ja <input type="checkbox"/>	nein <input checked="" type="checkbox"/>
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bremsschleifenwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁹⁾	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			

Zusätzlich

alle 30 000 km	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
alle 60 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
alle 90 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zündkerzenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Luftfiltereinsatzwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kraftstofffilterwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Service durchgeführt:

Autohaus Urff
 AutoCrew-Partner - Kraftfahrzeug-Meisterbetrieb
 Niedenstainer Str. 8 - 34305 Niedenstein
 Telefon 0 56 24 / 52 03 - Fax 0 56 24 / 4 59
 Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 154.100
 Datum: 08-2018
 (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

⁹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 28 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“

Service-Nachweis

Datum: 10.08.2018 km-Stand: 144086

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja <input checked="" type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>	Wechsel der Lambda-Sonde	ja <input type="checkbox"/>	nein <input checked="" type="checkbox"/>
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Bremsschleifenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁹⁾	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

Zusätzlich

alle 30 000 km	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
alle 60 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
alle 90 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zündkerzenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Luftfiltereinsatzwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kraftstofffilterwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Service durchgeführt:

Autohaus Urff
 AutoCrew-Partner - Kraftfahrzeug-Meisterbetrieb
 Niedenstainer Str. 8 - 34305 Niedenstein
 Telefon 0 56 24 / 52 03 - Fax 0 56 24 / 4 59
 Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 159000
 Datum: 08-2019
 (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

⁹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 30 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“

Service-Nachweis

Datum: 09.10.19 km-Stand: 154911

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja <input checked="" type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>	Wechsel der Lambda-Sonde	ja <input type="checkbox"/>	nein <input checked="" type="checkbox"/>
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Bremsschleifenwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁹⁾	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			

Zusätzlich

alle 30 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
alle 60 000 km	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
alle 90 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zündkerzenwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Luftfiltereinsatzwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kraftstofffilterwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Service durchgeführt:

Autohaus Urff
 AutoCrew-Partner - Kraftfahrzeug-Meisterbetrieb
 Niedenstainer Str. 8 - 34305 Niedenstein
 Telefon 0 56 24 / 52 03 - Fax 0 56 24 / 4 59
 Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 169000
 Datum: 10/20
 (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

⁹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 32 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“

Service-Nachweis

Datum: 29.10.2020 km-Stand: 165444

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja <input checked="" type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>	Wechsel der Lambda-Sonde	ja <input type="checkbox"/>	nein <input checked="" type="checkbox"/>
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Bremsschleifenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁹⁾	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			

Zusätzlich

alle 30 000 km	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
alle 60 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
alle 90 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zündkerzenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Luftfiltereinsatzwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kraftstofffilterwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Service durchgeführt:

Autohaus Urff
 AutoCrew-Partner - Kraftfahrzeug-Meisterbetrieb
 Niedenstainer Str. 8 - 34305 Niedenstein
 Telefon 0 56 24 / 52 03 - Fax 0 56 24 / 4 59
 Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 180444
 Datum: 10/21
 (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

⁹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 34 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“

Service-Nachweis

Datum: 18.11.2021 km-Stand: 178415

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja <input checked="" type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>	Wechsel der Lambda-Sonde	ja <input type="checkbox"/>	nein <input checked="" type="checkbox"/>
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Bremsschleifenwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁹⁾	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			

Zusätzlich

alle 30 000 km	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
alle 60 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
alle 90 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zündkerzenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Luftfiltereinsatzwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kraftstofffilterwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Service durchgeführt:

Autohaus Urff
 AutoCrew-Partner - Kraftfahrzeug-Meisterbetrieb
 Niedenstainer Str. 8 - 34305 Niedenstein
 Telefon 0 56 24 / 52 03 - Fax 0 56 24 / 4 59
 Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 193400
 Datum: 11/2022
 (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

⁹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 36 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“

Eintragungen der Werkstatt

km-Stand:		
Datum:		
Bemerkungen:		

Stempel Skoda Servicepartner

km-Stand:	178585	
Datum:	15.11.2003	
Bemerkungen:	Inspektion mit Öl BF, Zandkerzen, Luftfilter, Pollenfilter 1 Jahr Öl Mob	

Autohaus Urf
 Autohaus-Partner - Kraftfahrzeug-Reparatur
 Niedenstader Str. 8 34309 Neuzelle
 Telefon 0 56 24 / 52 03 - Fax 0 56 24 / 4 99

Stempel Skoda Servicepartner

Eintragungen der Werkstatt

km-Stand:	139.473	
Datum:	06.09.2012	
Bemerkungen:	Aktion 4574 Vit 01	

SKODA
 Autohaus Ottmann Molkungen GmbH
 Kilmberger Str. 52 54
 02475 Molkungen
 T 03541 70 58 00
 F 03541 70 58 18
 Mobilfunknummer 0648720

Stempel Skoda Servicepartner

km-Stand:	215529	
Datum:	21.07.25	
Bemerkungen:	Inspektion Ölwechsel, Wasserpumpe Brandschissscheibe, Zahnriemenwechsel	

Freudenstein auto reparatur
 Autoreparatur-Handel GmbH & Co. KG
 Markt Ebn 10 01518 Freudenstein
 03593 407845

Stempel Skoda Servicepartner