

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	99 999,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Fabia	Model - doplňující informace	1.2Tsi 63kw
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	63 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	EURO 5
Stav tachometru	189 619 km	Rok výroby	2010
Datum první registrace	30.07.2010	STK	06.02.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Česká republika	Barva	Stříbrná metalíza
Provozní hmotnost	1 116 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	1 571 kg
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☒ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☒ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☐ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Koupeno u autorizovaného dealera v SRN, první majitel, nehavarované, servisní knížka. Předprodejní servis - nová STK bude zajištěna při prodeji. Možnost úvěru. Financování zajišťujeme prostřednictvím ESSOX s.r.o.

KARTA VOZU

Výbava



ABS, Airbag 6x, Autorádio, CD přehrávač, Deaktivace airbagu spolujezdce, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, Imobilizér, Klimatizace man. , Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Venkovní teploměr, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie







Service-Nachweis

Datum: 4.07.14 km-Stand: 55 513

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐
Inspektions-Service	☐	☒
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	☐	☒
Bremsflüssigkeitswechsel	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Trommeln der hinteren Bremse reinigen	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒
Wischerblätter wechseln	☐	☒

Service durchgeführt:

Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: Datum:

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

^{a)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 17, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 23.06.2015 km-Stand: 63200

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	☒	☐
Bremsflüssigkeitswechsel	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Trommeln der hinteren Bremse reinigen	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☒	☐
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐
ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒
Wischerblätter wechseln	☒	☐

Service durchgeführt:

Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 97800 Datum: 23.06.2015

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

^{a)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 19, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 26.5.17 km-Stand: 89399

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐
Inspektions-Service	☐	☒
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	☐	☒
Bremsflüssigkeitswechsel	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Trommeln der hinteren Bremse reinigen	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒
Wischerblätter wechseln	☐	☒

Service durchgeführt:

Kfz-Meisterbetrieb
Wolke & Hagemeyer GmbH
34114 Warburg
Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: siehe Anzeiger

km-Stand: Datum:

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

^{a)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 21, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 19.04.2020 km-Stand: 126815

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	☐	☒
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐
Kraftstofffilterwechsel	☒	☐
Trommeln der hinteren Bremse reinigen	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☒	☐
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐
ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒
Wischerblätter wechseln	☒	☐

Service durchgeführt:

Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 145000 Datum: 19.04.2021

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

^{a)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 23, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 13.07.2024 km-Stand: 165116

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐
Inspektions-Service	☐	☒
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	☐	☒
Bremsflüssigkeitswechsel	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Trommeln der hinteren Bremse reinigen	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒
Wischerblätter wechseln	☐	☒

Service durchgeführt:

RUTOP Beine
Dominik Beine
Kraftfahrzeugtechnikmeister
Zur Hölle 3A, 34434 Borgegneloh
Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: Datum:

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

^{a)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 27, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.