

# KARTA VOZU

## Základní údaje

<b>Cena</b>	89 900,00 Kč		
<b>Skupina</b>	Osobní	<b>Stav</b>	Ojeté
<b>Kategorie vozidla</b>		<b>Značka</b>	Škoda
<b>Model</b>	Fabia	<b>Model - doplňující informace</b>	1.4i 16V*63kW...
<b>Karoserie</b>	Kombi	<b>Převodovka</b>	Manuální
<b>Počet rychlostí</b>		<b>Pohon</b>	Pohon předních kol
<b>Palivo</b>	Benzín	<b>Výkon</b>	63 kW
<b>Objem motoru</b>	1390 ccm	<b>Emisní norma</b>	
<b>Stav tachometru</b>	154 858 km	<b>Rok výroby</b>	2009
<b>Datum první registrace</b>	30.04.2009	<b>STK</b>	19.01.2028

## Rozšiřující údaje

<b>Země původu</b>	Česká republika	<b>Barva</b>	Šedá metalíza metalíza
<b>Provozní hmotnost</b>		<b>Největší technicky přípustná hmotnost</b>	
<b>Spotřeba</b>			
<b>Počet míst k sezení</b>	5	<b>Počet dveří</b>	5
<input type="checkbox"/> První majitel <input type="checkbox"/> Nehavarané <input checked="" type="checkbox"/> Servisní knížka	<input type="checkbox"/> COC list	<input type="checkbox"/> Eko poplatek uhrazen <input type="checkbox"/> Protokol STK <input type="checkbox"/> Pro zdravotně postižené	

## Poznámka prodejce

K vozidlu zimní sada kol! Vozidlo na prodejně v OLOMOUCI. Ihned můžete odjet tímto vozem na splátky od 10 % akontace. Protiúčet za vaše původní vozidlo je možný A TO VŠE V TÝDNU OD 9 - 17 HODIN V soboto do 13.00 Neděle dle předchozí tel. domluvy. Více info na [www.autosamson.cz](http://www.autosamson.cz) Údaje obsažené v této kartě vozu mají informativní charakter. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1731 nebo § 1732 občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle § 1733 občanského zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká nárok na uzavření smlouvy.

# KARTA VOZU

## Výbava

**ABS, Airbag 10x , Autorádio, CD přehrávač, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, El. ovládání zrcátek, El. přední okna, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace man. , Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Tažné zařízení, Tempomat, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač**


---

# KARTA VOZU

## Fotografie







Service-Nachweis 15

Datum: 02.12.2025 km-Stand: 754 700

Durchgeföhrt wurde:	ja	nein	Wechsel der Lambda-Sonde	ja	nein
Ölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wechsel der Lambda-Sonde	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wasserpumpe für variable Service-Intervalle OGI verwenden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bremsflüssigkeitswechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Karosserie auf Lack Schäden prüfen <sup>1)</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Service durchgeführt:		
Zusätzlich		<input checked="" type="checkbox"/>	<p><b>MILOSLAV KEKELÁK</b>          IČO: 116197187, IČK: C50620171707          Registrace Ústí nad Labem, s.r.o.  <b>AKOSERVIS</b>          TEL: 6544 4718, email: akos@akoservis.cz          Stempel Skoda Servicepartner</p>		
Alle 30.000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Alle 60.000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Alle 90.000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Zündkerzenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Nächster Inspektions-Service:	km-Stand: <u>169 700</u>	Datum: <u>11/2026</u>
Luftfilterwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)		
Kofflerfilterwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Zahnriemenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Zahnriemen-Spannenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			

<sup>1)</sup> Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden in Seite 26 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“

Service-Nachweis 19

Datum: 17.12.2018 km-Stand: 86109

Durchgeföhrt wurde:	ja	nein	Wechsel der Lambda-Sonde	ja	nein
Wasserpumpe für variable Service-Intervalle OGI verwenden	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wechsel der Lambda-Sonde	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bremsflüssigkeitswechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Karosserie auf Lack Schäden prüfen <sup>1)</sup>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Zusätzlich		<input type="checkbox"/>	<p><b>SKF</b>  <b>VKMA</b>          IČO: 116197187, IČK: C50620171707          Registrace Ústí nad Labem, s.r.o.  <b>AKOSERVIS</b>          TEL: 6544 4718, email: akos@akoservis.cz          Stempel Skoda Servicepartner</p>		
Alle 30.000 km	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nächster Inspektions-Service:	km-Stand: <u>86103</u>	Datum: <u>11/2019</u>
Alle 60.000 km	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)		
Alle 90.000 km	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Zündkerzenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Luftfilterwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Kofflerfilterwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Zahnriemenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Zahnriemen-Spannenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			

<sup>1)</sup> Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden in Seite 26 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“

*Zusd. Kerzen ev. Setzt*



