

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	119 800,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Roomster	Model - doplňující informace	1,2 TSI 63 KW STK SŠA 1...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	63 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	EURO 5
Stav tachometru	113 896 km	Rok výroby	2011
Datum první registrace	19.04.2011	STK	05.04.2026

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Modrá metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
<input checked="" type="checkbox"/> První majitel		<input type="checkbox"/> Eko poplatek uhrazen	
<input type="checkbox"/> Nehavarované	<input type="checkbox"/> COC list	<input type="checkbox"/> Protokol STK	
<input checked="" type="checkbox"/> Servisní knížka		<input type="checkbox"/> Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

PRVNÍ MAJITEL, ZADNÍ PARK. SENZORY, DVA KLÍČE, PĚKNÁ KAROSERIE, KOMPLETNÍ SERVISNÍ KNIHA ZE ŠKODA AUTO, KLIMATIZACE, VÝHŘEV SEADEL, SVIŽNÝ MOTOR TSI, MALÉ POVINNÉ RUČENÍ, PRAVIDELNÝ SERVIS, PLATNÁ STK DO 4/2026, EVID+PŘEPIS 1400KČ, PŘI PRODEJI POMOHU S POJIŠTĚNÍM VOZU A VYSTAVÍM PŘEVOZNÍ ČÍSLO, K DISPOZICI CEBIA REPORT.

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 4x, Autorádio, Centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, El. přední okna, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace man. , Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Parkovací senzory zadní, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie


















Service-Nachweis

Datum: 16.05.2023 km-Stand: 93279

Durchgeführt wurde: ja nein Wechsellampe der Lambda-Sonde ja nein
 Motorölwechsel ja nein Polten Filter ja nein
 Motoröl für variable Service-Intervalle GC1 verwendet ja nein
 Inspektions-Service ja nein
 Karosserie auf Lackschäden prüfen* ja nein
 Bremsflüssigkeitswechsel ja nein
 Kraftstofffilterwechsel ja nein
 Transmin der hinteren Bremse reinigen ja nein
 Zündkerzenwechsel ja nein
 Luftfilterwechsel ja nein
 ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln ja nein
 Zahnriemenwechsel ja nein
 Zahnriemen-Spannrollewechsel ja nein
 Wischerblätter wechseln ja nein

Set

2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE SKODA
 TMB: 2/3.663.559
 SA051968301 Stand 09/2022

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: laut
 Datum: Anzeige
 (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

* Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 33, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 12.08.2025 km-Stand: 111 217

Durchgeführt wurde: ja nein Wechsellampe der Lambda-Sonde ja nein
 Motorölwechsel ja nein
 Motoröl für variable Service-Intervalle GC1 verwendet ja nein
 Inspektions-Service ja nein
 Karosserie auf Lackschäden prüfen* ja nein
 Bremsflüssigkeitswechsel ja nein
 Kraftstofffilterwechsel ja nein
 Transmin der hinteren Bremse reinigen ja nein
 Zündkerzenwechsel ja nein
 Luftfilterwechsel ja nein
 ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln ja nein
 Zahnriemenwechsel ja nein
 Zahnriemen-Spannrollewechsel ja nein
 Wischerblätter wechseln ja nein

Service

2 Jahre Mobilitätsgarantie SKODA
 TMB: 2/4.408.418
 SA051968301 Stand 09/2024

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: laut
 Datum: Anzeige
 (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

* Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 33, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.