

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	128 990,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Fabia	Model - doplňující informace	1,2 TSI, 77kW, klima,...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	77 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	126 906 km	Rok výroby	2010
Datum první registrace	24.06.2010	STK	01.02.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Zelená
Provozní hmotnost	1 605 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Druhý majitel; Úvěr možný			

KARTA VOZU

Výbava

CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Imobilizér, El. přední okna, El. sklopná zrcátka, Vyhřívaná zrcátka, Tónovaná skla, Mlhovky, Plnohodnotné rezervní kolo, Dělená zadní sedadla, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač, Isofix, Airbag 8x, Deaktivace airbagu spolujezdce, Palubní počítač, Nastavitelný volant, ABS, Parkovací senzory zadní, Protiprokluzový systém kol (ASR), ESP, Venkovní teploměr, Tempomat, Posilovač řízení

KARTA VOZU

Fotografie









Fahrzeug-Daten

Fahrzeug-Identifikations-Nr. 
TMBJN65J2B3043279

Typbeschreibung
Getriebe/Lacknummer/Innenausstattung/Motorleistung/Motorcode

Mehr-Ausstattung

5452J4 FABIA COM TSI AMB
LMG 9559 DW 77KW CBZB

EOA 1DO 5SL 5RG 1KT 6FF 1AT 3FA
1N2 1NW 1H1 4UF 4R2 3NC 4QU 4X3
4A0 8LS 1JP 7AA 8GU 6YO 9AP 8RM
7GO 8DR 8GL 8X0 4K3 801 602 6NO
3L1 9P3 61A 7X1 9W0 8WB 7A0 3GA
601 7MG L03 7P0 F0A 3S0

Datum der Fahrzeugübergabe: 24.06.10

Richter
Leipziger Str. 82a | 01662 Meißen
Telefon: 03521 453383 | Fax: 03521 453386
E-Mail: skoda@meissen-richter.de
Skoda-Vertrag: 03521 453383 | Fax: 03521 453386

Ich bestätige, dass ich das Fahrzeug in ordnungsgemäßen Zustand übernommen habe und ich mit der richtigen Bedienung und den Gewährleistungsbedingungen vertraut gemacht wurde.

Unterschrift des Käufers (siehe „Daten über Fahrzeughalter“, Seite 1)

Dokumentation der Fahrzeugübergabe

Übergabe-Inspektion
Dieser Serviceplan ist für die Fahrzeuge Fabia und Roomster gültig. Mit dem Stempel des Skoda Servicepartners wird die Fahrzeugübergabe dokumentiert.
Vor der Übergabe haben wir Ihr Fahrzeug nach den Richtlinien von Skoda Auto durchgesehen, damit Sie vom ersten Kilometer an Freude an Ihrem Fahrzeug haben.

Verlängerte Garantie
Die verlängerte Garantie bestätigt der autorisierte Skoda Servicepartner mit dem Stempel.

Übergabe-Inspektion:
 **Richter**
Leipziger Str. 82a | 01662 Meißen
Telefon: 03521 453383 | Fax: 03521 453386
E-Mail: skoda@meissen-richter.de
Skoda-Vertrag: 03521 453383 | Fax: 03521 453386

Datum: 24.06.2010

Nächster Inspektions-Service: 30000 km

Datum: 06/2012
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Bestätigung der verlängerten Garantie mit einem Limit von _____ km
Gültigkeit ab: _____

Service-Nachweis

Service-Nachweis

Datum: 05.06.12 km-Stand: 9752

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel ☒ ja ☐ nein Wechsel der Lambda-Sonde ☐ ja ☒ nein

Motoröl für variable Service-Intervalle OGI verwendet ☒ ja ☐ nein

Inspektions-Service ☒ ja ☐ nein

Karosserie auf Lackschäden prüfen ☒ ja ☐ nein

Bremsschüssigkeitwechsel ☒ ja ☐ nein

Kraftstofffilterwechsel ☐ ja ☒ nein

Trommeln der hinteren Bremse reinigen ☐ ja ☒ nein

Zündkerzenwechsel ☐ ja ☒ nein

Luftfiltereinsatzwechsel ☐ ja ☒ nein

ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln ☐ ja ☒ nein

Zahnriemenwechsel ☐ ja ☒ nein

Zahnriemen-Spannrollenwechsel ☐ ja ☒ nein

Wischerblätter wechseln ☐ ja ☒ nein

Nächster Inspektions-Service: 12000 km

Datum: 06/14
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Richter
Leipziger Str. 82a | 01662 Meißen
Telefon: 03521 453383 | Fax: 03521 4767829
E-Mail: skoda@meissen-richter.de
Skoda-Vertrag: 03521 453383 | Fax: 03521 453386

Service-Nachweis

Service-Nachweis

Datum: 22.06.15 km-Stand: 18314

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel ☒ ja ☐ nein Wechsel der Lambda-Sonde ☐ ja ☒ nein

Motoröl für variable Service-Intervalle OGI verwendet ☒ ja ☐ nein

Inspektions-Service ☒ ja ☐ nein

Karosserie auf Lackschäden prüfen ☒ ja ☐ nein

Bremsschüssigkeitwechsel ☒ ja ☐ nein

Kraftstofffilterwechsel ☐ ja ☒ nein

Trommeln der hinteren Bremse reinigen ☐ ja ☒ nein

Zündkerzenwechsel ☐ ja ☒ nein

Luftfiltereinsatzwechsel ☐ ja ☒ nein

ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln ☐ ja ☒ nein

Zahnriemenwechsel ☐ ja ☒ nein

Zahnriemen-Spannrollenwechsel ☐ ja ☒ nein

Wischerblätter wechseln ☐ ja ☒ nein

Nächster Inspektions-Service: 12000 km

Datum: 06/14
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

pitstop
Niedergasse Str. 2
01662 Meißen
Tel.: 03521 400 735

18 Service-Nachweis

Service-Nachweis

Datum: 4.7.17 km-Stand: 23.755

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwendet	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁴⁾	☒	☐
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐
Kraftstofffilterwechsel	☒	☐
Trommeln der hinteren Bremse reinigen	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☒	☐
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐
ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒
Wischerblätter wechseln	☐	☒

Service durchgeführt:

pitstop
Weberei Str. 1
01640 Coswig
Tel.: (0 35 23) 534 536
Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 27.000 Datum: 17.08.17

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

⁴⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 18, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

20 Service-Nachweis

Service-Nachweis

Datum: 15.08.19 km-Stand: 27.010

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwendet	☐	☒
Inspektions-Service	☐	☒
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁴⁾	☐	☒
Bremsflüssigkeitswechsel	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Trommeln der hinteren Bremse reinigen	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒
Wischerblätter wechseln	☐	☒

Service durchgeführt:

Autohaus Weinboehl
Kohlstr. 18 • 03524 Weinböhla
Tel.: 03524 352 43 Fax: 035243-35018
E-Mail: mail@autohaus-weinboehl.de
Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: Datum:

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

⁴⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 21, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

22 Service-Nachweis

Service-Nachweis

Datum: 30.10.2020 km-Stand: 27.435

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwendet	☐	☒
Inspektions-Service	☐	☒
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁴⁾	☒	☐
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐
Kraftstofffilterwechsel	☒	☐
Trommeln der hinteren Bremse reinigen	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒
Wischerblätter wechseln	☐	☒

Service durchgeführt:

Autohandel Hühne
Kfz-Meisterwerkstatt
Mastener Straße 12
04720 Döbeln
Fon: +49 3431 5844 509
www.autohandel-huehne.de
Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: Datum:

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

⁴⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 23, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

24 Service-Nachweis

Service-Nachweis

Datum: 22.07.21 km-Stand: 44.092

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwendet	☐	☒
Inspektions-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁴⁾	☒	☐
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Trommeln der hinteren Bremse reinigen	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒
Wischerblätter wechseln	☐	☒

Service durchgeführt:

10 Autohaus Oehnd
Auss. Chemnitz Straße 8
09869 Frankenberg
Tel. 03 72 06 26 44 Fax: 26 41
Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 59.092 Datum: 07/22

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

⁴⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 25, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

26 Service-Nachweis

Service-Nachweis

Datum: 21.06.23 km-Stand: 83.948

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwendet	☐	☒
Inspektions-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁴⁾	☐	☒
Bremsflüssigkeitswechsel o.B. 0,5% glycol	☒	☐
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Trommeln der hinteren Bremse reinigen	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐
ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln	☒	☐
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒
Wischerblätter wechseln	☐	☒

Service durchgeführt:

Autohandel Hühne
Kfz-Meisterwerkstatt
Mastener Straße 12
04720 Döbeln
Fon: +49 3431 5844 509
www.autohandel-huehne.de
Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 98.948 Datum: 06/24

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

⁴⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 27, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

28 Service-Nachweis

Service-Nachweis

Datum: 22.03.24 km-Stand: 98.289

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwendet	☐	☒
Inspektions-Service	☐	☒
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁴⁾	☐	☒
Bremsflüssigkeitswechsel	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Trommeln der hinteren Bremse reinigen	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐
ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln	☒	☐
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒
Wischerblätter wechseln	☐	☒

Service durchgeführt:

Autohandel Hühne
Kfz-Meisterwerkstatt
Mastener Straße 12
04720 Döbeln
Fon: +49 3431 5844 509
www.autohandel-huehne.de
Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 110.000 Datum: 03/24

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

⁴⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 29, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

30 Service-Nachweise

Service-Nachweis

Datum: 13.11.24

km-Stand: 114034

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle OGI verwendet	☐	☐
Inspektions-Service	☐	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁴⁾	☐	☐
Bremsschüssigkeitswechsel <u>geprüft</u>	☐	☐
Kraftstofffilterwechsel	☐	☐
Bremsscheiben der hinteren Bremse reinigen	☐	☐
Zündkerzenwechsel	☐	☐
Luftfilterersatzwechsel <u>geprüft</u>	☒	☐
ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln	☐	☐
Zahnriemenwechsel	☐	☐
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☐
Wischerblätter wechseln <u>geprüft</u>	☒	☐

Wechsel der Lambda-Sonde ☐ X

Bruskolesate HA

Service durchgeführt:

Autohandel Hühne
 Kfz-Meisterwerkstatt
 Mastener Straße 12
 04720 Döbeln
 Fon: +49 3431 5844609
 www.autohandel-huehne.de

Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 1290

Datum: 0.11.25

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

4) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Karosserieschutzes der Karosserie bzw. vormerken Sie eventuelle Schäden → Seite 31, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.