

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	89 800,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla	Značka		Škoda
Model	Octavia	Model - doplňující informace	TOUR 1,9 TDI 74 KW STK
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí	Pohon		Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	74 kW
Objem motoru	1896 ccm	Emisní norma	EURO 5
Stav tachometru	223 278 km	Rok výroby	2009
Datum první registrace	20.06.2009	STK	23.01.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Belgie	Barva	Béžová metalíza
Provozní hmotnost	Největší technicky přípustná hmotnost		
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované		☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

NA VOZE NOVÁ SPOJKOVÁ SADA, PŘEDNÍ LOŽISKA, KOMPLETNÍ BRZDY, MOTOROVÝ OLEJ A GEOMETRIE, DVA KLÍČE, DOBRÝ MOTOR TDI, LOKETNÍ OPĚRKA, NOVÉ OBŠITÝ VOLANT, KLIMATIZACE, SERVISNÍ KNIHA, ROZVODY MĚNĚNY PŘI 120 TKM V ROCE 2015, PĚKNÁ KAROSERIE, DOBRÝ MECHANICKÝ STAV AUTA, PALUBNÍ PC, ZIMNÍ PNEUMATIKY, V CENĚ VOZU NOVÁ DOVOZOVÁ STK DO 1/2028, PŘI PRODEJI POMOHU S POJIŠTĚNÍM A VYSTAVÍM NA CESTU PŘEVOZNÍ ČÍSLO, PŘEPIS A SPZ 800KČ.

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 4x, Autorádio, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, El. ovládání zrcátek, El. přední okna, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Venkovní teploměr, Vyhřívaná zrcátka, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie















[illegible]

20		21		Bewijs van uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden	
Be		Bewijs van uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden			
Da	Datum	8/6/2021		Km-stand:	
Ug	Uitgevoerd werk:	ja	nee		
Mo	Motorolieverversing	☒	☐	Vervanging lambdasonde	☐ ☒
Mo	Motorolie bijgevoerd voor variabel service-interval	☒	☐	Remolie/olieverversing	☐ ☒
OC	OGI	☒	☐		
Gr	Geen Onderhoud Service	☐	☒		
Ex	Extra			Service uitgevoerd:	
elk	elke 50.000 km	☐	☒		
elk	elke 60.000 km	☐	☒		
elk	elke 90.000 km	☐	☒		
elk	elke 100.000 km	☐	☒		
Bev	Bugies vervangen	☐	☒	Stempel van de Saksia-dealer	
Verv	Vervanging luchtfilterelement	☐	☒		
Verv	Vervanging brandstofpomp	☐	☒	Volgende inspectiebeurt:	
Verv	Vervanging gronde rem	☐	☒		
Verv	Vervanging spindel gronde rem	☐	☒		
				Km-stand:	
				Datum:	
				(inzage/afgave van wettelijk vereiste kaart of na een service-interval-indicator)	