

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	87 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Seat
Model	Leon	Model - doplňující informace	2.0TDi 103kW, vyhr....
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	103 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	EURO 5
Stav tachometru	245 016 km	Rok výroby	
Datum první registrace	29.06.2009	STK	25.02.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Žlutá
Provozní hmotnost	1 390 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	1 885 kg
Spotřeba	5.33 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
<input type="checkbox"/> První majitel		<input type="checkbox"/> Eko poplatek uhrazen	
<input checked="" type="checkbox"/> Nehavarované	<input type="checkbox"/> COC list	<input type="checkbox"/> Protokol STK	
<input type="checkbox"/> Servisní knížka		<input type="checkbox"/> Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Vozidlo nebylo nikdy havarované, kompletně zmapovaná historie ujetých km. K vozu cebia a servisní kniha, 2x klíč.

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Automatické svícení, Autorádio, Dálkové centrální zamykání, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Klimatizace aut. , Klimatizace dvouzónová, Litá kola, Malý kožený paket, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Parkovací asistent, Parkovací senzory, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Tempomat, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka

KARTA VOZU

Fotografie









1.	vsszzz1PzAR000511					
2.	1P1 271					
	LE-N 2.0 TDI					
	STYLE4P103 D7NC6M					
3.	BMM					
	LS1A		BN			
4.	X0A	B0X	D7N	G0K	1AT	8GU
	J0L	C6A	HH7	—	1G8	1NL
	8YM	8L3	8RM	8BG	8WD	8TC
		4A3	2ZQ			
		2B2		5SJ	5RQ	QG0
	7GG	G40				
5.						

1. Fahrzeug-identifizierung
 2. Kennbuchstaben
Typ/Modell/Motor
Getriebe/Ausführung
 3. Kennbuchstaben
Motor/Getriebe/Lack
Ausstattung
 4. Wechselcode für Mehrfa...
 5. Kraftstoffverbrauch (l/100)
Kraftstoffverbrauch (l/100)
Kraftstoffverbrauch (l/100)
- Hinweis**
- Wir empfehlen Ihnen, zur Ihrem Fahrzeug eine SEAT-V...
 - SEAT informiert die SEAT-... Weiterentwicklung sein über die erforderlichen Wer... durch die Sicherheit und... stet wird.
 - Wenn das komplette Allg... Vertragswerkstätten ausgef...

Inspektionsnachweise

Datum: 24.10.09 Km: 78463

Arbeiten ausgeführt:	ja	nein	max	st
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Zusätzliche Arbeiten zum Inspektions-Service:				
Km	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Jahre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Bremsflüssigkeits-Service	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Zahnriemenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Luftfiltereinsatz-Wechsel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Reparaturempfehlungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Ausgeführte Inspektion:

31071
AH Gerstenberger GmbH
Adelsbergstr. 72
09226 Chemnitz

Nächster fälliger Service:

Datum: 10.11.10
Km: 28.470
(was zuerst eintritt)

Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung von jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn das komplette Allgemeine Service-Programm bei den SEAT-Vertragswerkstätten ausgeführt wird, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

Inspektionsnachweise
Inspektionsnachweise

Inspektionsnachweise

Datum: 10.4.10 Km: 30.032

Arbeiten ausgeführt: Ja nein

Inspektions-Service

Zusätzliche Arbeiten zum Inspektions-Service:

Km

Jahre

Bremsflüssigkeits-Service

Zahnriemenwechsel

Luftfiltereinsatz-Wechsel

Reparaturempfehlungen

Ausgeführte Inspektion: 31072
AH Gerstenberger GmbH
Adelsbergstr. 72
09126 Chemnitz
Stempel des SEAT-Händlers

Nächster fälliger Service:
Datum: 04/11
Km: 15.032
(was zuerst eintritt)

Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung von jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn das komplette Allgemeine Service-Programm bei den SEAT-Vertragswerkstätten ausgeführt wird, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

✓ = Ausgeführt

Inspektionsnachweise

Inspektionsnachweise

Datum: 30.10.10 Km: 46897

Arbeiten ausgeführt: Ja nein

Inspektions-Service

Zusätzliche Arbeiten zum Inspektions-Service:

Km

Jahre

Bremsflüssigkeits-Service

Zahnriemenwechsel

Luftfiltereinsatz-Wechsel

Reparaturempfehlungen

Ausgeführte Inspektion: 31071
AH Gerstenberger GmbH
Adelsbergstr. 72
09126 Chemnitz
Stempel des SEAT-Händlers

Nächster fälliger Service:
Datum: 10/11
Km: 61900
(was zuerst eintritt)

Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung von jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn das komplette Allgemeine Service-Programm bei den SEAT-Vertragswerkstätten ausgeführt wird, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

✓ = Ausgeführt

Inspektionsnachweise

Inspektionsnachweise

Datum: 30.04.2011 Km: 61530

Arbeiten ausgeführt: Ja nein

Inspektions-Service

Zusätzliche Arbeiten zum Inspektions-Service:

Km 60.000

Jahre

Bremsflüssigkeits-Service

Zahnriemenwechsel

Luftfiltereinsatz-Wechsel

Reparaturempfehlungen

Ausgeführte Inspektion: 31071
AH Gerstenberger GmbH
Adelsbergstr. 72
09126 Chemnitz
Stempel des SEAT-Händlers

Nächster fälliger Service:
Datum: 04/2012
Km: 76530
(was zuerst eintritt)

Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung von jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn das komplette Allgemeine Service-Programm bei den SEAT-Vertragswerkstätten ausgeführt wird, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

✓ = Ausgeführt Keine Meli

Inspektionsnachweise

Inspektionsnachweise

Datum: 10.2.12 Km: 77586

Arbeiten ausgeführt: Ja nein

Inspektions-Service

Zusätzliche Arbeiten zum Inspektions-Service:

Km

Jahre

Bremsflüssigkeits-Service

Zahnriemenwechsel

Luftfiltereinsatz-Wechsel

Reparaturempfehlungen

Ausgeführte Inspektion: Fleischmann & Müller
SEAT Automobile GmbH
Qualität durch Erfahrung & Kompetenz
18050 München-Gr. Zückerlanger Str. 227
Tel. 089/481 90 00 • Fax 089/423 140

Nächster fälliger Service:
Datum: 02/13
Km: 931
(was zuerst eintritt)

Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung von jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn das komplette Allgemeine Service-Programm bei den SEAT-Vertragswerkstätten ausgeführt wird, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

✓ = Ausgeführt

Inspektionsnachweise

Inspektionsnachweise

Datum: 25.10.12 Km: 93339

Arbeiten ausgeführt: Ja nein

Inspektions-Service

Zusätzliche Arbeiten zum Inspektions-Service:

Km 90

Jahre

Bremsflüssigkeits-Service

Zahnriemenwechsel

Luftfiltereinsatz-Wechsel

Reparaturempfehlungen

Ausgeführte Inspektion: Fleischmann & Müller
SEAT Automobile GmbH
Qualität durch Erfahrung & Kompetenz
18050 München-Gr. Zückerlanger Str. 227
Tel. 089/481 90 00 • Fax 089/423 140

Nächster fälliger Service:
Datum: 10/13
Km: 108000
(was zuerst eintritt)

Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung von jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn das komplette Allgemeine Service-Programm bei den SEAT-Vertragswerkstätten ausgeführt wird, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

✓ = Ausgeführt

Inspektionsnachweise

Inspektionsnachweise

Datum: 16.12.13 Km: 108973

Arbeiten ausgeführt: Ja nein

Inspektions-Service

Zusätzliche Arbeiten zum Inspektions-Service:

Km

Jahre

Bremsflüssigkeits-Service

Zahnriemenwechsel

Luftfiltereinsatz-Wechsel

Reparaturempfehlungen

Ausgeführte Inspektion: Fleischmann & Müller
SEAT Automobile GmbH
Qualität durch Erfahrung & Kompetenz
18050 München-Gr. Zückerlanger Str. 227
Tel. 089/481 90 00 • Fax 089/423 140

Nächster fälliger Service:
Datum: 10/14
Km: 124000
(was zuerst eintritt)

Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung von jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn das komplette Allgemeine Service-Programm bei den SEAT-Vertragswerkstätten ausgeführt wird, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

✓ = Ausgeführt

Inspektionsnachweise

Datum: 29.12.14 Km: 120.000

Arbeiten ausgeführt: ja nein

Inspektions-Service: ja nein

Zusätzliche Arbeiten zum Inspektions-Service:

Km: ja nein

Jahre: ja nein

Bremsflüssigkeits-Service: ja nein

Zahnrinnenwechsel: ja nein

Luftfiltereinsatz-Wechsel: ja nein

Reparaturempfehlungen: ja nein

Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung von jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn das komplette Allgemeine Service-Programm bei den SEAT-Vertragswerkstätten ausgeführt wird, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

Ausgeführte Inspektion: **Autohaus Ullrich Werner Kfz-Meisterbetrieb Thumer Straße 23 Zwönitz/Do. 08297** Stempel des SEAT-Händlers

Nächster fälliger Service: Datum: 12.1.15 Km: 140.000 (was zuerst eintritt)

Inspektionsnachweise

Datum: 29.12.15 Km: 134563

Arbeiten ausgeführt: ja nein

Inspektions-Service: ja nein

Zusätzliche Arbeiten zum Inspektions-Service:

Km: ja nein

Jahre: ja nein

Bremsflüssigkeits-Service: ja nein

Zahnrinnenwechsel: ja nein

Luftfiltereinsatz-Wechsel: ja nein

Reparaturempfehlungen: ja nein

Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung von jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn das komplette Allgemeine Service-Programm bei den SEAT-Vertragswerkstätten ausgeführt wird, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

Ausgeführte Inspektion: **Autohaus Ullrich Werner Kfz-Meisterbetrieb Thumer Straße 23 Zwönitz/Do. 08297** Stempel des SEAT-Händlers

Nächster fälliger Service: Datum: 12.1.16 Km: 154.000 (was zuerst eintritt)

Seznam prohlídek - VIN VSSZZZ1PZAR000511

Datum prohlídky	Prohlídka	Číslo protokolu	Druh prohlídky	Stav km	Poznámka
+ 25.02.2025	STK	CZ-3209-25-02-0766	Pravidelná	231 951	
+ 23.01.2023	STK	CZ-3606-23-01-0688	Pravidelná	207 208	
+ 23.01.2023	SME	CZ-460414-23-01-0446	Pravidelná	207 208	
+ 25.01.2021	STK	CZ-3606-21-01-0704	Pravidelná	185 380	
+ 25.01.2021	SME	CZ-460414-21-01-0445	Pravidelná	185 380	
+ 25.01.2019	STK	CZ-3606-19-01-0850	Pravidelná	156 045	
+ 25.01.2019	SME	CZ-460414-19-01-0535	Pravidelná	156 045	
+ 03.10.2018	STK	CZ-3606-18-10-0111	Evidenční kontrola	152 460	
+ 06.12.2017	STK	CZ-3223-17-12-0339	Evidenční kontrola	151 859	
+ 23.06.2017	STK	CZ-3237-17-06-0952	Evidenční kontrola	149 982	
+ 24.01.2017	STK	CZ-3223-17-01-0900	Před registrací	149 544	

cebia VIN: VSSZZZ1PZAR000511 cz.cebia.com

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup: 1263047902

Datum aktivace kuponu: 03.02.2026 17:24:33

Platnost do: 05.03.2026 23:59:59

1. Základní údaje o vozidle


VIN: VSSZZZ1PZAR000511

Tovární značka: SEAT	Model: LEON	Typ karoserie: kombi
Druh vozidla: osobní	Palivo: nafta	Výkon: 103 kW
Objem: 1968 ccm	Datum výroby: 23.05.2009	Datum 1. registrace: 29.06.2009

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. De vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:



Datum kontroly: 23.01.2023

Číslo protokolu: CZ-460414-23-01-0446

2025 02/2025 232 000 km Česko STK

Typ kontroly: Pravidelná

Datum kontroly: 25.02.2025

Číslo protokolu: CZ-3209-25-02-0766

4. Kontrola poškození

Nebly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí nebyly nalezeny záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

© Cebia Dokument vygenerován 03.02.2026 17:27 Stránka č. 4 / 29

5. Servisní záznamy

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu 1 / 6	
Datum	01/2017
Stav tachometru:	149 500 km
Materiál (výčet)	Antifreeze G12 25L sklad žhavičí svíčka lekra víř diesel aditiv zimní sklad
Práce (výčet)	Kolový šroub Prohlídka,čištění kodu motoru,sundání bezp. šroubů Výměna žhavičích svíček

Číslo záznamu 2 / 6	
Datum	01/2017
Stav tachometru:	149 500 km
Práce (výčet)	Interní - mytí

Číslo záznamu 3 / 6	
Datum	01/2017
Stav tachometru:	149 500 km
Práce (výčet)	Odtahování vozidla -Odtah STK

Číslo záznamu 2 / 6	
Datum	01/2017
Stav tachometru:	149 500 km
Práce (výčet)	Interní - mytí

Číslo záznamu 3 / 6	
Datum	01/2017
Stav tachometru:	149 500 km
Práce (výčet)	Odtahování vozidla -Odtah STK

Číslo záznamu 4 / 6	
Datum	01/2017
Stav tachometru:	149 500 km
Práce (výčet)	Interní - mytí Interní - leštění

Číslo záznamu 5 / 6	
Datum	06/2018
Stav tachometru:	152 000 km

© Cebia Dokument vygenerován 03.02.2026 17:27

cebia

Materiál (výčet)	Ložisko kola Snímač otáček kola, LZ
Práce (výčet)	Diagnostika závady, Drobný pomocný materiál Výměna ložiska kola, výměna snímače abs


Číslo záznamu 6 / 6	
Datum	07/2018
Stav tachometru:	152 000 km
Materiál (výčet)	ramínko zadního stěrače
Práce (výčet)	testovací jízda, diagnostika závady, pravděpodobně převodov

Poznámka: V systému nemusí být k dispozici všechny servisní záznamy vozidla. Doporučujeme porovnat záznamy se servisní knihou nebo obrátit na příslušný autorizovaný servis značky se žádostí o výpis z digitální servisní knihy vozidla.

6. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené
v aktuálně dostupných databázích

Uvedené informace mají pouze informativní charakter.



VÝKUP - PROTIÚČET

možnost dopravy vozidla až k Vám domů

VYBRANÉ VOZY JE MOŽNO FINANCOVAT JIŽ od

0% AKONTACE

KOMPLETNÍ
INFORMACE
O VOZIDLECH
V PRODEJI
NALEZNETE
NA WEBU

www.AUTOGARDEN.cz